

Nr zlecenia: 03/04/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF06XXGCC6HC80840
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WPI1582F
Model pojazdu:	Focus 1.0 EcoBoost MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08216
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	290820 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/11/06		
Data ważności badania technicznego	2025/10/25		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkowita	1900 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	20	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	21	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	22	Poduszka powietrzna pasażera
4	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	23	Poduszki powietrzne boczne
5	Fotele przednie komfortowe	24	Roleta do bagażnika
6	Gniazdo 12V w bagażniku	25	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
7	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	26	System Auto Start/Stop
8	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	27	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
9	Klimatyzacja	28	System Ford Easy Fuel
10	Kolumna kierownicy regulowana w 2	29	System Ford MyKey

11	plaszczynach Komputer pokładowy	30	System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"
12	Konsola centralna	31	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Krata wlotu powietrza dolna czarna	32	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
14	Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylistyce plastra miodu, z chromowanym obramowaniem	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Kurtyny powietrzne boczne	34	Światła do jazdy dziennej
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	35	Tapicerka tekstylna Twist ciemna
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Tarcze kół stalowe 16" z kołpakami 14-ramiennymi
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	37	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
19	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	38	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radioodtwarzacz CD/MP3 (ICFAB)
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
Radioodtwarzacz CD/MP3
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 4 System kontroli trakcji ESC
System poprawiający stabilność na zakretach TVC
System kontroli trakcji TA
System wspomagania naglego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 205/55 R16 91T KRISALP HP3 TL	6,0
Przednie prawe:	KLEBER 205/55 R16 91T KRISALP HP3 TL	5,0
Tylne lewe:	KLEBER 205/55 R16 91T KRISALP HP3 TL	6,7
Tylne prawe:	KLEBER 205/55 R16 91T KRISALP HP3 TL	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania lakieru		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania lakieru, wgniecenia		
11	Wnęka drzwi tylnych	P	Zarysowania lakieru, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		334	
2	Dach		157	
3	Błotnik przedni	L	144	
4	Drzwi przednie	L	146	
5	Drzwi tylne	L	147	
6	Błotnik tylny	L	146	
7	Błotnik przedni	P	145	
8	Drzwi przednie	P	138	
9	Drzwi tylne	P	141	
10	Błotnik tylny	P	146	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		131	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		

3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Kołpaki kół		Zarysowane, popękane		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
6	Przestrzeń bagażowa		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Układ wydechowy	Głośna praca		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138




Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny Data: 30.10.2017 Przebieg: 51km Aktualna Akcja Serwisowa Sprzedażowa: ☒ Otwarte Akcje Serwisowe reklamowe: ☐	Pieczęć Dealera DP Grupa PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. 30-403 Rostów, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 6786123156, Regon: 363767119 (22) Podpis: <i>oak</i>
Data: 09.03.2018 Przebieg: 10174 km Numer faktury: Podpis: <i>A</i> Termin następnego przeglądu: 40 tys / 03.2019	Pieczęć Dealera BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B tel: (58) 320 89 89 SERWIS 5
Data: 19.07.18n Przebieg: 38893 Numer faktury: Podpis: <i>Przebieg</i> Termin następnego przeglądu: 60 tys / 07.19	Pieczęć Dealera BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B tel: (58) 320 89 89 SERWIS 5

24

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 23.11.18 Przebieg: 60982 Numer faktury: Podpis: <i>72</i> Termin następnego przeglądu: 80 tys / 11.18	Pieczęć Dealera BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B tel: (58) 320 89 89 SERWIS 5
Data: 16.04.19 Przebieg: 80295 Numer faktury: Podpis: <i>92</i> Termin następnego przeglądu: 100 tys / 04.2020	Pieczęć Dealera BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B tel: (58) 320 89 89 SERWIS 5
Data: 06.04.2020 Przebieg: 119 352 Numer faktury: Podpis: <i>Matyska</i> Termin następnego przeglądu: 140 tys / 06.04.2021	Pieczęć Dealera PLICHTA AUTO Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER FORDA PG 234 ul. Łobkowska 50, 80-114 Gdańsk tel: 58 688 79 29 NIP: 582 359 38 41

25

Fot. nr 143

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Dym hamulcowy 01-140 Data: 22.10.2010 Przebieg: 138 498 Numer faktury: Podpis: <i>Alte</i>	Pieczęć Dealera BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B tel: (58) 320 89 89 SERWIS 5
Dym hamulcowy 01240 Data: 11.03.2016 Przebieg: 240145 Numer faktury: Podpis: <i>Alte</i>	Pieczęć Dealera BIG Autohandel Sp. z o.o. AUTORYZOWANY DEALER PG 012 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B tel: (58) 320 89 89 SERWIS 5
Pasek rozrządu Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis:	Pieczęć Dealera


26

Ewidencja planowych czynności obsługowych


Układ klimatyzacji Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis:	Pieczęć Dealera
Układ klimatyzacji Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis:	Pieczęć Dealera
Układ klimatyzacji Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis:	Pieczęć Dealera

27


Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148

KONSERWACJA I SERWIS

Dokument konserwacji i serwisu systemu Prins Direct LiquidMax.

	40.000 km lub po 1 roku	40.000 km lub po 1 roku	40.000 km lub po 1 roku	40.000 km lub po 1 roku
Lista wykonanych usług:				
Sprawdzenie przewodów	☒	☒	☒	☒
Sprawdzenie mocowania części	☒	☒	☒	☒
Sprawdzenie połączenia elektrycznego + okablowania	☒	☒	☒	☒
Sprawdzenie szczelności układu	☒	☒	☒	☒
Sprawdzenie czy nie ma kodów błędów (benzyna + LPG)	☒	☒	☒	☒
Wymiana filtra gazu w zaworze FMU DLM 3,0	☒	☒	☒	☒
Sprawdzenie emisji spalin	☒	☒	☒	☒
Aktualny przebieg:	3889	75854km		
Data:	19.07.18	28.02.2018	22.10.2020	20.10.2021
Przebieg:	80000	115799	138438	178801
Data:	07.10.21			20.10.2021
Następny przegląd instalacji LPG				

11

Fot. nr 149

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ul. CHYLICZKOWSKA 14
05-500 PIASECZNO

ORGAN WYDAJĄCY

A WPI 1582F

0.1 FORD
0.2 D18
-K20C16X
-SECBCANC
0.3 FOCUS

D WPI 1582F

E WF06XXGCC6HC80840

B 05.11.2017 I 05.03.2021 H ---

SERIA DR/ BAR 0943873

SERIA DR/ BAR 0943873

SERIA DR/ BAR 0943873

SAMOOCHÓD OSOBOWY

REJESTRACJA

REK. REJESTRACJI 2017

DOPIWYKAZAŁA LADOWNOŚĆ ---

NAJWYŻSZY DOP. NACIĘŻ. 10,49 kN

NR KARTY REJESTRU AAC5183801

1900 kg 1238 kg 1000 kg 655 kg 74,00 kW

G 1238 kg J M1

K e13*2007/46*1138*23

L 2 O1 1000 kg O2 655 kg

P1 999,00 cm³ P2 74,00 kW

P3 P LPG Q ---

S1 5 S2 ---

SERIA DR/ BAR 0943873

SERIA DR/ BAR 0943873

SERIA DR/ BAR 0943873

WPI 1582F

WF06XXGCC6HC80840

05.11.2017 05.03.2021

0943873

Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu