

Nr zlecenia: 11/03/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/03

**Zlecniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] IX-2025 |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>        | VIN:              | <b>T M B J B 6 N J 2 J Z 1 6 8 6 4 3</b> |
| Marka:                                              | <b>SKODA</b>                   | Nr rejestracyjny: | <b>WW664YJ</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Fabia III 1.0 MR`15 E6</b>  | Nr Info-Ekspert:  | <b>034-02826</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Ambition</b>                | Rok produkcji:    | <b>2018</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 277236 km                      |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/07/13                     |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/06/20                     |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1559 kg*                       |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 999 ccm / 55kW (75KM)          |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12               |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy typu uni |                   |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                              |      |                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                    | 21   | Schowki pod przednimi fotelami                |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL | 22   | Siedzenia tylne dzielone i składane           |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                           | 23   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 4                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                         | 24   | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 5                       | Gniazdo 12V                                                  | 25   | System p/poślizgowy MSR                       |
| 6                       | Gniazdo 12V w bagażniku                                      | 26   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu       |

|    |                                                       |    |                                          |
|----|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 7  | Immobilizer                                           | 27 | ASR                                      |
| 8  | Kieszenie w oparciach foteli przednich                | 28 | System pokolizyjny ACS                   |
| 9  | Klimatyzacja                                          | 29 | System Start/Stop                        |
| 10 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 30 | System wspomagania nagłego hamowania     |
| 11 | Komputer pokładowy                                    | 31 | Szyby przednie regulowane elektrycznie   |
| 12 | Konsola centralna                                     | 32 | Szyby przyciemniane                      |
| 13 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 33 | Światła do jazdy dziennej                |
| 14 | Ogranicznik prędkości                                 | 34 | Światła p/mgielne przednie               |
| 15 | Pakiet Chrom                                          | 35 | Światło dodatkowe STOP                   |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 36 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                 |
| 17 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 37 | Uchwyt na napoje dla pasażerów I rzędu   |
| 18 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 38 | Uchwyt na napoje dla pasażerów II rzędu  |
| 19 | Roleta do bagażnika automatyczna                      | 39 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne |
| 20 | Schówek na okulary                                    | 40 | Zamek centralny zdalnie sterowany        |
|    |                                                       |    | Zestaw naprawczy opon                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in  
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Instalacja gazowa LPG
- Koło zapasowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *SALIUN 185/60 R15 84H ATREZZO | 5,7          |
| Przednie prawe: | *SALIUN 185/60 R15 84H ATREZZO | 5,9          |
| Tylne lewe:     | *SALIUN 185/60 R15 84H ATREZZO | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *SALIUN 185/60 R15 84H ATREZZO | 6,3          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Aktualność badań technicznych                            | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia

naależy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ogledziny wykonał: Jacek Urbański

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Wgnieciony                                             |      |            |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Wgnieciony                                             |      |            |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecenia                                             |      |            |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 7    | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniecione                                             |      |            |
| 8    | Słupek przedni        | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |
| 9    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 10   | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 11   | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 130                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120                  |      |
| 4    | Próg                          | L     | 70                   |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 120                  |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 130                  |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 110                  |      |
| 9    | Próg                          | P     | 90                   |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 120                  |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 110                  |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 130                  |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 280-360              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowania                  |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                              |       | Odpryski powłoki lakierowej  |      |         |
| 3    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Odpryski powłoki lakierowej  |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona         |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone         |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zabrudzone         |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Zarysowania        |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | Praca silnika nierównomierna. Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG                                                                                                                           |
| 3 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | Podyższona głośność (stuki). Do weryfikacji w warunkach serwisowych.                                                               |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG                                                                                                                           |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG                                                                                                                           |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG                                                                                                                           |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG                                                                                                                           |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG                                                                                                                           |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 3 | Podnośnik samochodowy  | TAK  |
| 4 | Gaśnica                | TAK  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü** Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü** Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü** Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü** Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü** Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü** Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü** Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü** W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü** W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü** Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü** Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.

Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

RODZAJ VOZU  
**SAMOCHOÓD OSOBOWY**

PRZEDNACZENIE  
---

ROK  
PRODUKCJI  
**2018**

DIAPYSCZALNA  
ŁADOWNOŚĆ  
---

NAJWIEKSZY DOP.  
CIŚNIENIE  
**8,04 kN**

NR KARTY  
POJAZDU  
**AAC6321076**

SERIA DR/BAO **3136206**

C:  
C:  
C:  
C:  
C:  
C:  
C:  
C:

**C**

**F.1 1559 kg | F.2 1559 kg | F.3 2359 kg**

**G 1067 kg | J M1**

**K e8\*2007/46\*0319\*00**

**L 2 | O.1 800 kg | O.2 550 kg**

**P.1 999,00 cm³ | P.2 55,00 kW**

**P.3 P | Q ---**

**S.1 5 | S.2 ---**

SERIA DR/BAO **3136806**

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA**  
**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**Dowód Rejestracyjny**

• PERMISO DE CIRCULACIÓN • OSVEDČENÍ O REGISTRACI • REGISTRIRINGSATTEST •  
• ZULASSUNGSBESCHNÜGUNG • FORCAMEL INCEDEN • CBAZETATSO JAPEMCTPALM •  
• REGISTREERIMISTUNNISTUS • CERTIFICAT D'IMMATRICULATION • KONTAGANREWEIS •  
• REGISTRATION CERTIFICATE • CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN • REGISTRATION •  
• REGISTRACIÓ LIDUBMAS • REGISTROIN TITODISTUS • OSVEDČENIE O EVIDENCI •  
• CERTIFICAT TAREGISTRACIÓ • ASIAKYNKOPPIAT • PROMETNO DOVOLJENJE •  
• REGISTRIRINGSBEVET • CARTA DI CIRCULAZIONE • PROMETNA KOLJODIA •  
• CERTIFICAT DE INMATRICULARE • TESTAS CLARANTE • PRETOCHITBU STPAHSH

**PREZYDENT M. ST. WARSZAWY**  
**DZIELNICA WŁOCHY**  
**AL. KRAKOWSKA 257**  
**02-133 WARSZAWA**  
ORGAN WYDAJĄCY

**A**

**WW 664YJ**

**D.1 SKODA**  
**D.2 5J**  
**-ACCHYBX01**  
**-NFM5FM5CF008N617**

**D.3 FABIA**

**E**

**TMBJB6NJ2JZ168643**

**B 13.07.2018 | I 19.07.2018 | H ---**

SERIA DR/BAO **3136806**

Fot. nr 64

3.24011013 Albert Kaluźny

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD


Strona 39

|                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO<br>13.07.2021<br>DATA<br>2025-07-24<br>PODPIS                                            | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO<br>13 LIP. 2021<br>SKP SK/042<br>SBI/D/0068<br>27 LIP. 2021<br>DATA<br>2025-07-24<br>PODPIS           | ADNOTACJE URZĘDOWE<br>--- (V.9) POZIOM EMISJI SPALIN EURO 6-W ---<br>2025-07-24<br>DATA | NL/AAG8054716 |
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO<br>03.07.2021<br>m.p.<br>ABTE<br>WX/D/0126<br>03.07.2021<br>DATA<br>2025-07-24<br>PODPIS | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO<br>2025-06-20<br>SKP WX/119/P<br>m.p.<br>ABTE<br>c.d.n.<br>2025-06-20<br>DATA<br>2025-06-20<br>PODPIS |                                                                                         |               |
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO<br>m.p.<br>2025-06-20<br>DATA<br>2025-06-20<br>PODPIS                                    | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO<br>m.p.<br>2025-06-20<br>DATA<br>2025-06-20<br>PODPIS                                                 |                                                                                         |               |

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/śpiących, E2/E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i dotychczasowego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:  
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 65



Fot. nr 66

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*