

Nr zlecenia: 02/10/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/10

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



## Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] IX-2025 |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                   | VIN:              | <b>WF0EXXWPCEHG63338</b> |
| Marka:                                              | <b>FORD</b>                               | Nr rejestracyjny: | <b>WPI1593F</b>          |
| Model pojazdu:                                      | <b>Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 E6</b>       | Nr Info-Ekspert:  | <b>011-08380</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Trend</b>                              | Rok produkcji:    | <b>2017</b>              |
| Wskaźnik drogowości                                 | 111169 km                                 |                   |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2017/10/10                                |                   |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/09/23                                |                   |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | liftback 5 drzwiowy                       |                   |                          |
| Dop. masa całkowita                                 | 2160 kg                                   |                   |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                   |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 118kW (160KM)                  |                   |                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                   |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                |             |                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>              | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                          |
| 1                       | Dywaniki welurowe przednie                     | 28          | Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa, nielakierowany |
| 2                       | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą           | 29          | Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem                                |
| 3                       | Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach       | 30          | Podłokietnik siedzeń tylnych                                               |
| 4                       | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 31          | Poduszka powietrzna kierowcy                                               |
| 5                       | Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach       | 32          | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                      |

|    |                                                                            |    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 6  | Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego                             | 33 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                |
| 7  | Fotele przednie komfortowe                                                 | 34 | Poduszki powietrzne boczne                                           |
| 8  | Gniazdo 12V w podłokietniku przednim                                       | 35 | Reflektory halogenowe projekcyjne                                    |
| 9  | Kamera cofania                                                             | 36 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane                    |
| 10 | Kierownica pokryta skórą                                                   | 37 | System Auto Start/Stop                                               |
| 11 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                                     | 38 | System bezpieczeństwa inteligentny IPS                               |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                       | 39 | System Ford MyKey                                                    |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                       | 40 | System kontroli trakcji ESC                                          |
| 14 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                            | 41 | System kontroli trakcji TA                                           |
| 15 | Koło zapasowe dojazdowe                                                    | 42 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS              |
| 16 | Kołpaki kół                                                                | 43 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA                       |
| 17 | Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary                                   | 44 | System wspomagania nagłego hamowania EBA                             |
| 18 | Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana             | 45 | Światła do jazdy dziennej                                            |
| 19 | Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem | 46 | Światła tylne LED                                                    |
| 20 | Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych                      | 47 | Tapicerka tekstylna Cypress                                          |
| 21 | Listwy progowe w kolorze tworzywa, nielakierowane                          | 48 | Tarcze kół aluminiowe 16" 10-ramienne                                |
| 22 | Lusterka zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia                           | 49 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS                    |
| 23 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                               | 50 | Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy                         |
| 24 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                | 51 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne |
| 25 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                     | 52 | Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)                    |
| 26 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                                        | 53 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                    |
| 27 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym                              |    |                                                                      |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 3 Pakiet Visibility (AB1BD)  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB  
Reflektory automatyczne
- 4 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFCM)  
Głośniki 8 szt.  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Sterowanie radiem zdalne  
Radioodtwarzacz CD/MP3  
Sterowanie głosem systemu Bluetooth  
Funkcja wzywania pomocy  
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy  
Złącze "USB" 2 szt.
- 5 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane  
Szyba przednia ogrzewana  
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów

Światła p/mgielne przednie  
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1

Autoalarm obwodowy i pojemnościowy
- 2

Instalacja gazowa LPG Prins DLM
- 3

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z oświetleniem podłoża  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|-------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | KLEBER     | 215/60 | R16 | 99H | XL KRISALP HP3 TL | 4,9          |
| Przednie prawe: | KLEBER     | 215/60 | R16 | 99H | XL KRISALP HP3 TL | 5,2          |
| Tylne lewe:     | KLEBER     | 215/60 | R16 | 99H | XL KRISALP HP3 TL | 4,6          |
| Tylne prawe:    | KLEBER     | 215/60 | R16 | 99H | XL KRISALP HP3 TL | 4,8          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |

|    |                     |   |                                |  |  |
|----|---------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 6  | Błotnik tylny       | P | Odpryski powłoki lakierowej    |  |  |
| 7  | Drzwi tyłu nadwozia |   | Zarysowania powłoki lakierowej |  |  |
| 8  | Wnęka drzwi LP      |   | Zarysowania                    |  |  |
| 9  | Wnęka drzwi PT      |   | Zarysowania                    |  |  |
| 10 | Wnęka drzwi PP      |   | Zarysowania                    |  |  |
| 11 | Rama dachu prawa    |   | Odpryski                       |  |  |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 136                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 128                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 117                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 122                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 122                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 115                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 122                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 126                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 83                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany         |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Pęknięcie          |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona         |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia      |       | Zarysowania        |      |         |
| 5    | Wykładzina przestrzeni ładunkowej             |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                                      |     |
|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)               | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny                  | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych          | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy                | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi                   | TAK |
| 6 | Gaśnica                              | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy                 | TAK |
| 8 | Książka serwisowa instalacji gazowej | TAK |
| 9 | Legalizacja butli gazowej            | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Zweryfikowano w bazie Cepik

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym

lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38







Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67




Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90






Fot. nr 91




Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100





Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106






Fot. nr 107



Fot. nr 108





Fot. nr 109



Fot. nr 110





Fot. nr 111



Fot. nr 112





Fot. nr 113



Fot. nr 114





Fot. nr 115



Fot. nr 116





Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120






Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124






Fot. nr 125



Fot. nr 126





Fot. nr 127



Fot. nr 128





Fot. nr 129



Fot. nr 130





Fot. nr 131



Fot. nr 132







Fot. nr 135

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*