

Nr zlecenia: 04/04/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0EXXWPC EHG 63332
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WPI1598F
Model pojazdu:	Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08379
Wersja:	Ambiente	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	212996 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/10/10		
Data ważności badania technicznego	2025/09/18		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2160 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	26	Poduszki powietrzne boczne
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	27	Reflektory halogenowe projekcyjne
4	Fotele przednie komfortowe	28	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
5	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	29	System Auto Start/Stop
6	Kieszenie w oparciach foteli przednich	30	System bezpieczeństwa inteligentny IPS

7	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	31	System Ford MyKey
8	Klimatyzacja	32	System kontroli trakcji ESC
9	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	33	System kontroli trakcji TA
10	Koło zapasowe dojazdowe	34	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11	Kołpaki kół	35	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
12	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	36	System wspomagania nagłego hamowania EBA
13	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Krata wlotu powietrza góra czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	38	Światła do jazdy dziennej
15	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	39	Światła tylne LED
16	Listwy progowe w kolorze tworzywa, nielakierowane	40	Tapicerka tekstylna Cypress
17	Lusterka zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia	41	Tarcze kół stalowe 16"
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	42	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	43	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy
20	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	44	Wyświetlacz na tablicy zegarów 2,3" monochromatyczny
21	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa, nielakierowany	45	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
22	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	46	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
23	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radioodtwarzacz CD + MP3 (ICFBL)
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
Sterowanie radiem zdalne
Wyświetlacz radia 3" monochromatyczny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Instalacja gazowa LPG Prins DLM
- 3 Lakier metalizowany Metallic Silver
- 4 Pakiet Silver X (dopłata)
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Szyba przednia ogrzewana
Światła p/mgielne przednie
Głośniki 8 szt.
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 4,2"
Sterowanie głosem systemu Bluetooth
Funkcja wzywania pomocy
System doświetlania zakrętów

5 Tarcze kół aluminiowe 16" 10-ramienne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	215/60	R16	99H WINGUARD SNOW G3	3,4
Przednie prawe:	*NEXEN	215/60	R16	99H WINGUARD SNOW G3	3,2
Tylne lewe:	KLEBER	215/60	R16	99H XL KRISALP HP3 TL	4,8
Tylne prawe:	KLEBER	215/60	R16	99H XL KRISALP HP3 TL	3,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk
Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru, korozja		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru, korozja		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru z korozją		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania lakieru		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania		
8	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Próg	P	Zarysowania		
12	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania lakieru		
13	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania lakieru		
14	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

15	Drzwi tyłu nadwozia	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru	
----	---------------------	---	--

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		136	
2	Dach		134	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	116	
5	Drzwi tylne	L	121	
6	Błotnik tylny	L	111	
7	Błotnik przedni	P	157	
8	Drzwi przednie	P	203	
9	Drzwi tylne	P	637	
10	Błotnik tylny	P	395	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		78	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	P	Zarysowany klosz		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Złuszczenia lakieru, odpryski		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowany klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Poplamione		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, odstaje przy drzwiach przednich lewych		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Rozdarcie materiału		
8	Osłona przeciwsłoneczna	L	Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30




Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131




Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146




Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150




Fot. nr 151



Fot. nr 152

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi	
Przegląd przedprzedażny ☐ Data: 05.10.2017 ☐ Przebieg: 5 km ☒ Akuszerka Anna Samirowska-Sprężalska ☒ Owiązanie Nacze Serwisowe wykonane	Pieczęć Dealera DF Grupa PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 5783123150; REGON: 363787119 (24)
☐ Data: 20.07.19. ☐ Przebieg: 119 494 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu: 20.07.19 / 40 tys.	Pieczęć Dealera Bemo Motors sp. z o.o. PG 202 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 60 00-021-61-5 02-180 Warszawa, Al. Krowczyńska 100 18. (22) 574 22 22, fax (22) 574 22 23 NIP 782-00-60-129 REGON 634100223
☐ Data: 27.03.2019 ☐ Przebieg: 32814 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu:	Pieczęć Dealera Bemo Motors sp. z o.o. 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 60 00-021-61-5 02-180 Warszawa, Al. Krowczyńska 100 18. (22) 574 22 22, fax (22) 574 22 23 NIP 782-00-60-129 REGON 634100223
☐ Data: 16.08.2021 ☐ Przebieg: 96746 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu: 16 tys / 08.2022	Pieczęć Dealera DF Grupa PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 5783123150; REGON: 363787119 oddział OMC Motors 03-279 Warszawa, ul. Osiedlowa 11 tel. 22 510-00-00

Fot. nr 153



Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu