

Nr zlecenia: 25/10/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 10.09.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	K M 8 J 8 4 A 6 7 M U 0 1 6 9 2 5
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	W727LV
Model pojazdu:	Nexo	Nr Info-Ekspert:	016-02152
Wersja:	Nexo CVT	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	45212 km		
Data pierwszej rejestracji	01.01.2021, (w Polsce: 11.03.2024)		
Data ważności badania technicznego	26.02.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2340 kg		
Jednostka napędowa	elektryczna (wodorowe ogniwo paliwowe)		
Moc silnika	113kW (154KM)		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent świateł drogowych HBA	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Autoalarm	46	Pokrętło wyboru biegów typu Shift By Wire
4	Czujnik światła	47	Radio cyfrowe DAB
5	+Dach panoramiczny	48	Reflektory Full LED
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane automatycznie	49	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
7	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	50	+Relingi dachowe
8	+Fotel kierowcy wentylowany	51	Siedzenia tylne dzielone 60/40
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	52	System automatycznego odparowania szyb
10	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	53	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu

11	+Fotel pasażera wentylowany	54	System Bluelink
12	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	55	System Bluetooth
13	Głośniki 6 szt.	56	System informacji o ograniczeniach prędkości SLIF
14	Gniazdo 12V 2 szt.	57	System kontroli trakcji ESC
15	Hamulec postojowy elektryczny	58	System kontroli trakcji VSM
16	Immobilizer	59	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
17	Kamera cofania	60	System monitorowania martwego pola w lusterkach BCW
18	Kierownica podgrzewana	61	System ochrony pieszych (symulowany dźwięk silnika)
19	Kierownica pokryta skórą	62	System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
20	Kierownica wielofunkcyjna	63	System utrzymania pasa ruchu LKAS
21	Kieszenie w drzwiach 4x	64	System wspomagania nagłego hamowania BAS
22	Kieszenie w oparciach foteli przednich	65	System wyboru trybu jazdy
23	Klamki zewnętrzne chowane	66	Szyba przednia atermiczna
24	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	67	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
25	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	68	Szyby przednie regulowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i auto up/down
26	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	69	Szyby przyciemniane
27	Kurtyny powietrzne boczne	70	Szyby tylne regulowane elektrycznie
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane	71	Światła do jazdy dziennej LED
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	72	Światła tylne LED
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczącym	73	Światło dodatkowe STOP LED w spoilerze dachowym
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	74	Tapicerka ze skóry syntetycznej
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	75	+Tarcze kół aluminiowe 19"
33	Ładowarka indukcyjna	76	Uchwyty na kubki
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	77	Wyświetlacz multimedialny 12,3" kolorowy, dotykowy
35	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	78	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
36	Oslona części bagażowej	79	Zagłówki foteli przednich regulowane
37	Oslona przestrzeni bagażowej	80	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
38	Oslony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami	81	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Oświetlenie do czytania	82	Zderzaki w kolorze nadwozia
40	Oświetlenie otoczenia	83	Zestaw naprawczy opon
41	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	84	Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
42	Podłokietnik siedzeń tylnych	85	Złącze "USB"
43	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go
Tempomat aktywny
System Stop & Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/45 R19 PRIMACY TOUR	4,5
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/45 R19 PRIMACY TOUR	4,8
Tylne lewe:	*MICHELIN 245/45 R19 PRIMACY TOUR	5,4
Tylne prawe:	*MICHELIN 245/45 R19 PRIMACY TOUR	5,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Indywidualny zakup za granicą	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Dnia 12.03.2024 - Dodatkowe badanie techniczne
Rodzaj badania dodatkowego: Uczestniczył w wypadku lub narusza wym. ochr. środowiska
Numer SKP: EPA/024
Odczytany stan licznika: 36 108 km

Baza CEPiK - Dane zagraniczne - Dane Carfax
Odnotowano uszkodzenie pojazdu

Rok produkcji pojazdu przyjęto z dowodu rejestracyjnego.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd został sprowadzony z USA.

Informacje przekazane od zleceniodawcy: ważność badania UDT zbiorników na wodór - MAJ 2026, do wykonania przegląd po 3 latach użytkowania samochodu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Końcowa wartość pojazdu ustalono na podstawie analizy ofert na pojazdy podobne uwzględniając stan utrzymania oraz przebieg.

Oględziny wykonywał: Maciej Mielżyński
Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Listwa zarysowana		
2	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Listwa zarysowana, odstaje, niepasowana		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140	
2	Dach		150-190	
3	Błotnik przedni	L	TWORZYWO	
4	Drzwi przednie	L	150-160	

5	Drzwi tylne	L	140-1500	
6	Błotnik tylny	L	150-170	
7	Błotnik przedni	P	TWORZYWO	
8	Drzwi przednie	P	140-150	
9	Drzwi tylne	P	130-140	
10	Błotnik tylny	P	140-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		330-450	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		
3	Szyba przednia		Odpryski		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
5	Roleta bagażnika		Zarysowania		
6	Wnętrze bagażnika		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Pojazd sprowadzony
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoseri zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu