

Nr zlecenia: 135/26/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/26

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



## Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                          | Dane: [D] IX-2025            |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t               | VIN:                         | WF0SXXWPGSHU32405 |
| Marka:                                       | FORD                                     | Nr rejestracyjny:            | GD875WW           |
| Model pojazdu:                               | FT Connect 220 L1 1.5 TDCi MR`15 E6 2.2t | Nr Info-Ekspert:             | 011-09072         |
| Wersja:                                      | Trend                                    | Rok produkcji:               | 2017              |
| Data pierwszej rejestracji                   |                                          | 2017/03/24                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           |                                          | 2025/05/06                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              |                                          | furgon 4 drzwiowy 3 osobowy  |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  |                                          | 2160 kg* / 637 kg            |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów |                                          | 2 / przedni (4x2) / manualna |                   |
| Rozstaw osi                                  |                                          | 2662 mm                      |                   |
| Oznaczenie silnika                           |                                          | Duratorq                     |                   |
| Jednostka napędowa                           |                                          | z zapłonem samoczynnym       |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      |                                          | 1499 ccm / 88kW (120KM)      |                   |
| Doładowanie                                  |                                          | Turbosp. z chłodn. powietrza |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           |                                          | 4 / rzędowy                  |                   |
| Norma spalin                                 |                                          | E6                           |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   |                                          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                               |      |                                                |
|-------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia    | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     |
| 1                       | Drzwi boczne prawe przesuwne  | 11   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC   |
| 2                       | Immobilizer                   | 12   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 3                       | Klimatyzacja                  | 13   | System wspomagania nagłego hamowania EBA       |
| 4                       | Kolumna kierownicy regulowana | 14   | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |

|    |                                                        |    |                                    |
|----|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 5  | Kołpaki kół                                            | 15 | Światła p/mgielne przednie         |
| 6  | Komputer pokładowy                                     | 16 | Tarcze kół stalowe 16"             |
| 7  | Poduszka powietrzna kierowcy                           | 17 | Wykładzina przestrzeni bagażowej   |
| 8  | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna z uchylną klapą | 18 | Zamek centralny                    |
| 9  | System kontroli trakcji ESC                            | 19 | Zderzak przedni w kolorze nadwozia |
| 10 | System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW           |    |                                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz MyConnection  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Głośniki 2 szt.  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Złącze "AUX"  
Radioodtwarzacz MP3

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Szyba przednia ogrzewana
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FALKEN 205/60 R16 92H ZE 914 TL         | 7,5          |
| Przednie prawe: | FALKEN 205/60 R16 92H ZE 914 TL         | 6,5          |
| Tylne lewe:     | FALKEN 205/60 R16 92H SINCERA SN 110 TL | 6,5          |
| Tylne prawe:    | FALKEN 205/60 R16 92H SINCERA SN 110 TL | 7,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ     | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE              | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                      |       |
| Aktualność badań technicznych       | ( - ) |
| Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd  | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                 | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Brak dowodu rejestracyjnego, wycena sporządzona na podstawie danych z bazy Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia

należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ze względu na rozładowany akumulator przebieg oszacowano na 300000km na podstawie odnotowanych stanów drogomierza w bazie Cepik.

Korekta weryfikacja uszkodzeń mechanicznych została zastosowana z uwagi na uszkodzony silnik.

Karoseria pojazdu pokryta okleinami reklamowymi

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Rzecznawca: Karol Bączkowski

Opiekun: Szymon Mróz


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia       |       | Ogniska korozji                                        |      |         |
| 2    | Błotnik tylny          | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 3    | Ściana boczna nadwozia | L     | Wgniecioną                                             |      |         |
| 4    | Ściana boczna nadwozia | P     | Wgniecenia                                             |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Poszycie boku                 | L     | 130                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 130                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 90                   |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90                   |      |

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni       |       | Odstaje                  |      |         |
| 2    | Zderzak tylny         |       | Zarysowany, zdeformowany |      |         |
| 3    | Szyba przednia        |       | Pęknięcie                |      |         |
| 4    | Światło odbłaskowe LT |       | Pęknięcie                |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                 | L     | Brak dźwigni podnoszenia |      |         |
| 2    | Fotel przedni                 | P     | Rozerwany                |      |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej |       | Zarysowania              |      |         |
| 4    | Ośłona licznika               |       | Zarysowania              |      |         |
| 5    | Dywanik gumowy kierowcy       |       | Rozerwany                |      |         |
| 6    | Wykładzina przednia           |       | Rozerwana                |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Dolna część silnika zacieknęta olejem.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarta            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

Ze względu na uszkodzony silnik nie wykonano jazdy testowej.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | NIE |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12






Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26






Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31




Fot. nr 32





Fot. nr 33




Fot. nr 34






Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39




Fot. nr 40






Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43




Fot. nr 44





Fot. nr 45




Fot. nr 46





Fot. nr 47




Fot. nr 48






Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70






Fot. nr 71




Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93




Fot. nr 94






Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100






Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*