

Nr zlecenia: 99/26/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/26

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcu



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] VIII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                            | VIN:                | U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 8 7 2 |
| Marka:                                              | KIA                                         | Nr rejestracyjny:   | W1283LF                           |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.0 MR`18 E6                           | Nr Info-Ekspert:    | 052-01215                         |
| Wersja:                                             | S                                           | Rok produkcji:      | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 95975 km                                    |                     |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/06/16                                  |                     |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/06/04                                  |                     |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                        |                     |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1800 kg                                     |                     |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)                |                     |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                      |                     |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                     |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                            |                     |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |                     |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                     |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                     |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |      |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 29   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 30   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 3                       | Autoalarm obwodowy                        | 31   | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 4                       | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 32   | Regulacja podświetlenia zegarów                       |
| 5                       | Czujnik zmierzchu                         | 33   | Schówek na okulary                                    |
| 6                       | Czujniki ciśnienia w oponach              | 34   | Spoiler tylny                                         |
| 7                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 35   | Sterowanie radiem w kierownicy                        |
| 8                       | Głośniki 6 szt.                           | 36   | System automatycznego przełączania                    |

|    |                                                                                                                          |    |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |    | między światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 9  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                         | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                              |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                   |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                        |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | Szyby barwione                                                  |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu          |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła mijania projekcyjne                                     |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                          |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                                      |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                              |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                          |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                          |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne        |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                          |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny         |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                       |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                     |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 55 | Złącze "USB"                                                    |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             |    |                                                                 |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KUMHO 195/65 R15 91H ECOWING ES31 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *KUMHO 195/65 R15 91H ECOWING ES31 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *KUMHO 195/65 R15 91H ECOWING ES31 | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *KUMHO 195/65 R15 91H ECOWING ES31 | 6,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Opony dodatkowe, używane - 4 szt

Laufenn I Fit + 195/65 R15, 91H - wysokość bieżnika 4-5mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Adam Regulski


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |            |
| 2    | Dach            |       | Wgniecenia                  |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 80                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 70                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 70                   |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony         |      |         |

|   |                               |  |            |  |  |
|---|-------------------------------|--|------------|--|--|
| 3 | Kanapa tylna                  |  | Zabrudzona |  |  |
| 4 | Wykładzina dachu (podsufitka) |  | Poplamiona |  |  |
| 5 | Wnętrze bagażnika             |  | Zabrudzone |  |  |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### **SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółty trójkąt, żółta kontrolka ciśnienia w oponach.

Podwyższona głośność hamulców.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

### **JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                               |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                      |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                      |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                      |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                      |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ HAMULCÓW |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                      |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### **DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK           |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK           |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |

### **POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8






Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27




Fot. nr 28





Fot. nr 29




Fot. nr 30





Fot. nr 31




Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48






Fot. nr 49




Fot. nr 50






Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*