

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	100/09/06/2025/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Walec do robót ziemnych BOMAG BW 213 D-5
Nr fabryczny:	101586151214
Data sporządzenia raportu:	17-06-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 100/09/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest walec do robót ziemnych Bomag BW 213 D-5.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Walec do robót ziemnych
Producent:	BOMAG
Typ/model:	W 213 D-5
Numer fabryczny:	101586151214
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	5100 h
Masa eksploatacyjna:	12510 kg
Moc silnika:	95 kW
Wymiary transportowe:	2,27x2,13x5,87m
Silnik:	Deutz TCD3.6 L4
Paliwo:	Olej napędowy
Wypożyczenie:	-Ogumienie Bomag -Oświetlenie robocze -Kabina pełna -Wycieraczka szyby przedniej -Klimatyzacja

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Urządzenie znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin operator uruchomił urządzenie, wykonał próbę ruchową w zakresie jazdy przód – tył. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Elementy układu hydraulicznego bez widocznych wycieków.

Uszkodzenia ujawnione podczas oględzin:

- Rama przednia: liczne zarysowania, ogniska korozji
- Obciążenie tylne: zarysowania, ogniska korozji
- Ogumienie: ubytki rzeźby bieżnika

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie: Bomag 23.1-26 R3 TR-387 Industrial traktor. Ubytki rzeźby bieżnika, stan średni.

Stan maszyny ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej zgodny z numerem wybitym na stałym elemencie nadwozia.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji do walca Bomag BW 213 D-5.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















































