

Nr zlecenia: 19/18/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/19

Zleceniodawca:CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo**Rzecznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M A H 2 5 1 4 A J J 0 7 0 9 0 0
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WL3081L
Model pojazdu:	i30 1.4 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01547
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	213744 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/06/08		
Data ważności badania technicznego	2025/11/28		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1760 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 74kW (101KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Autoalarm
- 3 Czujniki ciśnienia w oponach
- 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 5 Głośniki 4 szt.
- 6 Gniazdo 12V

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 26 Półka nad przestrzenią bagażową
- 27 Radio RDS
- 28 Schowek na okulary
- 29 Spoiler dachowy
- 30 Sterowanie systemem audio w kierownicy
- 31 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

7	Gniazdo 12V w bagażniku	32	System autonomicznego hamowania AEB
8	Immobilizer	33	System kontroli podjazdu HAC
9	Klamki wewnętrzne w kolorze satynowym	34	System kontroli trakcji VSM
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Klimatyzacja	36	System utrzymania pasa ruchu LKAS
12	Kluczyk składany	37	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	38	Światła automatyczne
14	Koło zapasowe dojazdowe	39	Światła drogowe inteligentne
15	Krata wlotu powietrza czarna	40	Światła przednie typu projekcyjnego
16	Kurtyny powietrzne boczne	41	Tapicerka tekstylna
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	Tarcze kół stalowe 15"
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	43	Tempomat
19	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	44	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
20	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	45	Wyświetlacz 3,5" monochromatyczny
21	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	46	Wyświetlacz radia 5,0" monochromatyczny
22	Podłokietnik centralny przedni	47	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
23	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	49	Złącze "AUX"
25	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	3,6
Przednie prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	3,2
Tylne lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	4,8
Tylne prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	3,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia

należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonał: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Wygłuszenie - przetarcie materiału	
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		122	
2	Dach		118	
3	Błotnik przedni	L	126	
4	Drzwi przednie	L	133	
5	Drzwi tylne	L	131	
6	Błotnik tylny	L	126	
7	Błotnik przedni	P	124	
8	Drzwi przednie	P	133	
9	Drzwi tylne	P	128	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		113	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, odkształcenia materiału		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		
3	Schówek		Zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Wykładzina bagażnika		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
10	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Zapalona kontrolka check engine		

Z informacji przekazanej do zlecającego zapalona kontrolka jest spowodowana uszkodzeniem katalizatora.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105

REJESTRACJA SPRZEDAŻY	PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŹNY (VIN)	WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI
Model i30	Model i30	Ochrona danych osobowych W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy informujemy, że dane osobowe Klienta przetwarzane przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. ul. Wiołkowej 24, 02-675 Warszawa, jako Administrator, będą przekazywane Autoryzowanym Dealerom listą znajdującą się w szczególności pod następującym adresem: www.hyundai.pl/Znajdz_dealera. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji realizacji obowiązków wynikających z gwarancji Producenta. Podanie danych jest niezbędne do należytego wypełnienia umowy sprzedaży oraz gwarancji Producenta. Wymagań związanych z obsługą serwisową i Definicja gwarancji Samochody Hyundai są produkowane przy użyciu najnowszych technologii. W razie konieczności skorzystania z usług serwisowych, prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji. Wymagań związanych z obsługą serwisową i Gwarancja Producenta Gwarantujemy UŻYTKOWNIKOWI dobrą obsługę, pod warunkiem wykonywania czynności zgodnie z harmonogramem przeglądów. Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji przedstawionymi na kolejnych stronach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Hyundai Motor Poland.
Nr nadwozia (VIN) TMAH25H4A77070900	Nr nadwozia (VIN) TMAH25H4A77070900	
Data sprzedaży 05-06-2018	Data przeglądu 05-06-2018	
	Stan licznika (km) 10 km	
Niniejszym potwierdzam wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PP) zgodnie z instrukcją Hyundai.		
Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością 00-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 679-25-75-889, REGON: 357046037 Centrum Motoryzacyjne Toruńska 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5	Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai GRUPA PGD sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością 00-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 679-25-75-889, REGON: 357046037 Centrum Motoryzacyjne Toruńska 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5	

Fot. nr 106

OW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD 30 000 KM LUB 24 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 30 570

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczęć ASO Hyundai

Data: 31.05.18 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

31.05.18 [Signature]

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg [] KM LUB DD-MM-RRRR Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 30 000 KM LUB 24 MIESIĘCY*

Przebieg (km) []

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

AUTO PERFECT SERWIS
Inż. Grzegorz Pencławski
ul. Henry 25, 01-487 Warszawa
tel. 501 741 720, tel. 261 83 86 33
NIP: 825-106-53-14, REGON: 711563030

Data: 02.12.20 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg [] KM LUB DD-MM-RRRR Data

33

Fot. nr 107

PRZEGLĄD 120 000 KM LUB 24 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 122 680

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

CAR-CITY SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
NIP: 522 30 15 401
SERWIS:
Al. Jerozolimskie 152, 02-226 Warszawa

Data: [] Podpis: []

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

ym to i kłóć tyt.

CAR-CITY SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
NIP: 522 30 15 401
SERWIS:
Al. Jerozolimskie 152, 02-226 Warszawa

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 137 680 KM LUB 08-07-2022 Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 150 000 KM LUB []

Przebieg (km) 150 270

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Serwis Samochodowy AGM S.C.
02-460 W-wa, Budki Szczesniwickie 63
NIP: 5223108257, tel: 226 31 02 97
@agmserviswlochy@gmail.com

Data: 02.06.22 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

Serwis Samochodowy AGM S.C.
02-460 W-wa, Budki Szczesniwickie 63
NIP: 5223108257, tel: 226 31 02 97
@agmserviswlochy@gmail.com

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg [] KM LUB 02-06-2023 Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 108

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu