

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215374/6/25-11401	Data raportu	17-06-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39979/25/06/03	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF02XXERK2NU42205
Marka, model	FORD Puma 19-24
Typ, wersja	Puma 1.0 EcoBoost mHEV Tit...
Numer rejestracyjny	WJ1133L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	9 128 km
Data 1. rej./rok prod.	17-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-08-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki welurowe, z przodu i z tyłu, o podwyższonej jakości z podwójnymi przesłyciami, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Emblemat EcoBoost Hybrid - na klapie bagażnika, Felgi aluminiowe 18", wzór 10-ramienny, z wykończeniem maszynowym szarym perłowym, z ogumieniem 215/50, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modelem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w dwóch płaszczyznach, Fotele przednie - styl sportowy, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kanapa tylna, składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym, Lusterka boczne reg. i składane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+, B&O(10 głośnik), wys. 8", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 2xUSB, ster. kierownicy, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny lakierowany w kolorze nadwozia, System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wsp. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji do 120k/h+AEB, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania zmęczenia kierowcy (Drive Alert), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wyboru trybu jazdy - Normalny, Eko, Sportowy, Torowy, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne, z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka częściowo skórzana Kasbah-skóra ekologiczna Sensico, w ciemnej tonacji, Tempomat, Trzecie światło STOP, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wykładzina przestrzeni bagażowej, Wylłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, kolorowy), Zagłówek tylny środkowy, Zamek centralny z pilotem (dwa składane kluczyki sterujące zamkiem centralnym), Zawieszenie standardowe, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Desert Island Blue, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/60 18 92V	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/60 18 92V	8,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/60 18 92V	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/60 18 92V	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek przedni lewy	do 150
2	Śłupek przedni prawy	do 150
3	Śłupek środkowy lewy	do 150
4	Śłupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wspornik zderzaka przedniego	połamana(y)	WY	0.8
2	Pokrywa reflektora dodatkowego L	brak	WY	
3	Pokrywa reflektora dodatkowego R	brak	WY	
4	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	pęknięcie	WY	0.3
5	Listwa ochronna rantu błotnika R	pęknięcie	WY	0.2
6	Opona przód R	rozerwanie	WY	0.3
7	Okładzina zderzaka przedniego	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
8	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 32

Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1



Fot. 34

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 36


Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Inne 2



Fot. 38

Listwa błotnika przedniego P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1