Besichtigungsort

HUBMOTION Gmbh
Im Heidland 37
38518-Gifhorn

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Krüger Dominik
Besichtigungsdatum:	9.9.2025
Auftragsnummer:	008594

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**VIN-Abfrage**
Hersteller:	**Volkswagen**
Typ:	**Crafter Kasten**
Fahrgestellnummer:	**WV1ZZZ2EZB6008594**
Erstzulassung:	**01.01.1900**
Getriebe / Gänge:	**Automatikgetriebe, 0 Gänge**
Schadstoffklasse:	**EU5**
Vorverwendung:	**Firmenfahrzeug**

Laufleistung abgelesen:	**224.018 km**
Kraftstoffart:	**Diesel**
Farbe:	
Leistung:	**100 kW / 136 PS**
Hubraum:	**2461 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**2**
Anzahl Vorbesitzer:	**1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Fahrerseite
2	Servolenkung
3	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
4	Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
5	Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe
6	Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
7	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
8	Fensterheber elektrisch
9	Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
10	Parklichtschaltung
11	Radstand 3665 mm
12	Wegfahrsperre (elektronisch)
13	Reifen-Reparaturkit

Nr.	Bezeichnung
14	Antriebsart: Heckantrieb
15	Karosserievariante: Hochdach
16	Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF
17	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
18	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum (Standard)
19	Kraftstofftank: 75 Ltr.
20	Anti-Blockier-System (ABS)
21	Getriebe - ASG, automatisiertes Schaltgetriebe
22	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
23	Zusatzbremsleuchte
24	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
25	Rußpartikelfilter
26	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
27	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Geräuschdämpfung zusätzlich (Fahrerhaus)
2	Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
4	Nebelscheinwerfer
5	Blinkleuchten hinten (Dach)
6	Markierungsleuchten seitlich
7	Schmutzfänger vorn und hinten
8	* Schmutzfänger hinten
9	* Schmutzfänger vorn
10	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
11	Audiosystem RCD 2001
12	Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
13	* Anschlussklemme
14	Außentemperaturanzeige
15	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
16	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
17	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

Nr.	Bezeichnung
18	* Airbag Fahrerseite
19	Ablagen: Gepäcknetz an Heckflügeltür
20	Zusatzheizung (Luft)
21	Klimaanlage
22	Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
23	Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
24	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
25	* Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
26	* Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
27	Heckflügeltüren mit Verglasung
28	Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
29	Vorderachse verstärkt
30	Schlechtwege-Fahrwerk verstärkt
31	Stabilisator hinten
32	Stabilisator vorn verstärkt
33	2. Batterie
34	Auspuffendrohr seitlich

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☐ nein: ☒

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WV1ZZZ2EZB6008594
Fahrzeugtyp: Volkswagen Crafter Kasten 100 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/99

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig ☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Schiebetür rechts lackiert

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Schiebetür rechts	1	Dellen	
2	Trittstufe hinten	2	deformiert	
3	Armaturenbrett	3	defekt	
4	Kühlergrill vorn	4	deformiert	
5	Motorhaube	5	Lackunterschied	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	235/65 R16 121/119R	Continental	8
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	235/65 R16 121/119R	Continental	8
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	235/65 R16 121/119R	Continental	8
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	235/65 R16 121/119R	Continental	8

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Innenraum hi. von re.

Bild 3: Kofferraum / Laderaum

Bild 4: Sonstiges

Bild 5: Sonstiges

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Karosserie / Schiebetür rechts Dellen

Bild 2: Karosserie / Trittstufe hinten deformiert

Bild 3: Karosserie / Armaturenbrett defekt

Bild 4: Karosserie / Kühlergrill vorn deformiert

Bild 5: Karosserie / Motorhaube Lackunterschied