



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001987509
Besichtigt am: 20.06.2025 15:38
Berichts-Nr: 8553700
FIN: WAUZZZF36R1079052



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BYH
Erstzulassungsdatum:	26.03.2024
Laufleistung:	13.201 km
Farbe:	Chronosgrau Metallic
Farbe Dach:	Chronosgrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Dekoreinlage Aluminium matt gebürstet dunkel
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abwicklung Serie	ECO-Funktion
Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz glänzend	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Ambiente-Lichtpaket plus	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Anhängevorrichtung	Embleme
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrwerk mit Dämpferregelung
Audi drive select	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi phone box	Federbereich 44 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front	Folienbeklebung
Audi virtual cockpit plus	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aufnahme Kennleuchte an Mittelunnel hinten	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar mit Memory-Funktion	Garagentoröffner
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage
Batterie 380A (68Ah)	gesetzlicher Notruf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Glanzpaket
Bergabfahrassistent	Grundausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gutachten gemäß §19 (2) STVZO Technische Änderung
Betriebsspannung 12 V	Halteassistent
Blitzleuchten in LED-Technologie im Kühlerschutzgitter	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff schwarz	Interieur S line
Dachreling, Entfall	Interieurapplikationen Aluminiumoptik



Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 8553700
 vom: 20.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Feuerlöscher
Karosserieform Variante 1	Ohne Frontspoiler
Kein Selbstabholer	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Keine Aktionsausführung	Ohne Kindersitzverankerung vorne (ISOFIX)
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Logoprojektion
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Heckleuchten plus	Ohne Sonder-Maßnahmen
LED-Kennleuchte mit Steckdose an B-Säulelinks	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Wandhalterung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Licht-/Regensensor	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ottomotor
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Progressivlenkung
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	quattro
Mit Multifunktionskamera	Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Rotor, schwarz matt, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
MMI Navigation plus	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/50 R19
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radstand
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
N.N.N. Ausführung 1	Reifen 255/40 R20 101Y xl
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Reserverad, platzsparend
Ohne Ablagepaket	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	S line
Ohne alternativ-Antriebssystem	S tronic
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne connect Paket	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
SONOS Premium Soundsystem mit 3D-Klang
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steckdose 12 V und zwei USB-Anschlüsse im Fond
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Tonfolgeanlage mit Bedieneinheit
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typrüfstand Deutschland
Umgebungskameras
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für verdecktes Einsatzfahrzeug
Vorbereitung ziviles Einsatzfahrzeug
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperrung elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF36R1079052

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8553700
vom: 20.06.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren

