

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	100/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Pług czołowy Dobrowolski TM2-2700
Nr fabryczny:	192
Data sporządzenia wyceny:	26-09-2025



Treść wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 100/22/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Marcin Szura. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest pług czołowy Dobrowolski TM2-2700.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Pług czołowy
Producent:	Dobrowolski
Model:	TM2-2700
Rok budowy:	2010
Nr fabryczny:	192
Szerokość robocza:	270cm
Szerokość odkładnicy:	320cm
Masa własna:	550 kg

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się w budynku, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Od dłuższego czasu pozostaje wyłączony z eksploatacji. Podczas oględzin stwierdzono jedynie typowe ślady użytkowania wynikające z dotychczasowej eksploatacji, takie jak drobne zarysowania i zabrudzenia. Nie odnotowano istotnych uszkodzeń ani deformacji. Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Ze względu na brak własnego napędu nie przeprowadzono próby działania urządzenia, istnieje ryzyko wykrycia wad podczas pracy w warunkach roboczych.

Tabliczka znamionowa jest czytelna, zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















