

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	96/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Piaskarko-solarka Dobrowolski A3M4HP SOL
Nr fabryczny:	228
Data sporządzenia wyceny:	26-09-2025



Treść wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 96/22/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Marcin Szura. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka Dobrowolski A3M4HP SOL.
Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Dobrowolski
Produkt:	Piaskarko-solarka (zabudowa do pojazdu ciężarowego)
Model:	A3M4HP SOL
Rok budowy:	2010
Nr fabryczny:	228
Wymiary gabarytowe:	5425x2000x1522mm
Pojemność zasobnika:	4 m3
Masa własna:	1540kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji wynikające z charakteru wykorzystywania. Opończa w stanie dobrym, zbiorniki również. Stwierdzono ponadto silną korozję perforacyjną w dolnej części ramy oraz na elementach hydraulicznych.

Ze względu na sposób przechowywania oraz brak możliwości uruchomienia urządzenia, nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej weryfikacji jego stanu technicznego. Istnieje ryzyko występowania dodatkowych wad i braków, które mogą ujawnić się w toku dalszych oględzin lub prób eksploatacji.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



























