

Nr zlecenia: 70/24/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 24.09.2025

Zlecniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B L J 7 N P 2 L 7 0 5 8 6 7 8
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WE1P614
Model pojazdu:	Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04310
Wersja:	Laurin & Klement 4x4 DSG	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	158819 km		
Data pierwszej rejestracji	11.09.2020		
Data ważności badania technicznego	03.09.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2327 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Pokrowiec do przewozu nart
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	37	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	38	Reflektory przednie Matrix LED Top

4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	39	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	Bluetooth	40	Roleta do bagażnika automatyczna
6	Czujnik deszczu	41	Schówek na okulary
7	Czujnik martwego pola lusterek	42	Siatki mocujące bagaż
8	Dekor Piano Black	43	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
9	Dywaniki Lounge Step	44	Spryskiwacze reflektorów
10	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	45	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
11	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	46	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
12	Funkcja SMART LINK	47	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
13	Głośniki 12 szt. hi-fi	48	System DSR
14	Gniazdo 12V w bagażniku	49	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Hamulec antykolizyjny	50	System kontroli ciśnienia w oponach
16	Hamulec ręczny elektromechaniczny	51	System nawigacji satelitarnej Columbus
17	Immobilizer	52	System p/poślizgowy MSR
18	Instalacja do montażu radia	53	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
19	Kamera cofania	54	System Start/Stop
20	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	55	Szyby przednie dźwiękoszczelne
21	Komputer pokładowy	56	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
22	Kurtyny powietrzne boczne	57	Światła do jazdy dziennej LED
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	58	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	59	Światła tylne LED
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
26	Lusterko make-up podświetlane LED	61	Tarcze kół aluminiowe 18" czarne
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Tempomat
28	Nakładki ozdobne progów	63	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
29	Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED	64	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
30	Parasol	65	Worek na narty
31	Podłokietnik przedni	66	Wycieraczka szyby tylnej
32	Poduszka powietrzna kierowcy	67	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	68	Zagłówki foteli przednich WOKS
34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Poduszki powietrzne boczne	70	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany z siedzeń tylnych
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica multifunkcyjna
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy

- Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Lane Assist + Side Assist + Rear Traffic Alert + Traffic Jam Assist + Emergency Assist

Asystent toru jazdy Lane Assist

System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku

System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego

System Emergency Assist

System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
- 7 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie

Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia

Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 8 Side Assist + Rear Traffic Alert

System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego

System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów

Światła p/mgielne przednie

System doświetlania zakrętów
- 11 Zawieszenie aktywne DCC

Zawieszenie aktywne DCC

System wyboru profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe + podnośnik

Podnośnik

Koło zapasowe
- 2 Lakier metalizowany "Czerń Crystal"
- 3 Tarcze kół aluminiowe 19" antracytowe, polerowane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 235/40 R19 96Y TURANZA	3,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 235/40 R19 96Y TURANZA	3,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 235/40 R19 96Y TURANZA	4,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 235/40 R19 96Y TURANZA	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogledziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz
Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej	Rama P - wgniecenia	
6	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	

4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Prycisk Start/Stop		zarysowania		
2	Zderzak przedni		Zarysowany		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

4 Trójkąt ostrzegawczy

TAK

5 Apteczka

TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

- ū Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ū W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ū Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu