

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216566/10/25-11401	Data raportu	01-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71141/25/09/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LBD8EK1H8021621
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WD0502R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	252 157 km
Data 1. rej./rok prod.	18-01-2017/2016
Data nast. bad. techn.	07-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy, Pakiet Oświetlenie Wnętrza

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
9	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu: Astra Si Enjoy
Numer identyfikacyjny pojazdu: WOLBDBCKAH80C1621
Nazwisko/numer Klienta: Alphabit
Numer rejestracyjny: WE 117NU
Miejscowość, data: Wrocław 13.06.2017
Car Center
OPEL Autoryzowany Dealer
ul. Krakowska 7
54-420 Wrocław

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy General Motors oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Drugi Właściciel
Nazwisko/numer Klienta: _____
Numer rejestracyjny: _____

Trzeci Właściciel
Nazwisko/numer Klienta: _____
Numer rejestracyjny: _____

Czwarty Właściciel
Nazwisko/numer Klienta: _____
Numer rejestracyjny: _____

13.06.2017
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

8 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☒ Główny ☐	Przebieg: Okresowy ☒ Główny ☐	Przebieg: Okresowy ☒ Główny ☐
Data: <u>19.10.2023</u> km: <u>216048</u>	Data: <u>01.08.2024</u> km: <u>231871</u>	Data: <u>20.05.2025</u> km: <u>246148</u>
Olej silnikowy Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: <u>5</u> W: <u>30</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C Tak Nie	Olej silnikowy Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: <u>0</u> W: <u>20</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C Tak Nie	Olej silnikowy Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Lepkość: <u>0</u> W: <u>20</u> Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPEED SERVICE Paweł Ziolkowski ul. Krakowska 7 54-420 Wrocław NIP: 781-000-000 REGON: 141458 (* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPEED SERVICE Paweł Ziolkowski ul. Krakowska 7 54-420 Wrocław NIP: 781-000-000 REGON: 141458 (* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPEED SERVICE Paweł Ziolkowski ul. Krakowska 7 54-420 Wrocław NIP: 781-000-000 REGON: 141458 (* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Atrapa przednia - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Atrapa przednia - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak przedni cz L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52


Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 58

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76


Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2