

Rzeczoznawca : inż. Jakub Tabisz

Zlecniodawca: ORLEN Technologie Spółka Akcyjna

Adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Opinię wykonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zlecniodawcę oraz oględzin pojazdu przeprowadzonych przez rzeczoznawcę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2011

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: FE King Cab

Nr rejestracyjny: RK 52437

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VSKBVND40U0430229



Data pierwszej rejestracji	2011/10/11
Wskazanie drogomierza	208272 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/10/11-25/05/08)	163 mies.
Dop. masa całkow. / Ładowność	2805 kg / 910 kg
Rodzaj nadwozia	pick-up 2 drzwiowy 4 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Rozstaw osi	3200 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2488 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

26500 PLN

Rzeczoznawca : inż. Jakub Tabisz

Zleceniodawca: ORLEN Technologie Spółka Akcyjna

Adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Opinię wykonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę oraz oględzin pojazdu przeprowadzonych przez rzeczoznawcę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2011

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: FE King Cab

Nr rejestracyjny: RK 52437

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VSKBVND40U0430229

Data pierwszej rejestracji	2011/10/11
Wskazanie drogomierza	208272 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/10/11-25/05/08)	163 mies.
Dop. masa całkow. / Ładowność	2805 kg / 910 kg
Rodzaj nadwozia	pick-up 2 drzwiowy 4 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Rozstaw osi	3200 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2488 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	5	Tarcze kół stalowe 16"
2	Poduszka powietrzna kierowcy	6	Zderzak tylny rurowy
3	Poduszka powietrzna pasażera	7	Zderzaki w kolorze nadwozia
4	Szyby regulowane elektrycznie		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
4	Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód Przygotowanie do montażu radia Głośniki 4 szt. Antena radiowa w szybie przedniej		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Pakiet Komfort+Blokada tylnego mechanizmu Klimatyzacja Radioodtwarzacz CD Zamek centralny zdalnie sterowany Blokada mechanizmu różnicowego Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"	2 468
2	Zaczep holowniczy do przyczepy	116

STAN TECHNICZNY POJAZDU

- Pojazd w trakcie oględzin został uruchomiony.
- Nie wykonano próby ruchowej pojazdu.
- Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotowym.
- Oświetlenie i osprzęt elektryczny bez uwag, stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji.
- Zawieszenie, układ hamulcowy i układ kierowniczy brak możliwości weryfikacji.
- We wnętrzu pojazdu stwierdzono zabrudzenia tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, zniszczenie tapicerki siedzenia kierowcy poprzez rozdarcie.
- W pojeździe stwierdzono uszkodzenia blacharsko lakiernicze na pokrywie tylnego bagażnika, ogniska
korozji na lewym tylnym błotniku, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia oraz odpryski powłoki lakierowej na pokrywie silnika.
- Na podstawie badania grubości powłoki lakierowej w pojeździe stwierdzono ślady napraw powypadkowych. Szczegółowy raport z pomiarów załączony jest do wyceny.
- Nie badano poprawności i budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (168 mies.)		30 012 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		2 584 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		731 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG		2 717 PLN
KOREKTY RÓŻNE		- 9 568 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 802
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-3 604
Szczególny charakter eksploatacji	-6,0	-2 162

Konieczne naprawy pojazdu

-5,5

-2 000

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

26500 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

.....
wycenę wykonał

Zastrzeżenia ograniczające:

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do badania dokumentów oraz złożonych oświadczeń.
- Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
- Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości, powyższe oszacowanie stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej przez strony.
- Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych (np. nr fabrycznych).
- Nie weryfikowano podanego/odczytanego stanu drogomierza.
- Wycenę wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie wykonano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
- Wydana opinia nie może być kopiowana ani publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1262/KT/05/2025

z dnia: 2025/05/08

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2011

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: FE King Cab

Nr rejestracyjny: RK 52437

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Fot. 1



Fot. 2




Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6




Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12