

z dnia: 2025/09/15



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WVGZZZ5NZMW050404
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW230TV
Model pojazdu:	Tiguan FL 1.5 TSI MR`21 E6	Nr Info-Ekspert:	040-09970
Wersja:	Life	Rok produkcji:	2021
Wskaźnik drogowości	163592 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/08/13, (w Polsce: 2024/08/29)		
Data ważności badania technicznego	2026/08/13		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2080 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Morski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł drogowych	23	Oświetlenie przestrzeni na nogi
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	24	Podłokietnik centralny przedni
3	Czujnik deszczu	25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
4	Czujnik zmięczenia	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	27	Reflektory LED
6	Dywaniki tekstylne	28	Relingi dachowe czarne
7	Fotele przednie komfortowe	29	Schówek w konsoli dachowej zamykany
8	Gniazdo 12V w bagażniku	30	Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
9	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	31	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
10	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	32	System "We Connect Plus"
11	Immobilizer	33	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
12	Instalacja telefoniczna Bluetooth	34	System Start/Stop z systemem rekuperacji
13	Klamki zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia	35	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
14	Koło zapasowe dojazdowe	36	Szuflady pod przednimi fotelami
15	Kurtyny powietrzne boczne	37	Szyby tylne przyciemniane
16	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej drzwiach Wave	38	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
17	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych czarne	39	Światła z regulacją kąta pochylenia
18	Lusterka zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia	40	Tapicerka tekstylna "Rhombus"
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	41	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
20	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	42	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne zmienne
21	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	43	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
22	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego Światła do jazdy dziennej LED System doświetlania zakrętów dynamiczny Reflektory LED Matrix MDF		
2	Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Kierownica 3-ramienna pokryta skórą		
3	Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa Filtr antyalergiczny klimatyzacji Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń		
4	Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem Wyświetlacz kolorowy Komputer pokładowy "Premium"		
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, kierowcy asferyczne Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne		
6	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera		
7	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 + podłokietnik Podłokietnik siedzeń tylnych Siedzenia tylne dzielone 40/20/40		
8	System "Park Pilot" Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia		

- 9 System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania+stabilizacji toru jazdy z przyczepą
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
 System wspomagania nagłego hamowania
 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 System p/poślizgowy MSR
- 10 System radiowy Composition Colour
 Głośniki 8 szt.
 Radioodtwarzacz MP3
 Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- 11 Tarcze kół aluminiowe 17" Montana 7Jx17
 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
 Tarcze kół aluminiowe 17" "Montana"
 Opony 215/65 R17
- 12 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
 System Stop & Go
 System Front Assist
 Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Zimowy 1
 Fotel kierowcy podgrzewany
 Fotel pasażera podgrzewany
 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/65 R17 99V K 125A VENTUS PRIME 3 X TL	4,4
Przednie prawe:	HANKOOK 215/65 R17 99V K 125A VENTUS PRIME 3 X TL	4,3
Tylne lewe:	*GT RADIAL PRIME 3X 99V	6,0
Tylne prawe:	*GT RADIAL PRIME 3X 99V	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenia	
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenia	
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej. Wgniecenia	
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej. Wgniecenia	

6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej. Wgniecenia	
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej	Liczne wgniecenia	
10	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Wnęka drzwi przednich	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100	
2	Dach		60-100	
3	Błotnik przedni	L	60-90	
4	Próg	L	50-70	
5	Drzwi przednie	L	80-110	
6	Drzwi tylne	L	70-110	
7	Błotnik tylny	L	80-120	
8	Błotnik przedni	P	60-90	
9	Próg	P	40-60	

10	Drzwi przednie	P	60-100	
11	Drzwi tylne	P	60-90	
12	Łotnik tylny	P	70-110	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania. Deformacja - wgniecenie.	
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
6	Listwa błotnika tylnego	L	Zarysowania		
7	Listwa błotnika tylnego	P	Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Schówek		Zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
3	Słupki B		Zarysowania		
4	Półka bagażnika		Brak sznurków oraz kołka		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

- 5 Działanie drogom. i szybkościomierza BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd sprowadzony

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowana wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowana wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131




Fot. nr 132



Fot. nr 133




Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu