

Nr zlecenia: 42/08/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 08.09.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	WVGZZZ5NZLM002136
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WRA3599C
Model pojazdu:	Tiguan Allspace 2.0 TDI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	040-09016
Wersja:	Hightline SCR 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	231143 km		
Data pierwszej rejestracji	16.10.2019		
Data ważności badania technicznego	16.10.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2430 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 176kW (239KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent hamowania	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	36	Relingi dachowe w kolorze srebrnym

4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	37	Schówek w konsoli dachowej podwójny
5	Czujnik deszczu	38	Siatka mocująca bagaż
6	Czujnik zmierzchu	39	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
7	Dywaniki tekstylne	40	Siedzenia tylne regulowane
8	Elementy przełączników sterowania lusterkami i szybami chromowane	41	Siedzenia tylne składane
9	Fotele przednie Top-Komfort	42	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
10	Gniazdo 12V w bagażniku	43	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
11	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	44	Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
12	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	45	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
13	Immobilizer	46	System automatycznego hamowania po kolizji
14	Kieszenie w oparciach foteli przednich	47	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
15	Klamki wewnętrzne chromowane	48	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	System ochrony pieszego aktywna pokrywa silnika
17	Końcówki układu wydechowego chromowane	50	System p/poślizgowy MSR
18	Kurtyny powietrzne boczne	51	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
19	Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy chromowane	52	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
20	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych, chromowane	53	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	System Start/Stop
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	55	System wyboru profilu jazdy
23	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	56	Szuflady pod przednimi fotelami
24	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	57	Szyby tylne przyciemniane
25	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	58	Światła tylne LED przyciemnione
26	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	59	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
27	Oparcie siedzeń tylnych składane z bagażnika	60	Tapicerka z mikrofibry "Art Velours"
28	Oświetlenie dodatkowe bagażnika (latarka)	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
29	Oświetlenie przestrzeni na nogi	62	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
30	Podłokietnik centralny przedni regulowany ze schowkiem	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Podłokietnik siedzeń tylnych	64	Zawieszenie aktywne DCC
32	Poduszka powietrzna kierowcy	65	Zderzaki ze wstawkami chromowanymi
33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją Tiptronic
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
 - Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa
 - Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
 - Filtr antyalergiczny klimatyzacji
 - Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
- Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
 - Komputer pokładowy
 - Wyświetlacz Active Info Display
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Oświetlenie Ambiente
 - Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach

- Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid
- 8 Reflektory LED Top z Dynamic Light Assist
 Spryskiwacze reflektorów
 Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła drogowe automatycznie włączane automatycznie Dynamic Light Assist
 Światła mijania LED
 Światła drogowe LED
 System doświetlania zakrętów dynamiczny
- 9 System "Park Pilot"
 Czujniki parkowania - przód
 Czujniki parkowania - tył
 Wizualizacja odstępów od przeszkody na ekranie radia
- 10 System Easy Open/ Easy Close
 Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie, bezdotykowo
 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
- 11 System radiowy Composition Media
 Głośniki 8 szt.
 Radioodtwarzacz CD + MP3
 Złącze "USB"
 Złącze "AUX"
 Złącze kart SD
 Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- 12 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 Światła p/mgielne przednie
 System doświetlania zakrętów
- 13 Tarcze kół aluminiowe 18" Kingston 7Jx18
 Tarcze kół aluminiowe 18" "Kingston"
 Opony 235/55 R18 samouszczelniające
- 14 Tempomat ACC z systemem Front Assist
 System obserwacji otoczenia "Front Assist"
 Tempomat adaptacyjny ACC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Pakiet promocyjny Premium (dopłata)
 Głośniki 8 szt.
 System nawigacji satelitarnej
 Radioodtwarzacz DVD
 Złącze "AUX"
 Wyświetlacz Head-Up
 Asystent parkowania równoległego
 System sterowania głosem
 Asystent parkowania prostopadłego
 System Volkswagen Media Control
 System Rear Assist - kamera cofania
 Dysk twardy 64GB
 Mapa Europy
 Złącze kart SD 2 szt.
 System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
 Wyświetlacz 9,2" kolorowy, dotykowy
 Car-Net: App Connect
 Car-Net: Guide & Inform Plus
 Złącze USB 3 szt. (jedno tylko do ładowania)
- 2 Tarcze kół aluminiowe 19" Victoria Falls 7Jx19 (dopłata)
 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
 Tarcze kół aluminiowe 19"
 Opony 235/45 R19 samouszczelniające

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 235/50 R19 99V K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	6,5
Przednie prawe:	HANKOOK 235/50 R19 99V K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	6,7
Tylne lewe:	HANKOOK 235/50 R19 99V K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL	3,6

Tylne prawe: HANKOOK 235/50 R19 99V K 117A VENTUS S1 EVO2 SUV TL 3,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Ogledziny przeprowadził rzeczoznawca: Piotr Kocyk

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej	wnęka zarysowana	
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej	wnęka zarysowana	
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		148	
2	Dach		136	
3	Błotnik przedni	L	133	
4	Drzwi przednie	L	148	
5	Drzwi tylne	L	148	
6	Błotnik tylny	L	143	
7	Błotnik przedni	P	140	
8	Drzwi przednie	P	250	
9	Drzwi tylne	P	142	
10	Błotnik tylny	P	142	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		149	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	roleta bagażnika		zarysowana		
2	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
3	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
4	Fotel tylny		Zabrudzony		
5	Schówek		Zarysowany		
6	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | podwyższona głośność pracy - do weryfikacji w warunkach serwisowych |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131




Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147




Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157




Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160




Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164




Fot. nr 165



Fot. nr 166




Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169




Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu