

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	76/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Rafał Choromański
Przedmiot wyceny:	Spycharka gąsienicowa CAT D6N
Nr fabryczny:	CAT00D6NKGB600686
Data sporządzenia wyceny:	01.10.2025
Wartość rynkowa (zakup):	- PLN netto



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 76/22/09/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest walec spycharka gąsienicowa CAT D6N będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych. Maszyna ta przeznaczona jest do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	spycharka gąsienicowa
Producent:	CATERPILLAR
Typ/model:	D6N
Nr fabryczny:	CAT00D6NKG600686
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	11505h
Typ silnika:	Caterpillar C7.1 Acert
Moc silnika:	132.5kW
Paliwo:	ON
Waga:	16718kg
Ciśnienie na grunt:	0.46 kg/cm ²
Szybkość podróży:	9.8km/h
Wypożenie:	- lemiesz - klimatyzacja - radioodtwarzacz - oświetlenie robocze - fotel operatora amortyzowany - kamera - system Trimble CB450

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia.

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Spycharka CAT D6N sprawna. Podczas oględzin operator uruchomił maszynę, wykonał próbę ruchową w zakresie jazdy przód – tył. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Elementy układu hydraulicznego bez widocznych wycieków. Na elementach zewnętrznych spycharki gąsienicowej stwierdzono typowe uszkodzenia w postaci zarysowań, przetarć czy ogniska korozji. A ponadto stwierdzono:

- uszczelka drzwi L: rozerwana

Kabina operatora w stanie dobrym, mechanizmy sterowania sprawne. A ponad to stwierdzono:

- wykładzina podłogi: rozerwana, popękana.

Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej, broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej i serwisowej do spycharki CAT D6N.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











































