# WYCENA WARTOŚCI

| | |
|---|---|
| **Zamawiający wycenę:** | CAR ARENA<br>Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| **Numer zlecenia:** | 75/22/09/2025/CarArena STANDARD |
| **Wykonawca wyceny:** | Rafał Choromański |
| **Przedmiot wyceny:** | Spycharka gąsienicowa CAT D6N |
| **Nr fabryczny:** | CAT00D6NJGB600754 |
| **Data sporządzenia wyceny:** | 01.10.2025 |
| **Wartość rynkowa (zakup):** | **- PLN netto** |



## Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 75/22/09/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest walec spycharka gąsienicowa CAT D6N będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych. Maszyna ta przeznaczona jest do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym.

### Dane identyfikacyjne

| | |
|---|---|
| **Nazwa:** | spycharka gąsienicowa |
| **Producent:** | CATERPILLAR |
| **Typ/model:** | D6N |
| **Nr fabryczny:** | CAT00D6NJGB600754 |
| **Rok produkcji:** | 2019 |

### Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

| | |
|---|---|
| **Wskazanie licznika czasu pracy:** | 11471h |
| **Typ silnika:** | Caterpillar C7.1 Acert |
| **Moc silnika:** | 132.5kW |
| **Paliwo:** | ON |
| **Waga:** | 16718kg |
| **Ciśnienie na grunt:** | 0.46 kg/cm$^2$ |
| **Szybkość podróży:** | 9.8km/h |
| **Wyposażenie:** | - lemiesz<br>- klimatyzacja<br>- radioodtwarzacz<br>- oświetlenie robocze<br>- fotel operatora amortyzowany<br>- kamera<br>- system Trimble CB450 |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia.
Urządzenie znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Spycharka CAT D6N sprawa. Podczas oględzin operator uruchomił maszynę, wykonał próbę ruchową w zakresie jazdy przód – tył. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Elementy układu hydraulicznego bez widocznych wycieków. Na elementach zewnętrznych spycharki gąsienicowej stwierdzono typowe uszkodzenia w postaci zarysowań, przetarć czy ogniska korozji. A ponadto stwierdzono:

- uszczelka drzwi L: rozerwana

Kabina operatora w stanie dobrym, mechanizmy sterowania sprawne. Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej, broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej i serwisowej do spycharki CAT D6N.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


CAT


DGN
POLAQUA


POLAQUA
CAT


POLAQUA
CAT


POLAQUA
CAT
CAT


D6H
CAT


CAT


CAT


MODEL NUMBER
D6NXL
CAT
CATERPILLAR
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER
kW
kg
16718
CATERPILLAR INC.
PEORIA, IL 61629
USA


D6N XL
POLAQUA










Bluetooth
PAIRING
x2 REDIAL
CAT
1
2
3
4 RPT
5 RDM
6 ESC


Trimble
CB450
AUTO


CAT
Trimble






CAT
P
848
1.0F
1.0R
1 %
2 %
9:20
11471.5



CAT


Trimble
CB450
Trimble® GCS900
Grade Control System
Trimble
OK


SERVICE INFORMATION
MODEL NUMBER
MACHINE
D6N XL
ARRANGEMENT NUMBER
384-0227
SEQUENCE NUMBER
*GB600754*
ENGINE
C7.1
ARRANGEMENT NUMBER
551-6470
SERIAL
*D8T48233*
TRANSMISSION
ARRANGEMENT NUMBER
394-2664
21701208
CATERPILLAR INC.
PEORIA, IL.
MADE IN FRANCE
PARTS ORDER
174-4590 - H04
FOPS:
SAEJ/ISO3449 APR98 LEVEL II,
ISO3449:1992 LEVEL II
D6N XL, D6N LGP













CAT
CAT
CAT












11471.4






POLAQUA
CAT






CAT




CAT
CAT




GRADE CONTROL
CAT


CAT



GRAD
CAT




CAT





POLAQUA










FOTAGUA

