

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Nissan**  
 Typ: **Pulsar**  
 Fahrgestellnummer: **VSKDDAC13U0078014**  
 Erstzulassung: **02.06.2016**  
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, V Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU6**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **124.416 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **BRILLIANT WHITE**  
 Leistung: **85 kW / 116 PS**  
 Hubraum: **1197 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025  
 Auftragsnummer: 078014


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstellbar
3	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
4	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
5	LM-Felgen
6	Nebelscheinwerfer
7	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
8	Servolenkung
9	Start/Stop-Anlage
10	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
11	Außenspiegel Wagenfarbe
12	Gurtstraffer
13	Kopf-Airbag-System
14	Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
15	Nebelschlussleuchte
16	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
17	Verglasung hinten abgedunkelt
18	Wegfahrsperr (elektronisch)
19	Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
20	3. Bremsleuchte
21	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
22	Fahrerassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
23	Frontscheibe Verbundglas
24	Gepäckraumabdeckung / Rollo
25	Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT (M6)
26	Klimaautomatik 2-Zonen
27	Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT
28	Tagfahrlicht
29	Getränkehalter vorn
30	Karosserie: 5-türig
31	Scheibenwischer mit Intervallschaltung
32	Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
33	Außenspiegel heizbar
34	Bordcomputer

Nr.	Bezeichnung
35	Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
36	Getränkehalter hinten
37	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
38	Kindersicherung
39	Leseleuchte vorn
40	Rücksitz geteilt/klappbar
41	Schaltpunktanzeige
42	Scheibenwischer mit Regensensor
43	Schließ-/Startsystem intelligent key
44	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
45	Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
46	Innenspiegel mit Ablendautomatik
47	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
48	Luftdüsen hinten
49	Mittelarmlehne hinten
50	Reifen-Reparaturset
51	Reifendruck-Kontrollsystem
52	Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
53	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
54	Anti-Blockier-System (ABS)
55	Automatische Fahrlichtschaltung
56	Fahrerassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
57	Fahrerassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
58	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
59	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
60	Handschuhfach beleuchtet
61	Sonnenblenden mit Spiegel
62	Türgriffe innen verchromt
63	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
64	Fernentriegelung Tankklappe
65	Heckscheibe heizbar
66	Lenkrad (Leder)
67	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
68	Sitz vorn links höhenverstellbar
69	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025  
 Auftragsnummer: 078014

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Sonderausstattung:**

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Scheinwerfer LED
3	Technology-Paket
4	* Außenspiegel elektr. anklappbar
5	* Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)

Nr.	Bezeichnung
6	* Kamerasystem Around View
7	* Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
8	* Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
9	* Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
10	* Nissan Safety-Shield-Paket 360°

**Zubehör:****3. Ausbauminformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer VSKDDAC13U0078014  
 Fahrzeugtyp: Nissan Pulsar 85 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	19.04.2025	119584

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja:  nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer VSKDDAC13U0078014

Fahrzeugtyp: Nissan Pulsar 85 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	19.04.2025	119584

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/25** fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig (immobil) nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Heckklappenverkleidung	1, 2, 3	Kratzer	
2	Navi	4	ohne Funktion ( SD-Karte fehlt )	
3	AU/HU	5	fällig	
4	Lack	6	verwittert	
5	Kotflügel links	7, 8	deformiert und zerkratzt	
6	Einstieg vorne links	9, 10	zerkratzt	
7	Innenraum	11, 12	verschmutzt	
8	Tür vorne links	13, 14	deformiert und zerkratzt	
9	Tür hinten links	15, 16	deformiert und zerkratzt	
10	Seitenteil links	17, 18	deformiert und zerkratzt	
11	Einstieg vorne rechts	19, 20	zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

---

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Reifendichtmittel	21	abgelaufen	

---

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/50 R17 93W	Michelin	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/50 R17 93W	Michelin	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/50 R17 93W	Michelin	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/50 R17 93W	Michelin	5



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Tablethalterung



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 2: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 3: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 4: Technik / Navi ohne Funktion ( SD-Karte fehlt )



Bild 5: Technik / AU/HU fällig



Bild 6: Karosserie / Lack verwittert

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 11: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 12: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 13: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

078014

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 21: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen