

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Peugeot**  
 Typ: **206 +**  
 Fahrgestellnummer: **VF32LHFxA9Y119986**  
 Erstzulassung: **30.03.2010**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **84.733 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **LACKIERUNG**  
 Leistung: **44 kW / 60 PS**  
 Hubraum: **1124 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
3	Getriebe 5-Gang
4	Karosserie: 3-türig
5	Nebelscheinwerfer
6	Servolenkung
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Anzeigeelemente Hintergrund weiß
9	Ausstellfenster hinten
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
12	Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
13	Sportsitze vorn
14	3. Bremsleuchte
15	Frontscheibe Verbundglas
16	Motor 1,1 Ltr. - 44 kW
17	Reifen-Reparaturkit
18	Rücksitz geteilt / klappbar
19	Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
20	Wegfahrsperre mit Transponder

Nr.	Bezeichnung
21	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
22	Nebelschlussleuchte(n)
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
24	Lenkrad (3-Speichen)
25	Seitenairbag vorn
26	Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
27	Fensterheber elektrisch vorn rechts
28	Heckscheibenwischer
29	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
30	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
31	Anti-Blockier-System (ABS)
32	Seitenschutzleisten
33	Warnanlage für Sicherheitsgurte
34	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
35	Drehzahlmesser
36	Fensterheber elektrisch vorn links
37	Kopfstützen hinten (3-fach)
38	Kopfstützen vorn verstellbar
39	Sitz vorn links höhenverstellbar
40	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Komfort-Paket

Nr.	Bezeichnung
3	* Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player) inkl. 6 Lautsprecher
4	* Klimaanlage
5	* Audiobedienung am Lenkrad

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF32LHFXA9Y119986  
 Fahrzeugtyp: Peugeot 206 + 44 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	17.04.2025	82575

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 04/27**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel rechts 242µm
2	Seitenteil links 185µm
3	Seitenteil rechts 183µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Scheinwerfer rechts und links	1, 2	matt/blind	
2	Motorhaube	3, 4	zerkratzt	
3	Fahrersitz	5	lose ( rastet nicht ein )	
4	Einstieg links	6, 7	Delle	
5	Dach	8, 9	Delle	
6	Stoßfänger hinten	10, 11	Kratzer	
7	Seitenteil rechts	12, 13	Dellen mit Kratzer	
8	Kotflügel rechts	14, 15	Delle mit Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Radkappe hinten links	16	zerkratzt	
10	Radkappe hinten rechts	17	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 82T	Continental	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 82T	Continental	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 82T	Continental	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	175/65 R14 82T	Continental	6



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 2: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 3: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 5: Innenraum / Fahrersitz lose ( rastet nicht ein )



Bild 6: Karosserie / Einstieg links Delle



Bild 7: Karosserie / Einstieg links Delle



Bild 8: Karosserie / Dach Delle



Bild 9: Karosserie / Dach Delle



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen mit Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

119986

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen mit Kratzer



Bild 14: Karosserie / Kotflügel rechts Delle mit Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel rechts Delle mit Kratzer




Bild 16: Reifen - Felge / Radkappe hinten links zerkratzt




Bild 17: Reifen - Felge / Radkappe hinten rechts zerkratzt