

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Volkswagen**
 Typ: **Golf VI**
 Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZ9P489832**
 Erstzulassung: **05.06.2009**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **193.976 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Deep Black**
 Leistung: **59 kW / 80 PS**
 Hubraum: **1390 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 30.9.2025
 Auftragsnummer: 489832


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach am Dachhimmel
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Bremsassistent
4	Getriebe 5-Gang
5	Knieairbag Fahrerseite
6	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
9	Elektron. Differentialsperre (EDS)
10	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
11	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
12	Nebelschlussleuchte
13	Wegfahrsperre (elektronisch)
14	Antriebsart: Frontantrieb
15	Außenspiegel asphärisch, links
16	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
17	Doppeltonhorn
18	Gepäckraumabdeckung / Rollo
19	Innenspiegel abblendbar
20	Rücksitz geteilt / klappbar
21	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
22	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
23	Tagfahrlicht
24	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
25	Frontscheibe Verbundglas getönt
26	Gepäckraumbeleuchtung
27	Klimaanlage Climatic

Nr.	Bezeichnung
28	Leseleuchte
29	Nichtraucher-Paket
30	Verbandkasten und Warndreieck
31	Fensterheber elektrisch vorn
32	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
33	Lenkrad (3 Speichen)
34	Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
35	Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
36	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
37	Stahlfelgen 6x15
38	Zentralverriegelung
39	Außenspiegel lackiert
40	Einstieghilfe Easy-Entry
41	Heckscheibenwischer
42	Karosserie: 2-türig
43	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
44	Sonnenblende rechts mit Spiegel
45	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
46	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
47	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
48	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
49	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
50	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
51	Handschuhfach mit Kühlfunktion
52	Innenausstattung: Titan-Dekor
53	Kopfstützen hinten (3-fach)
54	Sitz vorn links höhenverstellbar
55	Sonnenblende links mit Spiegel

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Nr.	Bezeichnung
3	Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
4	Einparkhilfe vorn und hinten
5	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZ9P489832
 Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI 59 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	31.07.2025	192470

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	1, 2	Kratzer	
2	Himmel	3	lose/hängt runter	
3	Fahrersitzbezug und Polster	4, 5	verschlissen	
4	Tür links	6, 7	Delle	
5	Stoßfänger hinten	8, 9	Kratzer	
6	Heckklappe	10, 11, 12	Korrosion und zerkratzt	
7	Seitenteil rechts	13, 14	Delle	
8	Sitze	15	fleckig	
9	Tür rechts	16, 17, 18	Delle und zerkratzt	
10	Spiegelgehäuse rechts	19	gebrochen	
11	Reifendichtmittel	20	abgelaufen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Kleber	5
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Kleber	5
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Kleber	5
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Kleber	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges




Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 3: Innenraum / Himmel lose/hängt runter



Bild 4: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen




Bild 5: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen



Bild 6: Karosserie / Tür links Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Tür links Delle



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Korrosion und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Korrosion und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Heckklappe Korrosion und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts Delle



Bild 14: Karosserie / Seitenteil rechts Delle



Bild 15: Innenraum / Sitze fleckig




Bild 16: Karosserie / Tür rechts Delle und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür rechts Delle und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür rechts Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

489832

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Spiegelgehäuse rechts gebrochen



Bild 20: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen