

**TMBLJ7NS7L8067679**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	247.039 km
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Restlauf bis Service</b>	27.900 km
<b>Typ/Modell</b>	KODIAQ	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	09/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBLJ7NS7L8067679	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	19.08.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Grau-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>	09/2025, 244.922 km	<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz hinten	Rücksitz - lose - instandsetzen
2	Unterlagen	Bordbuchmappe - gebrochen / gerissen
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (und links, beschlagen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen
4	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
11	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten links	Tür - Kratzer
13	Interieur	Innenraum - Kratzer
14	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit komplett



## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R18 104V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	215/65 R17 99H	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	KODIAQ	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	247.039 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBLJ7NS7L8067679	<b>Erstzulassung</b>	19.08.2020

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	105 µm
2	Dachholm links	110 µm
3	Dachholm rechts	110 µm
4	Heckklappe/-tür	151 µm
5	Kotflügel links	123 µm
6	Kotflügel rechts	125 µm
7	Motorhaube	131 µm
8	Schweller links	73 µm
9	Schweller rechts	85 µm
10	Seitenwand links	131 µm
11	Seitenwand rechts	116 µm
12	Tür hinten links	126 µm
13	Tür hinten rechts	125 µm
14	Tür vorne links	124 µm
15	Tür vorne rechts	117 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges




Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



**Abbildung 55:** Sonstiges



**Abbildung 56:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sitz hinten: Rücksitz - lose - instandsetzen



**Beschädigung #1:** Sitz hinten: Rücksitz - lose - instandsetzen



**Beschädigung #2:** Unterlagen: Bordbuchmappe - gebrochen / gerissen



**Beschädigung #2:** Unterlagen: Bordbuchmappe - gebrochen / gerissen



**Beschädigung #3:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, beschlagen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #3:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, beschlagen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #3:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, beschlagen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #3:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, beschlagen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #3:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, beschlagen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag




**Beschädigung #4:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag




**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #6:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Kratzer




Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Kratzer




Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #14:** Verglasung: Heckscheibe - Kratzer



**Beschädigung #14:** Verglasung: Heckscheibe - Kratzer



**Beschädigung #14:** Verglasung: Heckscheibe - Kratzer

## Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Heckklappe/-tür



Nacklackierung 1: Heckklappe/-tür