

Rzeczoznawca : inż. Jakub Tabisz

Zleceniodawca: ORLEN Technologie Spółka Akcyjna

Adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Opinię wykonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę oraz oględzin pojazdu przeprowadzonych przez rzeczoznawcę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2010

Model: Boxer 333 2.2 HDI MR`07 E4 3.3t

Wersja: L3H2

Nr rejestracyjny: RK 48618

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF3YBBMFB11891274



Data pierwszej rejestracji	2011/01/03
Wskazanie drogomierza	236806 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/01/03-25/05/08)	172 mies.
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 1375 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

Rzeczoznawca : inż. Jakub Tabisz

Zlecniodawca: ORLEN Technologie Spółka Akcyjna

Adres: ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Opinię wykonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zlecniodawcę oraz oględzin pojazdu przeprowadzonych przez rzeczoznawcę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2010

Model: Boxer 333 2.2 HDI MR'07 E4 3.3t

Wersja: L3H2

Nr rejestracyjny: RK 48618

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF3YBBMF11891274

Data pierwszej rejestracji	2011/01/03
Wskazanie drogomierza	236806 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/01/03-25/05/08)	172 mies.
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 1375 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania		
2	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny Szyby przednie regulowane elektrycznie Zamek centralny		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Radioodtwarzacz CD	115

STAN TECHNICZNY POJAZDU

- Pojazd w trakcie oględzin został uruchomiony.
- Nie wykonano próby ruchowej pojazdu.
- Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotowym.

- Oświetlenie i osprzęt elektryczny bez uwag, stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji.
- Zawieszenie, układ hamulcowy i układ kierowniczy brak możliwości weryfikacji.
- We wnętrzu pojazdu stwierdzono zabrudzenia tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia.
- W pojeździe stwierdzono ogniska korozji na lewym i prawym przednim progu, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, odpryski powłoki lakierowej na pokrywie silnika oraz uszkodzenia blacharsko lakiernicze tylnych nadkoli we wnętrzu przestrzeni ładunkowej.
- Na podstawie badania grubości powłoki lakierowej w pojeździe nie stwierdzono śladów napraw powypadkowych. Szczegółowy raport z pomiarów załączony jest do wyceny.
- Nie badano poprawności i budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (180 mies.)		
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		115 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		830 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG		2 495 PLN
KOREKTY RÓŻNE		- 5 272 PLN
W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 272
Konieczne naprawy pojazdu	-15,7	-4 000

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

.....
wycenę wykonał

Zastrzeżenia ograniczające:

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do badania dokumentów oraz złożonych oświadczeń.
- Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
- Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości, powyższe oszacowanie stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej przez strony.
- Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych (np. nr fabrycznych).
- Nie weryfikowano podanego/odczytanego stanu drogomierza.
- Wycenę wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie wykonano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
- Wydana opinia nie może być kopiowana ani publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1264/KT/05/2025

z dnia: 2025/05/08

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2010

Model: Boxer 333 2.2 HDI MR'07 E4 3.3t

Wersja: L3H2

Nr rejestracyjny: RK 48618

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3




Fot. 4



Fot. 5




Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12