

Nr zlecenia: 31739/CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF03XXTTG3KS17603
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PO5LX93
Model pojazdu:	FT Custom 320 2.0 TDCi MR`18 E6.2 3.2t	Nr Info-Ekspert:	011-11798
Wersja:	L2 Tourneo Titanium X	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	123821 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/08/30		
Rodzaj nadwozia	mikrobus 5 drzwiowy 8 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3190 kg / 783 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / automatyczna		
Rozstaw osi	3300 mm		
Oznaczenie silnika	New EcoBlue		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 136kW (185KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	28	Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń
2	Czujniki parkowania	29	Siedzenia w II rzędzie z regulacją pochylenia oparcia i podłokietnikami
3	Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone	30	Stopnie boczne przy drzwiach przesuwnych
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	31	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Fartuchy p/błotne przednie	32	System kontroli trakcji ESC
6	Fartuchy p/błotne tylne	33	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
7	Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 4 kierunkach oraz podp. odc. lędźw. z podłokiet, podgrzewany	34	System Start/Stop
8	Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach z podłokietnikiem, podgrzewany	35	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
9	Fotele tylne – drugi rząd - trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane	36	System wspomagania nagłego hamowania EBA
10	Fotele tylne – trzeci rząd - siedzenie podwójne	37	Szyba przednia ogrzewana
11	Fotele tylne – trzeci rząd - trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane	38	Szyba tylna ogrzewana
12	Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym	39	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Immobilizer	40	Szyby tylne przyciemniane
14	Kamera cofania	41	Szyby w II rzędzie uchylne
15	Kierownica pokryta skórą	42	Światła do jazdy dziennej LED
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Światła mijania włączane automatycznie
17	Klimatyzacja	44	Tarcze kół aluminiowe 17"
18	Klimatyzacja podwójna	45	Tempomat
19	Kolumna kierownicy regulowana	46	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
20	Komputer pokładowy	47	Wycieraczka szyby tylnej
21	Listwy boczne w kolorze nadwozia	48	Wykładzina podłogowa dywanowa
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Nagrzewnica elektryczna PTC	50	Zbiornik paliwa 70l
24	Osłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem	51	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zderzak tylny w kolorze nadwozia
26	Poduszka powietrzna pasażera	53	Zestaw naprawczy opon
27	Reflektory bi-ksenonowe z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone + szyba ogrzewana + wycieraczka Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej Drzwi tyłu nadwozia podnoszone		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
4	Pakiet foteli przednich 35/36 Poduszka powietrzna pasażera Kurtyny powietrzne boczne Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany Poduszki powietrzne boczne Podłokietnik fotela pasażera Fotel pasażera pojedynczy Podłokietnik fotela kierowcy Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach Tapicerka ze skóry Salerno Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 5 kierunkach		
5	Pakiet poprawiający widoczność II Szyba przednia ogrzewana		

- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- 6 Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
 - Poduszki powietrzne boczne przednie
 - Kurtyny powietrzne boczne
- 7 Reflektory halogenowe projekcyjne, światła do jazdy dziennej LED, światła p/mgielne z doświetlaniem łuków
 - Światła p/mgielne przednie
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - System doświetlania zakrętów
 - Reflektory halogenowe projekcyjne
- 8 System Ford SYNC 3 + DAB + nawigacja
 - System nawigacji satelitarnej
 - Sterowanie głosem systemu audio
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "iPod"
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Funkcja wzywania pomocy
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Złącze USB 2 szt.
- 9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 10 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,3
Tylne lewe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,6
Tylne prawe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (2)	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	Korozja pkt.	
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
4	Słupek przedni	L	Wgnieciona rama dachu		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Próg	L	80	
5	Drzwi przednie	L	140	
6	Słupek środkowy	L	120	
7	Drzwi tylne	L	670	
8	Błotnik tylny	L	690	
9	Błotnik przedni	P	120	
10	Próg	P	80	
11	Drzwi przednie	P	130	
12	Słupek środkowy	P	110	
13	Drzwi tylne	P	240	
14	Błotnik tylny	P	250	
15	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowanie		
5	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowanie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie bagażnika		Zarysowanie		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Jazda próbna na parkingu z prędkością około 20km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Faktura (rachunek) zakupu | NIE |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Ilość właścicieli według CEP 2 sztuki.
- Wczesniejsza kolizja pojazdu (bok TL).

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.