

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216432/9/25-11401	Data raportu	22-09-2025
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/69451/25/09/16	Miejsce oględzin	Bernarda Miłskiego 3, 80-809 Gdańsk, 8...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JN1THNT32U0023012
Marka, model	NISSAN X-Trail 17-21
Typ, wersja	X-Trail 1.7 dCi Tekna 4WD Xtr...
Numer rejestracyjny	GD171VU
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1749 ccm/110 kW
Stan licznika	50 920 km
Data 1. rej./rok prod.	22-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	22-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki, kurtyny powietrzne), Asystent parkowania - inteligentny, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Grill chromowany, przyciemniony, Immobilizer, Kamery ułatwiające parkowanie 360 (AVM), Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne chromowane, Kłapa bagażnika regulowana elektrycznie z funkcją obsługi bezdotykowej, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 5 calowym kolorowym ekranem TFT, Konsola centralna z wentylowanymi uchwytami na kubki, Koło zapasowe, Lampy przednie w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne - podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Ostrzeżenie o poruszających się obiektach, Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik kierowcy ze schowkiem, Radio CD/MP3/USB/AUX/iPod, Relingi dachowe - czarne, System Start/Stop, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System automatycznego hamowania awaryjnego, System inteligentnego kluczyka, System inteligentnego utrzymania pasa ruchu, System nagłośnienia BOSE Premium z 8 głośnikami, System nawigacji satelitarnej Nissan Connect, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania o pojeździe w martwym polu, System rozpoznawania spowolnienia ruchu i korków, System rozpoznawania znaków drogowych, System wspomagania ruszania pod górę, Szyberdach panoramiczny z elektrycznie regulowaną przesłoną, Szyby z tyłu przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone w stosunku 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, VDC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu, Włącznik przedniej poduszki pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie aktywne - system kontroli nadwozia, aktywna kontr. toru jazdy, aktywny hamulec silnikowy, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION	225/55 19 99H	5,3 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	225/55 19 99H	5,2 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION	225/55 19 99H	5,1 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	225/55 19 99H	5,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Półka/roleta tylna - Inne 1