

Nr zlecenia: 43/29/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/29

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ3CZHP027646
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW145XU
Model pojazdu:	Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	040-08966
Wersja:	Highline DSG	Rok produkcji:	2017
Wskaźnik drogowy	355637 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/05/09		
Data ważności badania technicznego	2026/05/06		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkowita	2170 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Dywaniki	31	Relingi dachowe chromowane
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka	32	Schówek chłodzony

	łędźwiowego elektryczną		
5	Gniazdo 12V	33	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
6	Gniazdo 12V w bagażniku	34	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
7	Hamulec postojowy automatyczny	35	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Hamulec wielokolizyjny	36	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
9	Immobilizer	37	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
10	Kierunkowskazy LED	38	System p/poślizgowy MSR
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	40	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	41	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Koło zapasowe z tarczą aluminiową 17"	42	System Start/Stop
15	Komputer pokładowy MFA Premium	43	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
16	Kurtyny powietrzne boczne	44	System wyboru profilu jazdy
17	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach Szczotkowane aluminium, konsola środkowa Piano Black	45	Szyby atermiczne
18	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	46	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	47	Szyby tylne regulowane elektrycznie
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	48	Światła do jazdy dziennej
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	Światła tylne LED z czarnym wykończeniem
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Tapicerka siedzeń - środkowa część foteli Alcantara, boczne części siedzeń oraz górny fragment podłokietnika skóra Vienn
23	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
24	Oświetlenie Ambiente	52	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
25	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Podłokietnik centralny przedni	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podłokietnik siedzeń tylnych	55	Zderzaki w kolorze nadwozia
28	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zegar analogowy

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio system "Composition Media"
 - Głośniki 8 szt.
 - Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz CD/MP3
 - Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Pakiet Lusterka
 - Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
 - Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, po stronie kierowcy aut. przyciemniane i aut. opuszczane po stronie pasa

- 7 Pakiet Zimowy
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 8 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 - Siedzenia tylne dzielone
 - Siedzenia tylne składane
- 9 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - tył
 - System wspomagający parkowanie
- 10 Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgienne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 11 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
 - System ACC - automatyczna regulacja odległości
 - System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Business (dopłata)
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - Światła drogowe automatycznie włączane automatycznie -Dynamic Light Assist
 - System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
 - System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
 - Światła przednie LED

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KUMHO 215/55 ZR17 94W HS 51 ECSTA TL	6,0
Przednie prawe:	KUMHO 215/55 ZR17 94W HS 51 ECSTA TL	6,0
Tylne lewe:	KUMHO 215/55 ZR17 94W HS 51 ECSTA TL	5,9
Tylne prawe:	KUMHO 215/55 ZR17 94W HS 51 ECSTA TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-170	
2	Dach		150-160	
3	Błotnik przedni	L	150-160	
4	Drzwi przednie	L	150-160	
5	Drzwi tylne	L	150-160	
6	Błotnik tylny	L	150-210	
7	Błotnik przedni	P	150-160	
8	Drzwi przednie	P	170-190	
9	Drzwi tylne	P	160-180	
10	Błotnik tylny	P	190-220	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80




Fot. nr 81


Potwierdzenie przeglądu 5	
Tak / Nie. Wykonano:	Tak / Nie. Czynności dodatkowe - wymiana:
☐ Wymiana oleju z przeglądem	☐ AdBlue*
☐ Przegląd	☐ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☒ Filtr oleju napędowego
☐ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☐ Olej przekładniowy: DSG*, ATF
☒ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☐ Sprzęgło Haldex: olej
☐ Sprawdzenie korozji i szczelności instalacji gazowej	☐ Pasek wieloramienny
☐ Sprawdzenie ustawienia reflektorów	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Zalecana naprawa	☐ Butelka do napełniania opon (krodek uszczelniający)
☐ Zyczenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☒ Wkład filtra kurzu i pyłków roślin
Przegląd wykonano dnia: 2021-08-16	☐ Pasek zębaty
przy przebiegu km: 148786	☐ Świece zapłonowe
Numer rachunku:	☐ Inne:
Przegląd wykonał:  PORSCHE POLCZYŃSKA WARSZAWA 259-00110	Gwarancja  Porsche Polczyńska LongLife: PORSCHE POLCZYŃSKA WARSZAWA 259-00110
Pieczęć specjalistycznego serwisu	Pieczęć polskiego Volkswagen
Państwa termin następnego przeglądu	Czynności dodatkowe
Wizyta w serwisie	
☐ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	
albo	
dnia (data):	dnia (data):
albo	albo
przy (przebieg w km):	przy (przebieg w km):

Dokumentacja sprawdzenia nadwozia	
	
Rys. 7 Przedstawienie zasady. Obowiązuje dla w	
Państwa specjalistyczny serwis zaznacza w ry	
☒ Rysy ☐ Wybrzuszenia/wgnębienia	
Czy stwierdzono wady? tak: ☐	
Opis wady:	

Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Potwierdzenie przeglądu 2

Tak / Nie. Wykonano:	Tak / Nie. Czynności dodatkowe - wymiana:
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☒ AdBlue*
☒ Przegląd	☐ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☐ Filtr oleju napędowego
☒ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☒ Olej przekładniowy: DSG*, ATF
☐ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☐ Sprzęgło Haldex: olej
☐ Sprawdzanie korozji i szczelności instalacji gazowej	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Sprawdzanie ustawienia reflektorów	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Zalecana naprawa	☐ Butelka do napełniania opon (środek uszczelniający)
☐ Życzenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☒ Wkład filtra kurzu i pyłków roślin
Przegląd wykonano dnia: 04/02/19	☐ Pasek zębaty
przy przebiegu km: 59603	☐ Świece zapłonowe
Numer rachunku:	☐
Przegląd wykonał:	Gwarancja mobilności LongLife:
 Porsche Warszawa Okęcie WARSZAWA 259-01890	 Porsche Warszawa Okęcie WARSZAWA 259-01330
Pieczętka specjalistycznego serwisu	Pieczętka partnera Volkswagen
Państwa termin następnego przeglądu	Czynności dodatkowe
Wizyta w serwisie	
☒ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	
albo	
dnia (data): 04/02/20	dnia (data):
albo	albo
przy (przebieg w km): 89603	przy (przebieg w km):

Dokumentacja sprawdzenia nadwozia

Rys. 4 Przedstawienie zasady. Obowiązuje dla wszystkich państw specjalistyczny serwis zaznacza w rys. 4:

* Rysy ☐ Wybrzuszenia/wgnięcia

Czy stwierdzono wady? tak: ☐

Opis wady:

Fot. nr 85

Potwierdzenie przeglądu 3

Tak / Nie. Wykonano:	Tak / Nie. Czynności dodatkowe - wymiana:
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☒ AdBlue*
☒ Przegląd	☐ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☐ Filtr oleju napędowego
☒ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☐ Olej przekładniowy: DSG*, ATF
☒ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☐ Sprzęgło Haldex: olej
☐ Sprawdzanie korozji i szczelności instalacji gazowej	☐ Pasek wielorowkowy
☒ Sprawdzanie ustawienia reflektorów	☒ Wkład filtra powietrza
☐ Zalecana naprawa	☐ Butelka do napełniania opon (środek uszczelniający)
☒ Życzenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☐ Wkład filtra kurzu i pyłków roślin
Przegląd wykonano dnia: 2019.10.03	☐ Pasek zębaty
przy przebiegu km: 80138	☐ Świece zapłonowe
Numer rachunku:	☐
Przegląd wykonał:	Gwarancja mobilności LongLife:
 PORSCHE POLSKA WARSZAWA 259-00110	 PORSCHE POLSKA WARSZAWA 259-00110
Pieczętka specjalistycznego serwisu	Pieczętka partnera Volkswagen
Państwa termin następnego przeglądu	Czynności dodatkowe
Wizyta w serwisie	
☐ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	
albo	
dnia (data):	dnia (data):
albo	albo
przy (przebieg w km):	przy (przebieg w km):

Dokumentacja sprawdzenia nadwozia

Rys. 5 Przedstawienie zasady. Obowiązuje dla wszystkich państw specjalistyczny serwis zaznacza w rys. 5:

* Rysy ☐ Wybrzuszenia/wgnięcia

Czy stwierdzono wady? tak: ☐

Opis wady:

Fot. nr 86

Potwierdzenie przeglądu 4

Tak / Nie. Wykonano:	Tak / Nie. Czynności dodatkowe – wymiana:
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☐ AdBlue®
☒ Przegląd	☒ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☐ Filtr oleju napędowego
☐ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☒ Olej przekładniowy: DSG®, ATF
☐ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☐ Sprzęgło Haldex: olej
☐ Sprawdzanie korozji i szczelności instalacji gazowej	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Sprawdzanie ustawienia reflektorów	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Zalecana naprawa	☐ Butelka do napełniania opon (środek uszczelniający)
☐ Życzenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☒ Wkład filtra kurzu i pyłków roślin
Przegląd wykonano dnia: <u>07.09.2020</u>	☐ Pasek zębaty
przy przebiegu km: <u>120898</u>	☐ Świece zapłonowe
Numer rachunku:	☐
Przegląd wykonał:	Gwarancja mobilności LongLife:
 PORSCHE POLCZYŃSKA WARSZAWA 259-00110	 PORSCHE POLCZYŃSKA WARSZAWA 259-00110
Pieczętka specjalistycznego serwisu	Pieczętka partnera Volkswagen
Państwa termin następnego przeglądu	Czynności dodatkowe
Wizyta w serwisie	
☐ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	dnia (data): _____
albo	albo
dnia (data): _____	przy (przebieg w km): _____
albo	

Dokumentacja sprawdzenia

Rys. 6 Przedstawienie zasady. Obowiązuje Państwa specjalistyczny serwis zaznacza:

☒ Rysy ☐ Wybrzuszenia

Czy stwierdzono wady? ☐ tak ☐ nie

Opis wady: _____

Fot. nr 87

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu