

Nr zlecenia: 27/26/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/26

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 6 6 5
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	W014LG
Model pojazdu:	Ceed 1.0 MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01215
Wersja:	S	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza		106549 km	
Data pierwszej rejestracji		2021/06/18	
Data ważności badania technicznego		2026/06/10	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1800 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		998 ccm / 88kW (120KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Autoalarm obwodowy	31	Radioodtwarzacz MP3
4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	32	Regulacja podświetlenia zegarów
5	Czujnik zmiernych	33	Schówek na okulary
6	Czujniki ciśnienia w oponach	34	Spoiler tylny
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Głośniki 6 szt.	36	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	37	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Immobilizer	38	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
11	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	39	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby barwione
13	Klimatyzacja	41	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
14	Kluczyk składany	42	Światła mijania projekcyjne
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	Światła mijania włączane automatycznie
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Światło dodatkowe STOP LED
17	Komputer pokładowy	45	Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym
18	Konsola centralna	46	Tarcze kół stalowe 15"
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
23	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	52	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Oświetlenie do czytania	54	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
27	Podłokietnik centralny przedni	55	Złącze "USB"
28	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	5,2
Przednie prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	5,2
Tylne lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL	4,8

Tylnie prawe:

HANKOOK 195/65 R15 91H

K 435 KINERGY ECO2 TL

5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Opony dodatkowe 4szt.
Laufenn iFIT+ 195/65 R15 91H

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastiaian Konopik
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Pokrywa wlewu paliwa		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150-160	
2	Dach		140-150	
3	Błotnik przedni	L	140-150	
4	Drzwi przednie	L	140-150	
5	Drzwi tylne	L	140-150	
6	Błotnik tylny	L	140-150	
7	Błotnik przedni	P	140-150	
8	Drzwi przednie	P	140-150	
9	Drzwi tylne	P	140-150	
10	Błotnik tylny	P	140-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel tylny		Poplamiony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 8 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego

zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II km

Data przeglądu: 11.10.2023r.

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 57 530

Wynik badania testerem diagnostycznym: BRAK DTC

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 11.10.2024r. / 72 530 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: 43

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: 15

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: OW30 C2		
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe: Wymiana płynu / 1 l / 1200		

AS MOTORS
Uni-Truck Sp. z o.o.
Al. Katowicka 70-02-000
70-124-033
AUTORYZOWANY SERWIS KIA

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 59

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD III km

Data przeglądu: 21.11.24

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 86 666

Wynik badania testerem diagnostycznym: OK

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg:

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: KIA OW30		
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

CARSWIS Sp. z o.o.
01-377 Warszawa
01-377 Warszawa
AUTORYZOWANY SERWIS KIA
Tel. (22) 532 02 40

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 60

Fot. nr 61

REJESTR PRZEGLĄDÓW STANU NADWOZIA

PRZEGLĄD I

Data przeglądu: 14.11.2022r.

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 29 776

Opis stanu nadwozia:

nr zlecenia ASO 5158/1022

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: 15

AS MOTORS Classic Sp. z o.o.
Ul. Grójecka 194
02-390 Warszawa

Odział Nadzoru: SERWIS
Al. Katowicka 78:05-830 Nadzarym

Przebieg ASO 1022

Przebieg ASO 1023

Przebieg ASO 1024

Przebieg ASO 1025

Przebieg ASO 1026

Przebieg ASO 1027

Przebieg ASO 1028

Przebieg ASO 1029

Przebieg ASO 1030

Przebieg ASO 1031

Przebieg ASO 1032

Przebieg ASO 1033

Przebieg ASO 1034

Przebieg ASO 1035

Przebieg ASO 1036

Przebieg ASO 1037

Przebieg ASO 1038

Przebieg ASO 1039

Przebieg ASO 1040

Przebieg ASO 1041

Przebieg ASO 1042

Przebieg ASO 1043

Przebieg ASO 1044

Przebieg ASO 1045

Przebieg ASO 1046

Przebieg ASO 1047

Przebieg ASO 1048

Przebieg ASO 1049

Przebieg ASO 1050

Przebieg ASO 1051

Przebieg ASO 1052

Przebieg ASO 1053

Przebieg ASO 1054

Przebieg ASO 1055

Przebieg ASO 1056

Przebieg ASO 1057

Przebieg ASO 1058

Przebieg ASO 1059

Przebieg ASO 1060

Przebieg ASO 1061

Przebieg ASO 1062

Przebieg ASO 1063

Przebieg ASO 1064

Przebieg ASO 1065

Przebieg ASO 1066

Przebieg ASO 1067

Przebieg ASO 1068

Przebieg ASO 1069

Przebieg ASO 1070

Przebieg ASO 1071

Przebieg ASO 1072

Przebieg ASO 1073

Przebieg ASO 1074

Przebieg ASO 1075

Przebieg ASO 1076

Przebieg ASO 1077

Przebieg ASO 1078

Przebieg ASO 1079

Przebieg ASO 1080

Przebieg ASO 1081

Przebieg ASO 1082

Przebieg ASO 1083

Przebieg ASO 1084

Przebieg ASO 1085

Przebieg ASO 1086

Przebieg ASO 1087

Przebieg ASO 1088

Przebieg ASO 1089

Przebieg ASO 1090

Przebieg ASO 1091

Przebieg ASO 1092

Przebieg ASO 1093

Przebieg ASO 1094

Przebieg ASO 1095

Przebieg ASO 1096

Przebieg ASO 1097

Przebieg ASO 1098

Przebieg ASO 1099

Przebieg ASO 1100

Przebieg ASO 1101

Przebieg ASO 1102

Przebieg ASO 1103

Przebieg ASO 1104

Przebieg ASO 1105

Przebieg ASO 1106

Przebieg ASO 1107

Przebieg ASO 1108

Przebieg ASO 1109

Przebieg ASO 1110

Przebieg ASO 1111

Przebieg ASO 1112

Przebieg ASO 1113

Przebieg ASO 1114

Przebieg ASO 1115

Przebieg ASO 1116

Przebieg ASO 1117

Przebieg ASO 1118

Przebieg ASO 1119

Przebieg ASO 1120

Przebieg ASO 1121

Przebieg ASO 1122

Przebieg ASO 1123

Przebieg ASO 1124

Przebieg ASO 1125

Przebieg ASO 1126

Przebieg ASO 1127

Przebieg ASO 1128

Przebieg ASO 1129

Przebieg ASO 1130

Przebieg ASO 1131

Przebieg ASO 1132

Przebieg ASO 1133

Przebieg ASO 1134

Przebieg ASO 1135

Przebieg ASO 1136

Przebieg ASO 1137

Przebieg ASO 1138

Przebieg ASO 1139

Przebieg ASO 1140

Przebieg ASO 1141

Przebieg ASO 1142

Przebieg ASO 1143

Przebieg ASO 1144

Przebieg ASO 1145

Przebieg ASO 1146

Przebieg ASO 1147

Przebieg ASO 1148

Przebieg ASO 1149

Przebieg ASO 1150

Przebieg ASO 1151

Przebieg ASO 1152

Przebieg ASO 1153

Przebieg ASO 1154

Przebieg ASO 1155

Przebieg ASO 1156

Przebieg ASO 1157

Przebieg ASO 1158

Przebieg ASO 1159

Przebieg ASO 1160

Przebieg ASO 1161

Przebieg ASO 1162

Przebieg ASO 1163

Przebieg ASO 1164

Przebieg ASO 1165

Przebieg ASO 1166

Przebieg ASO 1167

Przebieg ASO 1168

Przebieg ASO 1169

Przebieg ASO 1170

Przebieg ASO 1171

Przebieg ASO 1172

Przebieg ASO 1173

Przebieg ASO 1174

Przebieg ASO 1175

Przebieg ASO 1176

Przebieg ASO 1177

Przebieg ASO 1178

Przebieg ASO 1179

Przebieg ASO 1180

Przebieg ASO 1181

Przebieg ASO 1182

Przebieg ASO 1183

Przebieg ASO 1184

Przebieg ASO 1185

Przebieg ASO 1186

Przebieg ASO 1187

Przebieg ASO 1188

Przebieg ASO 1189

Przebieg ASO 1190

Przebieg ASO 1191

Przebieg ASO 1192

Przebieg ASO 1193

Przebieg ASO 1194

Przebieg ASO 1195

Przebieg ASO 1196

Przebieg ASO 1197

Przebieg ASO 1198

Przebieg ASO 1199

Przebieg ASO 1200

Przebieg ASO 1201

Przebieg ASO 1202

Przebieg ASO 1203

Przebieg ASO 1204

Przebieg ASO 1205

Przebieg ASO 1206

Przebieg ASO 1207

Przebieg ASO 1208

Przebieg ASO 1209

Przebieg ASO 1210

Przebieg ASO 1211

Przebieg ASO 1212

Przebieg ASO 1213

Przebieg ASO 1214

Przebieg ASO 1215

Przebieg ASO 1216

Przebieg ASO 1217

Przebieg ASO 1218

Przebieg ASO 1219

Przebieg ASO 1220

Przebieg ASO 1221

Przebieg ASO 1222

Przebieg ASO 1223

Przebieg ASO 1224

Przebieg ASO 1225

Przebieg ASO 1226

Przebieg ASO 1227

Przebieg ASO 1228

Przebieg ASO 1229

Przebieg ASO 1230

Przebieg ASO 1231

Przebieg ASO 1232

Przebieg ASO 1233

Przebieg ASO 1234

Przebieg ASO 1235

Przebieg ASO 1236

Przebieg ASO 1237

Przebieg ASO 1238

Przebieg ASO 1239

Przebieg ASO 1240

Przebieg ASO 1241

Przebieg ASO 1242

Przebieg ASO 1243

Przebieg ASO 1244

Przebieg ASO 1245

Przebieg ASO 1246

Przebieg ASO 1247

Przebieg ASO 1248

Przebieg ASO 1249

Przebieg ASO 1250

Przebieg ASO 1251

Przebieg ASO 1252

Przebieg ASO 1253

Przebieg ASO 1254

Przebieg ASO 1255

Przebieg ASO 1256

Przebieg ASO 1257

Przebieg ASO 1258

Przebieg ASO 1259

Przebieg ASO 1260

Przebieg ASO 1261

Przebieg ASO 1262

Przebieg ASO 1263

Przebieg ASO 1264

Prze

Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu