

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	04/24/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Still RX60-50
Nr fabryczny:	516329002143
Data sporządzenia wyceny:	26-09-2025



Treść wyceny

W dniu 24-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 04/24/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Ryszard Gil. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Still RX60-50.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Still
Produkt:	Wózek widłowy
Model:	RX60-50
Rok budowy:	2008 (na podstawie dokumentacji)
Nr fabryczny:	516329002143
Czas pracy:	24397h
Masa własna:	5314kg
Udźwig:	4990g
Zasilanie:	80V
Moc silnika:	15 kW
Wymiary:	2,4x0,72x1,03m

Wynik oględzin

Do oględzin maszynę okazano na placu magazynowym, niezabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin operator zaprezentował pracę urządzenia w warunkach parkingowych, bez obciążenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu. Układ hydrauliczny oraz instalacja przewodowa są w stanie dobrym – nie wykazują uszkodzeń ani wycieków.

Stan techniczny urządzenia oceniono jako przeciętny. Stwierdzono jedynie ślady powierzchniowej korozji oraz typowe zarysowania, lokalne otarcia. Ponadto:

- podłoga kabiny zabrudzona,
- deska rozdzielcza poplamiona,
- obudowa kolumny kierowniczej poplamiona,
- powierzchnia boczna lewa w dolnej części pokryta rdzą,
- nadkole przednie lewe – występuje rdza,
- nadkole przednie prawe pokryte rdzą,
- stopień lewy – występuje rdza,
- słupek masztu lewego pokryty rdzą,
- słupek masztu prawego pokryty rdzą,
- obudowa tylna korpusu górnego i lewa nosi liczne ślady zarysowania,

- zarysowania wzdłużne i poprzeczne /będące wynikiem eksploatacji wózka/,
- ubytki powłoki lakierniczej,
- obręcze kół wzdłuż krawędzi pokryte rdzą,

Ogumienie:

Przód: 355/50 – 15 – producenta TRELLEBORG eLite xp wysokości bieżnika: lewe = 11,93 ; prawe = 13,28,

Tył: 200/75-9/6,00- producenta TRELLEBORG M2 21X8-9 wysokości bieżnika: lewe = 7,30 , prawe = 7,63

Brak tabliczki identyfikacyjnej.

Do urządzenia okazano 1 klucz, księgę rewizyjną oraz UDT ważne do: 30-04-2026

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako dość dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



















































