

Nr zlecenia: 131/01/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 01.10.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N L H B M 5 1 G A N Z 1 0 0 2 1
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	PZ789YR
Model pojazdu:	i20 1.0 MR`21 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01931
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	189607 km		
Data pierwszej rejestracji	14.10.2021		
Data ważności badania technicznego	11.10.2026		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1610 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Poduszka powietrzna pasażera
2	Asystent ruszania pod górę HAC	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych i rowerzystów FCA	33	Półka bagażnika
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	34	Radio cyfrowe DAB
5	Głośniki w drzwiach przednich	35	Reflektory halogenowe
6	Głośniki wysokotonowe	36	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
7	Gniazdo 12V	37	Sterowanie systemem audio w kierownicy
8	Haczyki do mocowania bagaży	38	System Bluetooth
9	Hamulec pokolizyjny MCB	39	System monitorowania ciśnienia powietrza w

10	Immobilizer	40	oponach
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	41	System monitorowania tylnych siedzeń RSA
12	Klimatyzacja	42	System ratunkowy E-Call
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	System rozpoznawania znaków drogowych inteligentny ISLA
14	Koło zapasowe dojazdowe	44	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Kołpaki kół	45	System utrzymania pasa ruchu LKA
16	Komputer pokładowy	46	System wyboru trybu jazdy
17	Krata wlotu powietrza czarna	47	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Kurtyny powietrzne boczne	48	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Światła do jazdy dziennej
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Światła p/mgielne tylne
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Światła włączane automatycznie
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	52	Tapicerka tekstylna
23	Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX	53	Tarcze kół stalowe 15"
24	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	54	Tempomat
25	Ogranicznik prędkości	55	Uchwyt na napoje
26	Opony Michelin	56	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5"
27	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	57	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
28	Oświetlenie pierwszego rzędu	58	Zaglówki regulowane
29	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	59	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Zderzaki w kolorze nadwozia
			Złącze USB w konsoli centralnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 185/65 R15 88H PRIMACY 4	2,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 185/65 R15 88H PRIMACY 4	2,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 185/65 R15 88H PRIMACY 4	4,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 185/65 R15 88H PRIMACY 4	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-110	
2	Dach		70-110	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	90-120	
5	Drzwi tylne	L	90-120	
6	Błotnik tylny	L	90-120	
7	Błotnik przedni	P	90-120	
8	Drzwi przednie	P	80-100	
9	Drzwi tylne	P	90-120	

10	Błotnik tylny	P	90-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ramię i pióro wycieraczki tylnej		Brak zaślepki		
2	Kołpak koła przód	P	Popękany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum.
Konieczna weryfikacja serwisowa.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP

Potwierdzenie do polisy / Umowy / Certyfikatu
Document of Confirmation of the policy / Agreement / Certificate

Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel.: +48 22 / 501 61 00

Nr / No
22089/5822031

UG: 22089/5816/24/516

Potwierdzenie zawarcia / Certificate of concluding
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Motor Third Part Liability
Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu / Guaranteed sum limit – property
Suma gwarancyjna szkód na osobie / Guaranteed sum limit – casualty
Skladka / Premium
ASS BAZA

5.210.000 EUR
1.050.000 EUR
655,00
I rata - 655,00 płatna do 2024-10-24

Okres ubezpieczenia / Duration of insurance
od / from 2024-10-14 godz 00:00 do / to 13.10.2025 godz 23:59

Dane pojazdu / Data of vehicle
PZ789YR
Nr rejestracyjny / Registration number
NLHBM51GANZ100021
Numer nadwozia/VIN / Body/Chassis Number
HYUNDAI I20
Marka, model, typ pojazdu / Make, model, type of vehicle

Właściciel / posiadacz / Name of owner / user
PKO LEASING S.A.
KAEM SP. Z O.O.

Adres właściciela/posiadacza / Address
UL. ŚWĘTOKRZYSKA 36, 00-116 WARSZAWA
UL. Rzemieślnicza 14, Baranowo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Regionalne Centrum Sprzedaży Korporacyjnej
61-626 Poznań, ul. Szulagowska 29
tel. +48 (61) 87 37 635
NIP: 526-021-46-88, P-006216959
jednostka wystawiająca / the issuing unit

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Regionalne Centrum Sprzedaży Poznań
61-626 Poznań, ul. Szulagowska 29
Tel: 61 873 76 35

Ewa Szlek
Regionalny Menadżer Sprzedaży
podpis osoby upoważnionej / signature of an authorized person

Zgłoszenie szkody: Infolinia Compensa TU S.A. VIG-tel. +48 22501 61 00, Pomoc Asystantów: tel. +48 22532 84 46 lub +48 22 639 20 11

Fot. nr 44

REJESTRACJA SPRZEDAŻY

Model I20

Nr nadwozia (VIN) NLH1BMS1GAMZ1100021

Data sprzedaży 11-10-2021

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY

Model I20

Nr nadwozia (VIN) NLH1BMS1GAMZ1100021

Data przeglądu 11-10-2021

Stan licznika (km) 5

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego zgodnie z instrukcją Hyundai.

Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

AUTO CENTRUM-LIS Sp.J.
Stefan i Lidia Lis
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211
tel. 62 766 78 00, fax 62 766 78 01
NIP 616-18-15-860 REGON 250764465

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

AUTO CENTRUM-LIS Sp.J.
Stefan i Lidia Lis
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211
tel. 62 766 78 00, fax 62 766 78 01
NIP 616-18-15-860 REGON 250764465

WARUNKI OGÓLNE

Definicja gwarancji
Samochody Hyundai są produkowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. W razie konieczności naprawy, w celu utrzymania maksymalnych korzyści w okresie gwarancji, nie zmieniają się elementy, które dają gwarancję i Hyundai gwarantuje, że wszystkie części i materiały będą używane zgodnie z wymaganiami.

Gwarancja Producenta
Gwarant zapewnia UŻYTKOWNIKOWI, że samochód, pod warunkiem, że jest używany zgodnie z harmonogramem, jest zgodny z deklarowanymi parametrami. Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji, które znajdują się w instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Hyundai.

Fot. nr 45

PRZEGLĄD 16.9.21 KM LUB 16.9.21 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 16.9.21

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

ELTRANS Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY SERWIS
Pieczęć HYUNDAI
45-222 Opole, ul. Oleśka 94
tel. 77 4558044, NIP 754-21-24-860

Data: 16.9.21 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

OK

NASTĘPNY PRZEGLĄD

16.9.21 KM LUB 16-10-2021

Przebieg 16.9.21 Data 16-10-2021

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 18.5.21 KM LUB 18.5.21 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 18.5.21

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

ELTRANS Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY SERWIS
Pieczęć HYUNDAI
45-222 Opole, ul. Oleśka 94
tel. 77 4558044, NIP 754-21-24-860

Data: 23-07-2021 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

ELTRANS Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY SERWIS
HYUNDAI
45-222 Opole, ul. Oleśka 94
tel. 77 4558044, NIP 754-21-24-860

NASTĘPNY PRZEGLĄD

19.5.21 KM LUB 23-07-2021

Przebieg 19.5.21 Data 23-07-2021

Fot. nr 46

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 133814

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

motortest®
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-89-107 REGON: 017337663
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 868 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortest.hyundai.pl

Data: 15.05.19 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

motortest®
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-89-107 REGON: 017337663
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 868 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortest.hyundai.pl

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

13814 KM LUB 06-08-2019

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 118105

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
KARLIK BARANOWSKI
NIP: 61-651-95-81
www.karlik.pl

Data: 30.12.21 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
KARLIK BARANOWSKI
NIP: 61-651-95-81
www.karlik.pl

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

163405 KM LUB 30-11-2025

Przebieg Data

Rejestr przeglądów okresowych

Fot. nr 47

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 103040

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

motortest®
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-89-107 REGON: 017337663
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 868 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortest.hyundai.pl

Data: 21.12.2023 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

motortest®
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-89-107 REGON: 017337663
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 868 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortest.hyundai.pl

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

118040 KM LUB 21-12-2024

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 119132

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

motortest®
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-89-107 REGON: 017337663
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 868 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortest.hyundai.pl

Data: 25.01.24 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

motortest®
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-89-107 REGON: 017337663
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 868 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortest.hyundai.pl

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

133000 KM LUB 25-01-2025

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Rejestr przeglądów okresowych

Fot. nr 48

PRZEGLĄD 45800 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 43972

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DARIMEX Dariusz Drapała
21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 56
ODDZIAŁ SIEDLCE, 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 14, tel. 25 644 96 72
NIP: 537-001-21-10
Data: 14.09.2022 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DARIMEX Dariusz Drapała
21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 56
ODDZIAŁ SIEDLCE, 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 14, tel. 25 644 96 72
NIP: 537-001-21-10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

60000 KM LUB 09-12-2023

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 60000 KM LUB 18 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 58845

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
HYUNDAI Korea Motors
03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5
tel. salon: 22 510 00 50 (4/CMT)
Data: 30.09.2023 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
HYUNDAI Korea Motors
03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5
tel. salon: 22 510 00 50 (4/CMT)

NASTĘPNY PRZEGLĄD

73865 KM LUB 30-01-2024

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 49

PRZEGLĄD 45800 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 14943

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DARIMEX Dariusz Drapała
21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 56
ODDZIAŁ SIEDLCE, 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 14, tel. 25 644 96 72
NIP: 537-001-21-10
Data: 09.02.2022 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DARIMEX Dariusz Drapała
21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 56
ODDZIAŁ SIEDLCE, 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 14, tel. 25 644 96 72
NIP: 537-001-21-10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

30000 KM LUB 02-12-2023

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 30000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 29839

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DARIMEX Dariusz Drapała
21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 56
ODDZIAŁ SIEDLCE, 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 14, tel. 25 644 96 72
NIP: 537-001-21-10
Data: 30.05.2022 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DARIMEX Dariusz Drapała
21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 56
ODDZIAŁ SIEDLCE, 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 14, tel. 25 644 96 72
NIP: 537-001-21-10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

45000 KM LUB 20-01-2024

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 50

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

Data sprzedaży 11-10-2021 Model i rodzaj napędu I20 benzyna

Rejestr przeglądów okresowych

PRZEGŁAD OKRESOWY	PRZEGŁAD NADWOZIA
Po <u>12</u> miesiącach od daty zakupu Data <u>11-10-2022</u> lub przebieg (km)* <u>15.000</u>	Po <u>12</u> miesiącach od daty zakupu Data <u>11-10-2022</u>

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hynd

AUTO CENTRUM-LIS Sp.J.
 Stefan i Lidia Lis
 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211
 tel. 62 766 78 00, fax 62 766 78 01
 NIP 618-18-15-660 REGON 250764465

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGŁĄD ☒ 15000
 Przebieg (km)

Obsługa serwisowa

PRZEDSIĘBIORSTWO
DARIM
 21-500 Białystok
 ODDZIAŁ
 ul. Terespolska
 NIP:

Uwaga

PRZEDSIĘBIORSTWO
DARIM
 21-500 Białystok
 ODDZIAŁ
 ul. Terespolska
 NIP:


NAS

☒ 30000 KM
 Przebieg


*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

SENSA
 INSURANCE GROUP

Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu