



OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 0290/2025/07

z dnia: 02.07.2025 r.

Rzeczoznawca: dr inż. Paweł Olszowiec Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy - Lista ministra Infrastruktury RS 001847

Zleceniodawca: ElectroMobility Poland S.A.

Zadanie: Ocena wartości

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: CUPRA

Rok produkcji: 2022

Model: Born MR`22

Nr Info-Ekspert: 360-00021

Wersja: e-Boost 58kWh

Nr rejestracyjny: WU5034P

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VSSZZZK14PP003541

Data pierwszej rejestracji

25.01.2023 r.

Data ważności badania technicznego

24.01.2026 r.

Wskazanie drogomierza

31533 km

Okres eksploatacji pojazdu (25.01.2023 r.-02.07.2025 r.)

29 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)

Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

elektryczna

Moc silnika

170 kW (231 KM)

Rodzaj napędu

tylny zblokowany (4x2)

WYPOSAŻENIE (2022.03 - 2022.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Podświetlenie podłokietnika w przednich drzwiach
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	33	Poduszka powietrzna centralna
3	Asystent pasa ruchu	34	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)	35	Poduszka powietrzna pasażera
5	Bluetooth	36	Poduszki powietrzne boczne
6	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu	37	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	38	Pompa ciepła
8	Dywaniki welurowe przód/tył	39	Progi w kolorze szarym
9	Fotele przednie kubelkowe	40	Spojlery boczne z tyłu w kolorze czarnym
10	Fotele przednie z regulacją wysokości	41	Sportowa, podgrzewana kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą z przyciskiem trybu Cupra i przyciskiem wyboru profilu jaz
11	Full link	42	System Cupra Drive Profile (5 profili jazdy)
12	Kabel ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej (32A Mode3)	43	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem	44	System kontroli odstępów Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów

OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 0290/2025/07

z dnia: 02.07.2025 r.

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
14	Kieszenie w oparciach foteli przednich	45	System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
15	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	46	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
16	Lakier Vapour Grey	47	System stabilizacji toru jazdy ESC
17	Ładowanie akumulatora 58kWh i 77kWh mocą 11 kW prądem zmiennym AC	48	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
18	Ładowanie akumulatora 58kWh prądem stałym DC mocą 120 kW	49	Szyby przyciemniane
19	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	50	Tapicerka materiałowa SEAQUAL«
20	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	51	Tarcze kół aluminiowe 19" TYPHOON MACHINED SPORT BLACK / SILVER w kolorze czarnym z elementami w kolorze srebrnym
21	Nakładki na pedały sportowe	52	Tarcze kół aluminiowe 20" BLIZZARD MACHINED GLOSSY BLACK / COPPER w kolorze czarnym z elementami w kolorze miedzi
22	Ogranicznik prędkości	53	Technologia e-Boost (czasowe podniesienie mocy do 231 KM)
23	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED	54	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Pakiet AR-HUD	55	Tylny spojler CUPRA lakierowany w kolorze nadwozia
25	Pakiet Below Zero	56	Uchwyt na napoje z przodu
26	Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza	57	Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 5,38
27	Pakiet Full LED	58	Wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze miedzi
28	Pakiet Pilot M	59	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
29	Pakiet praktyczny	60	Zderzaki Cupra w kolorze miedzi
30	Podłokietnik przedni	61	Zestaw naprawczy do opon dla 19-calowych felg i 20-calowych felg HURRICANE oraz BLIZZARD
31	Podsufitka w kolorze czarnym		

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	* Lusterka boczne w kolorze szarym	0

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/45 R20 95T XL ECO CONTACT 6 TL FR SEAL(+)	5.5	45
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/45 R20 95T XL ECO CONTACT 6 TL FR SEAL(+)	5.5	45
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/45 R20 95T XL ECO CONTACT 6 TL FR SEAL(+)	5.5	45
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/45 R20 95T XL ECO CONTACT 6 TL FR SEAL(+)	5.5	45

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 23.05.2025r. dokonano oględzin samochodu marki Cupra w miejscowości Warszawa 03-301 ul. Jagiellońska 55

Jest to pojazd elektryczny

Nadwozie:

Pojazd zgodnie z dokumentacją zdjęciową oceniono w stanie kompletnym, nadwozie nosi ślady normalnego użytkowania

Jednostka napędowa :

Silnik pojazdu pracuje bez uwag, pojazd porusza się bez zastrzeżeń. Na desce rozdzielczej w chwili oględzin nie świeciły się żadne komunikaty.

Integralną częścią wyceny jest raport z diagnostyki komputerowej, który zawiera informacje o błędach systemowych pojazdu.

Błędy wymagają dalszej profesjonalnej diagnostyki.

Analiza krótkotrwałych podstawowych parametrów kondycji baterii takie jak ocena temperatura poszczególnych cel akumulatora lub różniące wartości napięć pomiędzy celami, nie wykazały nieprawidłowości.

Wnętrze:

Wnętrze kabiny w stanie proporcjonalnym do przebiegu,

Podwozie:

Stan podwozia, zawieszenia oraz elementów konstrukcyjnych oceniony z poziomu gruntu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia.....r.