

Nr zlecenia: 123/07/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 07.10.2025

**Zleceniodawca:**CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] X-2025  |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | T M B A R 7 N X 1 M Y 1 8 7 4 2 6 |
| Marka:                                              | SKODA                                     | Nr rejestracyjny: | RT55035                           |
| Model pojazdu:                                      | Octavia IV 1.5 TSI e-Tec MR`20 E6d        | Nr Info-Ekspert:  | 034-04478                         |
| Wersja:                                             | Ambition DSG                              | Rok produkcji:    | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 198332 km                                 |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 04.11.2021                                |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 04.11.2026                                |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | liftback 5 drzwiowy                       |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1912 kg*                                  |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)      |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1498 ccm / 110kW (150KM)                  |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Bluetooth
- 4 Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 28 Sygnalizacja otwartych drzwi
- 29 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- 30 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- 31 System bezkluczykowego uruchamiania

|    |                                                                        |    |                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5  | światła mijania                                                        | 32 | pojazdu Kessy Go                                                            |
| 6  | Czujniki parkowania - tył z MANOEUVRE ASSIST                           | 33 | System DSR                                                                  |
| 6  | Funkcja SMART LINK                                                     | 33 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                         |
| 7  | Głośniki 8 szt.                                                        | 34 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                               |
| 8  | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 35 | System Front Assist                                                         |
| 9  | Hamulec postojowy elektromechaniczny                                   | 36 | System kontroli ciśnienia w oponach                                         |
| 10 | Immobilizer                                                            | 37 | System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu                           |
| 11 | Kamera cofania                                                         | 38 | System pokolizyjny ACS                                                      |
| 12 | Kierownica 2-ramienna                                                  | 39 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                                |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa                       | 40 | System Start/Stop                                                           |
| 14 | Komputer pokładowy                                                     | 41 | System wspomagający hamowanie w zakrętach                                   |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 42 | System wspomagania ruszania pod górę                                        |
| 16 | Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności                           | 43 | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne |
| 17 | Miotłka w schowku drzwi kierowcy                                       | 44 | Światła do jazdy dziennej                                                   |
| 18 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu              | 45 | Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem łuków LED                        |
| 19 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 46 | Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami                           |
| 20 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 47 | Tarcze kół aluminiowe 17" "Rotare Aero"                                     |
| 21 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 48 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                   |
| 22 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 49 | Usługa Care Connect                                                         |
| 23 | Radio Skoda Auto Swing (wyświetlacz 8,25" ,USB-C)                      | 50 | Wspomaganie układu kierowniczego                                            |
| 24 | Reflektory LED Basic                                                   | 51 | Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy                                               |
| 25 | Schówek na okulary                                                     | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane                     |
| 26 | Siatki mocujące bagaż 3 szt.                                           | 53 | Zestaw naprawczy opon                                                       |
| 27 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |    |                                                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Podłokietniki centralne: przedni i tylny  
Podłokietnik centralny przedni  
Podłokietnik siedzeń tylnych
- System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany
- Pakiet Selection  
System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full  
Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset  
Czujniki parkowania - przód/tył z MANOEUVRE ASSIST

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA      | 205/55 | R17 | 95V XL ECOCONTROL HP2 TL          | 5,0          |
| Przednie prawe: | FULDA      | 205/55 | R17 | 95V XL ECOCONTROL HP2 TL          | 5,0          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK    | 205/55 | R17 | 91H W 320B WIN.I*CEPT EVO2 R-FLAT | 3,0          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK    | 205/55 | R17 | 91H W 320B WIN.I*CEPT EVO2 R-FLAT | 3,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Mateusz Wasilewski  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

|  <b>NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne</b> |                       |       |                                                                     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                                                                                | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                  | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                   | Błotnik przedni       | P     | Wgniecenia                                                          |      |         |
| 2                                                                                                                                   | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                                         |      |         |
| 3                                                                                                                                   | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 4                                                                                                                                   | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 5                                                                                                                                   | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniecenia                                                          |      |         |
| 6                                                                                                                                   | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania |      |         |
| 7                                                                                                                                   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 127                     |      |
| 2    | Dach                          |       | 122                     |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 113                     |      |
| 4    | Próg                          | L     | 113                     |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 117                     |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 116                     |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 118                     |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 110                     |      |
| 9    | Próg                          | P     | 112                     |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 121                     |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 112                     |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 121                     |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120                     |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Reflektor      | P     | Wilgoć wewnętrzna                        |      |         |
| 2    | Zderzak tylny  |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                    | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Dywanik przedni                   | L     | Przetarcie materiału |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie wnęki tylnej | L     | Zarysowania          |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie wnęki tylnej | P     | Zarysowania          |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK  |
| 4 | Gaśnica                | TAK  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |
| 6 | Apteczka               | TAK  |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*