

Nr zlecenia: 70/25/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Przeźmierowo
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	WBA11EV0509V15690
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ4E120
Model pojazdu:	X5 Diesel MR`18 E6 G05	Nr Info-Ekspert:	003-05767
Wersja:	xDrive30d Step	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	33749 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/03/22		
Data ważności badania technicznego	2027/03/22		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2950 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	fioletowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		40	Poduszka powietrzna kierowcy	
2	Asystent hamowania		41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	
3	Asystent uwagi		42	Poduszki powietrzne boczne przednie	

4	Autoalarm	43	Reflektory LED
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
6	Czujnik kolizji	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
7	Czujnik poziomu i klasy oleju	46	Sygnal dźwiękowy dwutonowy
8	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	47	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
9	Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie	48	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
10	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	49	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
11	Dywaniki welurowe	50	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
12	Emergency call	51	System Mild-Hybrid
13	Filtr cząstek stałych	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14	Fotele przednie sportowe	53	System ochrony pieszych pasywny
15	Funkcja Follow-Me-Home	54	System rekuperacji
16	Głośniki 6 szt.	55	System Start/Stop
17	Gniazdo 12V 3 szt.	56	System zabezpieczeń bocznych SIP
18	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	57	Szyby atermiczne
19	Immobilizer	58	Szyby elektrycznie regulowane
20	Kierownica wielofunkcyjna	59	Światła stop dynamiczne
21	Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa	60	Światła tylne LED
22	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	61	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami
23	Końcówki układu wydechowego chromowane	62	Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 618"
24	Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie	63	Teleservices
25	Kurtyny powietrzne boczne	64	Tempomat z funkcją hamowania
26	Lakier niemetalizowany	65	Trójkąt ostrzegawczy
27	Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne	66	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Listwy progowe z napisem "BMW" podświetlane	67	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	68	Usługi Connected Drive Services
30	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
31	Napęd na cztery koła xDrive	70	Wybór trybów jazdy
32	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	71	Wzmacniacz audio 100W
33	Oświetlenie Ambiente	72	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
34	Oświetlenie powitalne	73	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	74	Zamek centralny
36	Oznaczenie modelu	75	Zestaw naprawczy opon
37	Podłoga bagażnika podwójna	76	Zestaw narzędzi
38	Podłokietnik centralny przedni	77	Złącze "USB" 2 szt.
39	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Professional
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Złącze USB 2 szt.

- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 12,3" wyświetlacza pokładowego
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 5 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
 - Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne
- 7 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny
- 2 Pakiet M Sport (dopłata)
 - Kierownica sportowa typu M
 - Układ hamulcowy sportowy M
 - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Lakier niemetalizowany
 - Wykończenie deski rozdzielczej skórą syntetyczną Sensatec
 - Zawieszenie Adaptacyjne M
 - Kluczyk w stylistyce M
 - Pedały i podnózek M
 - Końcówki układu wydechowego w stylizacji M
 - Listwy progowe z napisem "M"
 - Napis "M" na bokach
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
 - Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
 - Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 740 M" dwubarwne, opony mieszane rozmiary
 - Emblematy BMW M 50 Years
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 275/45 R20 110Y XL P ZERO R-FLAT (PZ4)	6,0
Przednie prawe:	PIRELLI 275/45 R20 110Y XL P ZERO R-FLAT (PZ4)	6,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 305/40 R20 112Y XL P ZERO R-FLAT	6,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 305/40 R20 112Y XL P ZERO R-FLAT	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl - bez uwag


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
11	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
12	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK
6	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu