

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. L	pęknięcie	WY	0,6
2	Zderzak, środek	głębokie, zarysowanie, pęknięcie/rozerwanie	WY	1,1
3	Zderzak, róg R	głębokie, zarysowanie	WY	
4	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0,3
5	Nakładka pokryw tylnej dół L	pęknięcie	WY	0,2
6	Tapicerka siedzenia 1.rząd R	przepalenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	1,2
7	Światnik przedni L	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie, ślady korozji	NA	2
8	Światnik przedni R	odpryski lakieru, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	
9	Obudowa przednia	zarysowanie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	
10	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
11	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
12	Próg R	ślady korozji	NA	
13	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
14	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	liczne, wgniecenie, liczne, zarysowanie, ślady korozji	NA	2,5
15	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne R	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	1
16	Półka zawiasu, dół drzwi tylnych L	zarysowanie		
17	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
18	Poszycie drzwi tylnych R	plytkie, , zarysowanie, plytkie, , zarysowanie, zarysowanie		
19	Światnik tylny L	odpryski lakieru		
20	Ośłona światnika tylnego, dolna L	zarysowanie		
21	Kolpak koła przód L	odpryski lakieru		
22	Kolpak koła przód R	odpryski lakieru		
23	Kolpak koła tył L	odpryski lakieru		
24	Kolpak koła tył R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Inne 1



Fot. 42

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44


Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 68

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kołpak przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Nadkołe przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Fotel prz. praw.() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 74

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 78

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1