

Nr zlecenia: 68/07/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/07

**Zleceniodawca:**CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] X-2025  |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:              | Z F A C F 8 A R 6 M 6 U 7 8 7 6 4 |
| Marka:                                              | FIAT                                    | Nr rejestracyjny: | WE4K824                           |
| Model pojazdu:                                      | Tipo 1.4 MR`21 E6d                      | Nr Info-Ekspert:  | 045-05687                         |
| Wersja:                                             | Tipo Classic                            | Rok produkcji:    | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 63617 km                                |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/09/28                              |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/05/20                              |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                        |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1650 kg                                 |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1368 ccm / 70kW (95KM)                  |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 17   | System informujący o zapięciu pasów dla kierowcy i pasażerów |
| 2    | Automatycznie unoszona kłapa bagażnika    | 18   | System kontroli ciśnienia w oponach                          |
| 3    | Czujnik temperatury zewnętrznej           | 19   | System kontroli trakcji dynamiczny DTC                       |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 20   | System kontroli trakcji ESC                                  |

|    |                                                         |    |                                               |
|----|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 5  | Gniazdo 12V                                             | 21 | System kontroli trakcji TCS                   |
| 6  | Kierownica ze sterowaniem<br>radioodtwarzaczem UConnect | 22 | System Panic Brake Assist                     |
| 7  | Klamki w kolorze czarnym                                | 23 | Szyba tylna ogrzewana                         |
| 8  | Klimatyzacja                                            | 24 | Szyby przednie regulowane elektrycznie        |
| 9  | Kolumna kierownicy regulowana                           | 25 | Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive" |
| 10 | Kurtyny powietrzne boczne                               | 26 | Wyświetlacz monochromatyczny TFT 3,5"         |
| 11 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie             | 27 | Załączki foteli przednich                     |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy                            | 28 | Załączki siedzeń tylnych 2 szt.               |
| 13 | Poduszka powietrzna pasażera                            | 29 | Zamek centralny zdalnie sterowany             |
| 14 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                  | 30 | Zderzaki w kolorze nadwozia                   |
| 15 | System ERM                                              | 31 | Zestaw naprawczy koła Fix & Go                |
| 16 | System Hill Hold                                        | 32 | Złącze "USB"                                  |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Poduszki powietrzne boczne  
Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne  
Poduszki powietrzne boczne
- Radio Uconnect z systemem DAB i portem USB (brak czytnika CD), 4 głośniki  
Głośniki 4 szt.  
Złącze "USB"  
Radio Uconnect DAB

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
- Lakier metalizowany Szary Maestro

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | BRIDGESTONE 195/65 R15 91H B 250 ECOPIA TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | BRIDGESTONE 195/65 R15 91H B 250 ECOPIA TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | BRIDGESTONE 195/65 R15 91H B 250 ECOPIA TL | 4,5          |
| Tylne prawe:    | BRIDGESTONE 195/65 R15 91H B 250 ECOPIA TL | 4,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Wgniecenia                     |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 8    | Błotnik tylny         | P     | Wgniecenia                     |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 155-160              |      |
| 2    | Dach             |       | 130-150              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 130-150              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 4  | Drzwi przednie                | L | 130-150 |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 130-150 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 130-150 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 130-150 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 130-150 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 130-150 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 130-150 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 130-150 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany                   |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                   |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 7 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 8 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 4 | Gaśnica                | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK |
| 6 | Apteczka               | TAK |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88






Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu