

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	408911/10/25-9570	Data raportu	03-10-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	30-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/72493/25/09/25	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0EXXWPCEMB19438
Marka, model	FORD Mondeo Hatchback 19-21
Typ, wersja	Mondeo 2.0 EcoBlue Executiv...
Numer rejestracyjny	WD0542S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	158 962 km
Data 1. rej./rok prod.	23-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	19-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Drzwi bagażnika - zamykane i otwierane elektrycznie, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17", wzór 10x2-ramienny, z ogumieniem 215/55, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją łędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Gniazdko 230V, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwytyami na napoje, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne skl. elektr. z lampkami oświetlającymi podłogę, pamięć położeń, lewe fotochromatyczne, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki na progi przednich drzwi w kolorze aluminium, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Ogrzewana tylna kanapa, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne, 1 i 2 rząd siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory w technologii Ford Dynamic LED, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspierający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System monitorowania martwego pola w lusterkach (Blind Spot Information z funkcją CrossTrafficAlert), System nawigacji sat. Sony CD/MP3/DAB+/Ford SYNC/wyś.8"/AppLink/TMC/Bluetooth/12 głoś./2xUSB/st.kier., System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby boczne przednie z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Smitty Ebony, Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go - Adaptive Cruise Control, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wnętrze testowane pod kątem alergii, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), wielofunkcyjny, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej w technologii LED, zintegrowane z reflektorami Ford Dynamic LED, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Seat ERGO Driver & Passenger, Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego, zawiera manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/55 17 98W	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/55 17 98W	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/55 17 98W	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/55 17 98W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
6	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	200 - 300
3	Słupek przedni prawy	200 - 300
4	Drzwi przednie prawe	200 - 300
5	Drzwi tylne lewe	150 - 300
6	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.6
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		
5	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny , część górna L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2