

Nr zlecenia: 33/08/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA22500006L32655
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WN2043L
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 MR`16 E6 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-04615
Wersja:	Base	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	98116 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/11/15		
Data ważności badania technicznego	2026/01/22		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 57kW (77KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe pełnowymiarowe	5	System kontroli trakcji ESC
2	Listwy boczne	6	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Poduszka powietrzna kierowcy	7	Szyby atermiczne
4	Przygotowanie do montażu radia	8	Wspomaganie układu kierowniczego
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
 - 2 Klimatyzacja
 - 3 +Radioodtwarzacz

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	175/70 R14	84T	P 4 CINTURATO TL	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI	175/70 R14	84T	P 4 CINTURATO TL	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI	175/70 R14	84T	P 4 CINTURATO TL	5,0
Tylne prawe:	PIRELLI	175/70 R14	84T	P 4 CINTURATO TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Paliwo alternatywne: gaz płynny (propan butan)

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiałka

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, pogięty		
2	Pokrywa przednia		Odstaje z lewej strony, odpryski lakieru z korozją		
3	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	P	Wgniecenia, zarysowania lakieru		
5	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciona głęboko, pogięta na całej powierzchni		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi	L	100-130	
5	Błotnik tylny	L	100-130	
6	Błotnik przedni	P	110-130	
7	Drzwi	P	100-130	
8	Błotnik tylny	P	100-130	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, pęknięty		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany, wgnieciony		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
3	Nadkole wewnętrzne tylne	L	Zarysowania, wgniecenia		
4	Nadkole wewnętrzne tylne	P	Zarysowania, wgniecenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Silnik gaśnie po około 4-5 min pracy - konieczna weryfikacja serwisowa.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102

ZASWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

2023-11-19 / RADZISZEWO NR 04507/ZGR/009/2022 A)

Marka	Typ	Model pojazdu	(2) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
FIAT	225	FIORINO	N1	WN2043L / PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania, czynności	(1) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) numer nadwozia/podwozia/wamy		
samochód ciężarowy	Okresowe	ZFA22500006L32655		

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU

Data pierwszej rejestracji (z gwarancji)	XXXX	Pozytywny/Positive (P) Negatywny/Negative (N) CTC Sp. z o.o. 41-707 Ruda Śląska, ul. Radziszewska 1 a, Stacja Kontroli Pojazdów Radziszewo, ul. Szczecińska 117, 74-107 Dąbrowa, tel. 091
Data pierwszej rejestracji w kraju	2018-11-15	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	62 250 km	
(6) Następnym termin badania do	2023-11-19	(5) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty

(8) Stwierdzone usterki i ich kategorie

(10) Uwagi:
dotyczy CAZ 20
Wartość STAKO - 163400872
- Zbiornik na gaz skroplony LBG bezprzewodny, analityczny do zastrzeżenia wyników spaleniowych w pojazdach (Dz.U. 2012.1468 §1 pkt 1 i 8, §)
- Data wytworzenia produktu: 2018-08-31
- Numer produktu: T0211601R40007216STA
- Data droczy: 2018-08-01
- Numer droczy: T0211601R40007216STA
- Data wdrożenia droczy: 2020-03-31
- Numer zbrojnika: 163400872
- Pojemność zbiornika: 42
- Rodzaj gazu: Płynny

* Pojazd odpowiada ~~Nie-odpowiada~~ dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.
Pojazdy przystosowane do zasilania gazem LPG.

ZGR/D0013
Piotr Fejski

Fot. nr 103



Fot. nr 104

BRC KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

0 km (bezpłatny) Stan gwarancji 568924

Data przeglądu 20.11.2018 Stan licznika 206m

SP AUTO ul. Szczawiowa 540 70-030 Białystok tel. 851 004 515 e-mail: spauto@cp.pl

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza układu mierników	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie zawieszeń sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie dostawienia lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana oleju	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☒
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☒
Wymiana świec zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana smoly łożyska	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na życzenie Użytkownika

Fot. nr 105

SP AUTO ul. Szczawiowa 540 70-030 Białystok tel. 851 004 515 e-mail: spauto@cp.pl

PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ CZAKRAM

(płatny) 2018 Stan gwarancji 568924

2018 51 km

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie zawieszeń sterownika	tak ☐	nie ☒
tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☒
tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☒
tak ☐	nie ☒	Wymiana smoly łożyska	tak ☐	nie ☒
tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒


Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na życzenie Użytkownika

Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

onać podane
słukowego.


MODEL MODEL WYMIAR OŚCI PRZEDZIAŁ PRZEWIDZANY DLA STANU LICZNIKA WSK ZASTOSOWANY DLA SUBIEKTÓW RAZEM I KLASA SPŁACIŁ WYKONAWCZA DATA KOD (KOD CENY SERWISU)	MODEL MODEL WYMIAR OŚCI PRZEDZIAŁ PRZEWIDZANY DLA STANU LICZNIKA WSK ZASTOSOWANY DLA SUBIEKTÓW RAZEM I KLASA SPŁACIŁ WYKONAWCZA DATA KOD (KOD CENY SERWISU)	GWARANCJA REZERWACJE USŁUGI EDUCYJNE USŁUGI SERWISOWE
MODEL MODEL WYMIAR OŚCI PRZEDZIAŁ PRZEWIDZANY DLA STANU LICZNIKA WSK ZASTOSOWANY DLA SUBIEKTÓW RAZEM I KLASA SPŁACIŁ WYKONAWCZA DATA KOD (KOD CENY SERWISU)	MODEL MODEL WYMIAR OŚCI PRZEDZIAŁ PRZEWIDZANY DLA STANU LICZNIKA WSK ZASTOSOWANY DLA SUBIEKTÓW RAZEM I KLASA SPŁACIŁ WYKONAWCZA DATA KOD (KOD CENY SERWISU)	

31

Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu