

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-445/2025\_DW3UY04

Numer szkody / sprawy SM-445/2025\_DW3UY04  
Nr kalkulacji 8808

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0154855

Numer rejestracyjny: DW3UY04  
Numer nadwozia: JMZKH0HB001117141  
Marka: MAZDA  
Model: CX-60 22-  
Typ: CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut  
Data pierwszej rejestracji: 15.02.2023  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 8691  
Data wyceny: 29.09.2025  
Wycena na dzień: 29.09.2025  
Wersja bazy danych: 2025.09  
Wartość:

Numer wyceny **8808**  
 Data wyceny **29.09.2025**  
 Wycena na dzień **29.09.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-445/2025\_DW3UY04

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0154855

Numer rejestracyjny / numer VIN DW3UY04 / JMZKH0HB001117141  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.02.2023 / 31  
 Rok produkcji 2022  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 77 708 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 55 800 / 21 908  
 Lakier niebieski metalik  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
 Marka MAZDA  
 Model CX-60 22-  
 Typ CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
 Okres dostępności 01.03.2022 - ...  
 Pojemność silnika (ccm) 2488  
 Moc kW / KM 141 / 191  
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

#### WYCENA POJAZDU

**Zakup**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09)  | PLN |
| Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji | PLN |
| Korekta na przebieg                      | PLN |
| Korekta na rok produkcji                 | PLN |
| Wartość wyposażenia dealerskiego         | PLN |
| Wartość czynników obniżających wartość   | PLN |
| Korekta na stan opon                     | PLN |

#### Wartość pojazdu (brutto)

**PLN**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- Alarm
- Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych
- Apple Carplay i Android Auto
- Boczki drzwi obszYTE ekologiczną skórą
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Felgi aluminiowe 20 czarno-srebrne z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy regulowany w 8 płaszczyznach
- Fotel pasażera regulowany w 6 płaszczyznach
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie (w 10 płaszczyznach)
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele tylne podgrzewane
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB-C (2x) - przód
- Gniazdo USB-C (2x) - tył
- Kabel ładowy (z domową wtyczką)
- Kabel ładowy (ze złączem "Type 2")
- Kamera cofania
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Kierownica podgrzewana
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Listwy wokół okien w kolorze czarnym
- Listwy zewnętrzne chromowane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO
- Lusterka boczne z funkcją pamięci ustawień
- Łopatk do zmiany biegów
- Nawiew na tylny rząd siedzeń
- Oświetlenie KODO - przód i tył
- Oświetlenie podłogi w I rzędzie
- Oświetlenie podłogi w II rzędzie
- Oświetlenie przedniej konsoli
- Oświetlenie wewnętrzne, ambientowe
- Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne, przód
- Poduszki powietrzne boczne, tył
- Poduszki powietrzne przednie
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Radio FM
- Reflektory przednie, diodowe LED
- Schowek, podświetlany
- Siatka w przestrzeni bagażowej
- Smart Keyless
- Spojler dachowy
- Spryskiwacze reflektorów
- System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- System automatycznego włączania światła drogowych (HBC)
- System dostosowania optymalnej pozycji za kierownicą
- System e-Call - system powiadamiania ratunkowego
- System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
- System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
- System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)
- System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
- System rozpoznawania twarzy (Driver Monitor) z funkcją pamięci ustawień
- System ułatwiający wsiadanie i wysiadanie kierowcy
- System wspomagający ruszanie na wzniesieniu
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
- System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
- Światła LED do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana Nappa
- Tempomat
- Tuner radia cyfrowego
- Wybór trybu jazdy
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz centralny 12.3 cali
- Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie)
- Zarządzanie zdalne klimatyzacją (za pomocą aplikacji MyMazda)
- Zegary cyfrowe
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

## Zakup

- Lakier metalik PLN
- Pakiet Convenience & Sound PLN
  - Gniazdo 1500W

- Gniazdo 150W
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie (z funkcją bezdotykową)
- Ładowarka bezprzewodowa
- Moduł oświetlenia dla I i II rzędu siedzeń
- System audio BOSE (12 głośników)
- System kamer 360
- Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane

| SUMA                                                         | PLN   |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ                                  |       |
|                                                              | Zakup |
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) | PLN   |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-3%)                          | PLN   |

| SUMA | PLN |
|------|-----|
|------|-----|

| OPONY                                                |            | Zakup |
|------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 235/50R20</b>  |            |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 12         |       |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 4          |       |
| Zużycie [%]:                                         | 80         |       |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0          |       |
| <b>Wartość (brutto)</b>                              |            | PLN   |
| <b>Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 235/50R20</b> |            |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 12         |       |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 4          |       |
| Zużycie [%]:                                         | 80         |       |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0          |       |
| <b>Wartość (brutto)</b>                              |            | PLN   |
| <b>Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 235/50R20</b>  |            |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 12         |       |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 3          |       |
| Zużycie [%]:                                         | 90         |       |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0          |       |
| <b>Wartość (brutto)</b>                              |            | PLN   |
| <b>Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 235/50R20</b> |            |       |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                   | 12         |       |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                 | 3          |       |
| Zużycie [%]:                                         | 90         |       |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                          | 0          |       |
| <b>Wartość (brutto)</b>                              |            | PLN   |
| <b>SUMA</b>                                          | <b>PLN</b> |       |

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [150 – 170 µm],

- drzwi tylne prawe [150 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- rama drzwi tylnych lewych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- tapicerka podłokietnika centralnego przedniego – przecięta miejscowo,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- listwa krawędzi wnęki koła przedniego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA



**Objaśnienia:**

- \*      wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V      pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G      bezpłatna opcja wyposażenia*
- A      Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P      Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


































































2025/09/26



2025/09/26























2025/09/26



2025/09/26





















