

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Opel**  
 Typ: **Astra J Sports Tourer**  
 Fahrgestellnummer: **W0LPD8E63E8073742**  
 Erstzulassung: **11.09.2014**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU6**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **97.857 km**  
 Kraftstoffart: **Diesel**  
 Farbe: **Plat.Anthr.**  
 Leistung: **81 kW / 110 PS**  
 Hubraum: **1598 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 15.10.2025  
 Auftragsnummer: 073742


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Start/Stop-Anlage
4	Türgriffe außen Wagenfarbe
5	Wärmeschutzverglasung
6	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
7	Außenspiegel Wagenfarbe
8	ecoFLEX-Paket
9	Kopf-Airbag-System
10	Nebelschlussleuchte
11	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
12	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
13	Tagfahrlicht LED
14	Aktive Kopfstützen vorn
15	Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
16	Getriebe 6-Gang
17	Rücksitz geteilt / klappbar
18	Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
19	Karosserie: 5-türig
20	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
21	Modellpflege
22	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
23	Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad)
24	Bordcomputer
25	Dachreling schwarz

Nr.	Bezeichnung
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
27	Leseleuchten vorn (2)
28	Seitenairbag vorn
29	Elektron. Traktionskontrolle
30	Heckscheibenwischer
31	Innenraumfilter: Pollenfilter
32	Komfortsitze vorn
33	Reifendruck-Kontrollsystem
34	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
35	Anti-Blockier-System (ABS)
36	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
37	Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
38	Licht-Paket
39	Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
40	Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
41	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
42	Drehzahlmesser
43	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
44	Heckscheibe heizbar
45	Lenkrad (Leder)
46	Leuchtweitenregelung
47	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
48	Rußpartikelfilter
49	Sitz vorn links höhenverstellbar
50	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Innenraum-Paket
3	* Kopfstützen hinten (3-fach)
4	* Mittelarmlehne hinten
5	Komfort-Paket
6	* Klimaautomatik 2-Zonen
7	* Lenkrad heizbar
8	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
9	* Sitzheizung vorn
10	* Audiobedienung am Lenkrad

Nr.	Bezeichnung
11	* Lenkrad (Leder)
12	Nebelscheinwerfer
13	Sicht-Paket
14	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
15	* Innenspiegel mit Ablendautomatik
16	* Scheibenwischer mit Regensensor
17	Parkpilotsystem vorn und hinten
18	Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
19	* Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
20	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
21	Reserverad in Fahrbereifung

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 15.10.2025  
 Auftragsnummer: 073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0LPD8E63E8073742  
 Fahrzeugtyp: Opel Astra J Sports Tourer 81 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	02.06.2025	95068

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 09/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug:       Ozon behandelt:       Ozon unbehandelt:

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondseite rechts 1,09mm
2	Kotflügel vorne rechts 235µm
3	Kotflügel vorne links 325µm
4	Fondseite links 227µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Innenraum+Sitze	1, 2, 3, 4, 5, 6	verschmutzt	
2	Einstieg vorne rechts	10, 11, 12	Kratzer+Delle	
3	Tür	7, 8, 9, 13	Kratzer+leicht deformiert	
4	Tür hinten rechts	14, 15, 16	Kratzer	
5	Einstieg hinten rechts	17, 18, 19	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
6	Fondseite rechts	20, 21, 22	Kratzer+Deformiert	
7	StoÙfänger hinten	23, 24, 25, 26	Kratzer+gerissen	
8	Fondseite links	27, 28	leicht deformiert	
9	Tür vorne links	29, 30, 31	Kratzer+leicht deformiert	
10	einstieg vorne links	32, 33	Kratzer	
11	Kotflügel	34, 35	Kratzer	
12	StoÙfänger vorne	36, 37, 38	Kratzer	
13	Kotflügel vorne rechts	39, 40, 41	leicht deformiert	
14	Außenspiegelkappe rechts	42	Kratzer	
15	Reifen vorne und hinten rechts	43, 44, 45	beschädigt/verschlissen	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 94V	Goodyear	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 94V	Goodyear	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 94V	Goodyear	5
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 94V	Goodyear	7



**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Sonstiges



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

### 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 2: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 3: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 4: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt




Bild 5: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 6: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 7: Karosserie / Tür Kratzer+leicht deformiert



Bild 8: Karosserie / Tür Kratzer+leicht deformiert



Bild 9: Karosserie / Tür Kratzer+leicht deformiert



Bild 10: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 11: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 12: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 13: Karosserie / Tür Kratzer+leicht deformiert



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 19: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Deformiert



Bild 21: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Deformiert



Bild 22: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Deformiert



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+gerissen



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+gerissen

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger hinten  
Kratzer+gerissen



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten  
Kratzer+gerissen



Bild 27: Karosserie / Fondseite links leicht deformiert




Bild 28: Karosserie / Fondseite links leicht deformiert



Bild 29: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht  
deformiert




Bild 30: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht  
deformiert



Bild 31: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht deformiert



Bild 32: Karosserie / einstieg vorne links Kratzer



Bild 33: Karosserie / einstieg vorne links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Kotflügel Kratzer



Bild 35: Karosserie / Kotflügel Kratzer



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 37: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 38: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 39: Karosserie / Kotflügel vorne rechts leicht deformiert



Bild 40: Karosserie / Kotflügel vorne rechts leicht deformiert



Bild 41: Karosserie / Kotflügel vorne rechts leicht deformiert



Bild 42: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

073742

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 43: Reifen - Felge / Reifen vorne und hinten rechts beschädigt/verschlissen



Bild 44: Reifen - Felge / Reifen vorne und hinten rechts beschädigt/verschlissen



Bild 45: Reifen - Felge / Reifen vorne und hinten rechts beschädigt/verschlissen