

Nr zlecenia: 51/14/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 14.10.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy (na bazie osobowego)	VIN:	W V W Z Z Z A A Z K D 1 5 0 1 7 1
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW0297W
Model pojazdu:	up! 1.0 MR`17 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-08487
Wersja:	take up!	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	206525 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/03/08		
Data ważności badania technicznego	2026/06/10		
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk.	1330 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	8	Tapicerka foteli "Lane"
2	Kierownica 3-ramienna	9	Tarcze kół stalowe 14"
3	Poduszki powietrzne boczne przednie	10	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Siedzenia tylne składane	11	Zamek centralny
5	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach	12	Zderzaki w kolorze nadwozia
6	Szyby atermiczne	13	Zestaw naprawczy opon
7	Światła do jazdy dziennej LED		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		

- Poduszka powietrzna kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera
 2 Systemy ESP, ASR, ABS, EBV, MSR i asystent podjazdu
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 System p/poślizgowy MSR
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
 Asystent podjazdu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
- 2 Klimatyzacja
- 3 Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82T ECO CONTACT 5 TL	8,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82T ECO CONTACT 5 TL	8,0
Tylne lewe:	*DIAMONDBACK 175/65R14 86H	8,0
Tylne prawe:	*DIAMONDBACK 175/65R14 86H	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Użytkowanie jako samochód ciężarowy	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Bogusław Kobiłka

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
3	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-140	
2	Dach		130-140	
3	Błotnik przedni	L	110-150	
4	Próg	L	120	

5	Drzwi	L	180-240	
6	Błotnik tylny	L	140-150	
7	Błotnik przedni	P	110-130	
8	Próg	P	110	
9	Drzwi	P	130-140	
10	Błotnik tylny	P	120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Zaślepka haka holowniczego przód		Brak		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony	Rozdarte oparcie fotela	
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zarysowania		
5	Podnośnik szyby drzwi bocznych	L		Pęknięta korba podnoszenia szyby	
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone, zarysowania		
7	Wykładzina podłogi		Zabrudzenia		
8	Przestrzeń ładunkowa		Liczne zarysowania i wgniecenia, zabrudzenia		
9	Gałka zmiany biegów		Wytarta		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Rozdarcie		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |

- | | | |
|---|--|----------|
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt (Okazano 1szt) |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

WW0297W

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 005
Ogólna Inspekcja Techniczna
ul. Kępczyńskiego 30b, 05-178 Olsztyn

Protokół nr: TDT/44 / T2B 7226 / 18 / BOR
badania odbiorczego/okresowego/rocznego "1" zbiornika LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego napędzanego gazem skroplonym

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA "1"

1. Klasa zbiornika:	1	5. Numer fabryczny:	T2B 7226
2. Pojemność zbiornika:	44 L	6. Rok produkcji:	2018
3. Ciężenie próbnoboczne:	3,0 / 2,0 MPa	7. Rok/miesiąc badania odbiorczego:	2018/08
4. Stopień napełnienia:	80 [%]	8. Wytwórca:	P.P.H. BORMECH Sp. z o.o.

Miejsce zamontowania zbiornika (na VIN pojazdu): _____

ZNAK HOMOLOGACJI: E2067R-010802
odbiorcze/okresowe/roczne

RODZAJ BADANIA "1":
WYMAGANIA ODNIESIENIA: Regulamin EKG ONZ R67/Rev. I

ZAKRES BADANIA "1": zgodnie z protokołem odbiorczym nr: TDT-OTS/44/18/BOR z dnia 2018-08-23 z badania odbiorczego partii zbiorników

UWAGI, NIEZGODNOŚCI, WYPOSAŻENIE POMIAROWO BADAWCZE: _____

WYNIK BADANIA "1":
Zbiornik ostatecznie znakim: pozytywny/negatywny
TDT580

Skupisk, dnia 2018-08-23
miejsc i data badania

STARSZY INSPEKTOR
Transportowego Dozoru Technicznego
mgr inż. Piotr Świątkowski

podpis osoby wykonującej czynności

"1" - wypełnia się na podstawie tabliczki fabrycznej zbiornika "1" - niepotrzebne skreślić "1" - użycie w przypadku gdy pojazd jest strukturalny na jedną stronę z dwojgiem "1" - wypełniać tylko w przypadku badania odbiorczego "1" - wypełniać tylko w przypadku badania okresowego lub dobiegowego;
Zatwierdzić się na kopowaniu tylko w celu do zgłoszenia TDT lub właściciela zbiornika LPG

Skupisk, dnia 2018-08-23
Adres poczt. Transportowy Dozór Techniczny
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO

DECYZJA Nr TDT- 44/T2B 7226 / 18/BOR

Na podstawie art. 149⁶ i art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.12.2009 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1351) w związku z art. 194 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), oraz na podstawie powyższego/wętkowego" wyniku badania uwzględniającego zgodność z protokołem odbiorczym z badania odbiorczego Nr: TDT-OTS/44/18/BOR z dnia 2018-08-23

WYNIK BADANIA "1":
P.P.H. BORMECH Sp. z o.o., Charszewo 3; 76-279 Ustka
(osoba odpowiedzialna za realizację badania)

1) na eksploatację powyższego urządzenia do czasu wyznaczonego następnego badania tj. do dnia 2028-08-23
2) użycie się dla powyższego urządzenia formuły dozoru pełnego/granicznego

Decyzja jest ważna do dnia 2028-08-23 z dnia _____
Tłumaczenie dotyczy nr _____ z dnia _____

UZASADNIENIE
(wypełnia się tylko w przypadku decyzji negatywnej)

Możliwość decyzji nadaje się rozprawy charakteru w oparciu o art. 149 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od momentu decyzji należy odstąpić od wykonania wszelkich czynności w sprawie transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Powiadomienie odbiorcy decyzji

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
STARSZY INSPEKTOR
Transportowego Dozoru Technicznego
mgr inż. Piotr Świątkowski

OT Olsztyn
(osoba z podpisem, nazwiskiem, numerem i adresem)

Fot. nr 47

ELOAM86058

KARTA GWARANCYJNA

Dane użytkownika

Imię i Nazwisko/Nazwa: _____

Ulica: _____

Miejscowość (kod pocztowy): _____

Telefon: _____

Model samochodu: _____

Dane pojazdu

Nr nadwozia: W UP!

Nr rejestracyjny: UKA282042KPD150127

Stan licznika na dzień montażu instalacji LPG: _____

Typ i numer zbiornika: _____

Numer protokołu TDT zbiornika: _____

Montaż urządzenia

Data montażu: 19-03-2019

Numer „Wyciągu ze świadectwa homologacji na sposób montażu”: _____

Nazwa firmy dokonującej montażu: _____

Adres firmy dokonującej montażu: _____

tel.: _____

USŁUGI MOTORYZACYJNE
INSTALACJE GAZOWE
Wardak Sławomir
ul. Instalatorów 9, 02-263 Warszawa
NIP: 716-151-51-38, REGON: 432043214

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zadanym przez firmę Lend Rent Polska Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Granicznej 79a, 05-410 Józefów) zgodnie z ustawą z d. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

Podpis Użytkownika: _____

Pieczęć i podpis Montażysty: _____

Plant: D912
KIT DO 3000k SMART EXR 45V KP DO 120kW
21179/0350047013069

Fot. nr 48

TABELA PRZEGLĄDÓW I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Czynność / km	1 000	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	165 000	180 000	195 000	210 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulacja wskazania serwisowego reduktora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRZEGLĄDY OKRESOWE

ELOAM86058 PRZEGLĄD 1000 km

ZAKRES PRAC	1000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Regulacja wskazania rezerwy gazu	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 28.03.19 777 km
Autoryzowany Warsztat Auto-Gaz Klima
Włocławek, ul. 1 Maja 1A
tel. 81 670 33 618 kom. 604 353 743
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 15 000 km

ZAKRES PRAC	15 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 4.12.2019 14563 km
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 30 000 km

ZAKRES PRAC	30 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 12.11.2020 29265 km
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 45 000 km

ZAKRES PRAC	45 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Wymiana zestawu serwisowego reduktora A	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 24.09.2021 50 095 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 60 000 km

ZAKRES PRAC	60 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 4.07.2022 64 620 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 75 000 km

ZAKRES PRAC	75 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 18.06.2022 81 296 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 90 000 km

ZAKRES PRAC	90 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Wymiana zestawu serwisowego reduktora B	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 30.11.2022 96 068 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

Fot. nr 49

ELOAM86058 PRZEGLĄD 45 000 km

ZAKRES PRAC	45 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Wymiana zestawu serwisowego reduktora A	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 24.09.2021 50 095 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 60 000 km

ZAKRES PRAC	60 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 4.07.2022 64 620 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 75 000 km

ZAKRES PRAC	75 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 18.06.2022 81 296 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

ELOAM86058 PRZEGLĄD 90 000 km

ZAKRES PRAC	90 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Wymiana zestawu serwisowego reduktora B	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korektory EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: 30.11.2022 96 068 km
MACAR Maciej Świeboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352
Pieczęć i podpis

Fot. nr 50

ELOAM86058 **PRZEGLĄD 105 000 km**

ZAKRES PRAC	105 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektry EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: **10.07.2024**

MACAR Maciej Swieboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352

PRZEGLĄD

Wymiana filtra gazu stanu lotnego
1038443

ELOAM86058 **PRZEGLĄD 135 000 km**

ZAKRES PRAC	135 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektry EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: **18.07.2024**

MACAR Maciej Swieboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352

PRZEGLĄD

Wymiana filtra gazu stanu lotnego
1038443

ELOAM86058 **PRZEGLĄD 120 000 km**

ZAKRES PRAC	120 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektry EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: **24.08.2023**

MACAR Maciej Swieboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352

PRZEGLĄD

Wymiana filtra gazu stanu lotnego
1038443

ELOAM86058 **PRZEGLĄD 150 000 km**

ZAKRES PRAC	150 000
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	✓
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)	✓
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓
Kontrola ciśnienia reduktora	✓
Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektry EOBD)	✓
Analiza spalin (wydruk)	✓

Data: **29.08.2024**

MACAR Maciej Swieboda
ul. Warszawska 73, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 33 27 kom. 503 033 352

PRZEGLĄD

Wymiana filtra gazu stanu lotnego
1038443

Fot. nr 51

ELOAM8056

PRZEGŁĄD 165 000 km

ZAKRES PRAC	165 000	
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓	Data <u>09.10.2024</u> 108239 km * MACAR Maciej Świeboda ul. Wólczyńska 73, 42-200 Częstochowa tel. 34 387 33 27, kom. 503 033 352 PRZEGŁĄD Pieczęć i podpis
Sprawdzenie szczelności ukt. chłodzenia i gazowego	✓	
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przelotność)	✓	
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓	
Kontrola ciśnienia reduktora	✓	
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korekty EGR)	✓	
Analiza spalin (wydruk)	✓	

NAKLEKA FILTRA GAZU STANU LOTNEGO

ELOAM8056

PRZEGŁĄD 180 000 km

ZAKRES PRAC	180 000	
Sprawdzenie mocowania komponentów	✓	Data <u>29.01.2025</u> 1778943 km przed i filtry MACAR Maciej Świeboda ul. Wólczyńska 73, 42-200 Częstochowa tel. 34 387 33 27, kom. 503 033 352 PRZEGŁĄD Pieczęć i podpis
Sprawdzenie szczelności ukt. chłodzenia i gazowego	✓	
Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przelotność)	✓	
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	✓	
Wymiana zestawu serwisowego reduktora A	✓	
Kontrola ciśnienia reduktora	✓	
Kontrola regulacji (czasy wtrysku benzyny, korekty EGR)	✓	
Analiza spalin (wydruk)	✓	

NAKLEKA ZESTAWU SERWISOWEGO REDUKTORA

NAKLEKA FILTRA GAZU STANU LOTNEGO

Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu