

Zlecniodawca:

Rzeczoznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzeczoznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód specjalny z zabudową gastronomiczną	VIN:	VF6VF000967273502
Marka:	RENAULT	Nr rejestracyjny:	WWL3016Y
Model pojazdu:	Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6d 3.5t	Nr Info-Ekspert:	031-09537
Wersja:	L1H1 Pack Clim S&S+E	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	202843 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/08/02, (w Polsce: 2025/04/16)		
Data ważności badania technicznego	2026/03/18		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkowita / Ładowność	3500 kg / 1070 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3182 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2299 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent wiatru bocznego	19	Schówek na rękawiczki wysuwany Easy Life
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	20	Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z

4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	21	uchwytem na kubek
5	Fartuchy p/błotne przednie	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	23	System wspomagania awaryjnego hamowania EBA
7	Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik	24	System wspomagania ruszania pod górę
8	Gniazdo do podłączenia akcesoriów w przestrzeni ładunkowej	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
9	Klimatyzacja	26	Ścianka działowa wysoka bez okna
10	Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi	27	Światła do jazdy dziennej LED
11	Kolumna kierownicy regulowana	28	Tapicerka "Kompo"
12	Koło zapasowe	29	Tuner radiowy cyfrowy DAB
13	Kołpaki kół Mini	30	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Komputer pokładowy	31	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
15	Lusterko Wide View	32	Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi
16	Oslona chłodnicy z chromowanymi elementami	33	Wyłożenie ściany tylnej kabiny
17	Podłokietnik fotela kierowcy		Zbiornik paliwa 80l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth + USB
Radioodtwarzacz CD
Złącze "USB"
System Bluetooth
Radioodtwarzacz MP3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Bridgestone 225/65 112/110R	3,5
Przednie prawe:	*Bridgestone 225/65 112/110R	3,5
Tylne lewe:	*Bridgestone 225/65 112/110R	7,5
Tylne prawe:	*Bridgestone 225/65 112/110R	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, zarysowany		
2	Drzwi boczne przednie	L	Widoczny stary napis		
3	Drzwi boczne przednie	P	Widoczny stary napis		

Ściana lewa zabudowy - dziura w cz. górnej przedniej

Prawa ściana zabudowy - pozostałość po klejach

Narożnik tylny lewy - pocięty

Belka dolna ściany prawej wygięta

Światło obrysowe tylne prawe dolne wyrwane

Gniazdo siłowe wyrwane

Dolna ściana TL porysowana



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Porysowany, z dziurą		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	urwana rączka		



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Świeci się kontrolna CHECK ENGINE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Import prywatny

Pojazd okazano kompletny, sprawny technicznie.

Okazano dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i 1 kluczyk od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.

2. Ilość właścicieli - 2

3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: WWL3016Y

z dnia: 2025/10/13

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.