

## Wycena wartości

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo                                                  |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 11/14/10/2025/CarArena STANDARD                                                              |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Przemysław Kaluźny                                                                           |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia<br>Jungheinrich EFG-V16GE100 |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | 89.90.77.63                                                                                  |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 18-10-2025                                                                                   |



## Treść wyceny

W dniu 15-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 11/14/10/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Mariusz Netzel. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Jungheinrich EFG-V16GE100.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Producent:</b>              | Jungheinrich  |
| <b>Produkt:</b>                | Wózek widłowy |
| <b>Model:</b>                  | EFG-V16GE100  |
| <b>Rok budowy:</b>             | 1999          |
| <b>Nr fabryczny:</b>           | 89.90.77.63   |
| <b>Czas pracy:</b>             | 12803h        |
| <b>Masa własna:</b>            | 1560kg        |
| <b>Udźwig:</b>                 | 1500kg        |
| <b>Zasilanie:</b>              | 80V           |
| <b>Moc silnika napędowego:</b> | 10kW          |
| <b>Wposażenie:</b>             | Prostownik    |

## Wynik oględzin

Do oględzin maszynę okazano wewnątrz budynku zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin operator zaprezentował pracę urządzenia w warunkach parkingowych, bez obciążenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu. Układ hydrauliczny oraz instalacja przewodowa są w stanie dobrym – nie wykazują uszkodzeń ani wycieków.

Stan techniczny urządzenia oceniono jako przeciętny. Stwierdzono ślady powierzchniowej korozji oraz typowe zarysowania, lokalne otarcia czy deformacje. Ponadto widoczne ślady nieprofesjonalnej renowacji lakierniczej. Obręcze kół z licznymi deformacjami na obrysach z fragmentami uszkodzającymi opony. Ogumienie w stanie dość przeciętny, zużycie: przód około 80%, tył około 40%.

Na tabliczce identyfikacyjnej znajduje się znak CE.

Do urządzenia okazano 1 kluczyk, książkę serwisową. Brak aktualnych badań UDT

## Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako przeciętny.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







































































