

Nr zlecenia: 28/09/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/09

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] X-2025  |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                     | VIN:              | <b>VF1RFB00368512460</b> |
| Marka:                                              | <b>RENAULT</b>                              | Nr rejestracyjny: | <b>WE5Y669</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Megane IV Grandtour MR`20 E6d</b>        | Nr Info-Ekspert:  | <b>031-09824</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Intens 140 TCe FAP</b>                   | Rok produkcji:    | <b>2022</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 117582 km                                   |                   |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/05/19                                  |                   |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/05/19                                  |                   |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe              |                   |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1863 kg*                                    |                   |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)                |                   |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1332 ccm / 103kW (140KM)                    |                   |                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                   |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |                   |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |                   |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                   |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 24   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                 |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości           | 25   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 3    | Fotel pasażera z regulacją wysokości           | 26   | System automatycznej zmiany światła z                                  |

|    |                                                           |    |                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 4  | Hamulec postojowy automatyczny                            | 27 | System kontroli ciśnienia w oponach                  |
| 5  | Immobilizer                                               | 28 | System kontroli pasa ruchu LDW                       |
| 6  | Karta Renault Hands Free                                  | 29 | System parkowania Easy Park Assist                   |
| 7  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                      | 30 | System stabilizacji toru jazdy ESC                   |
| 8  | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                      | 31 | System sygnalizacji zmęczenia kierowcy               |
| 9  | Kolumna kierownicy pokryta skórą                          | 32 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA       |
| 10 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości     | 33 | Szyby przednie regulowane elektrycznie               |
| 11 | Komputer pokładowy                                        | 34 | Szyby tylne przyciemniane                            |
| 12 | Kurtyny powietrzne boczne                                 | 35 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                  |
| 13 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie              | 36 | Światła do jazdy dziennej LED                        |
| 14 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie               | 37 | Światła hamowania awaryjnego                         |
| 15 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                 | 38 | Światła tylne LED 3D                                 |
| 16 | Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne                          | 39 | Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał         |
| 17 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 40 | Tarcze kół aluminiowe 16"                            |
| 18 | Ogranicznik prędkości                                     | 41 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne |
| 19 | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 42 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                     |
| 20 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 43 | Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy     |
| 21 | Poduszki powietrzne boczne                                | 44 | Zamek centralny                                      |
| 22 | Reflektory Full LED "Pure Vision"                         | 45 | Zestaw naprawczy opon                                |
| 23 | Renault Multi-Sense                                       |    |                                                      |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
  - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
  - System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem
  - Podłokietnik centralny przedni
  - Konsola centralna
- 4 System multimedialny EASY-LINK 7" z nawigacją
  - System nawigacji satelitarnej
  - System multimedialny
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Wyświetlacz 7"
  - System bluetooth oraz interfejsy audio USB
  - System Apple Carplay/Android Auto
- 5 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP / TSR)
  - System rozpoznawania znaków drogowych TSR
  - System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP
- 6 Światła p/mgienne przednie LED z doświetlaniem łuków
  - System doświetlania zakrętów
  - Światła p/mgienne przednie LED
- 7 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
  - Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
  - Zagłówki foteli przednich

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Zimowy
  - Kierownica podgrzewana
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 91H PRIMACY 4 TL | 5,2          |
| Przednie prawe: | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 91H PRIMACY 4 TL | 5,2          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 91H PRIMACY 4 TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN   | 205/55 | R16 | 91H PRIMACY 4 TL | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Patryk Kraszewski  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis                    | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |                         |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    | Wygłuszenie - rozerwane |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |                         |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej    |                         |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |                         |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |                         |         |
| 7    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |                         |         |
| 8    | Próg                  | P     | Wgniecenia                     |                         |         |
| 9    | Błotnik tylny         | P     | Wgniecenia                     |                         |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-120              |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-120              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | TW                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-110              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | TW                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-110              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110-120              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-120              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TW                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowania                 |      |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza                      |       | Zarysowania                 |      |         |
| 3    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowania                 |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK  |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK  |
| 7 | Gaśnica                     | TAK  |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK  |
| 9 | Apteczka                    | TAK  |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*