

Nr zlecenia: 102/15/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/15

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B A M 7 N P 6 M 7 0 4 6 2 5 7
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	TK9058Y
Model pojazdu:	Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04282
Wersja:	Style DSG	Rok produkcji:	2021
Wskaźnik drogowy	180727 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/03/05		
Data ważności badania technicznego	2026/03/05		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2128 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	32	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	33	Reflektory przednie Matrix LED Top
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	34	Schówek na okulary
5	Bluetooth	35	Siatki mocujące bagaż

6	Czujnik deszczu	36	Spryskiwacze reflektorów
7	Dekor DARK BRUSHED	37	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	38	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	39	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
10	Funkcja SMART LINK	40	System DSR
11	Głośniki 8 szt.	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12V w bagażniku	42	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec antykolizyjny	43	System p/poślizgowy MSR
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Immobilizer	45	System Start/Stop
16	Instalacja do montażu radia	46	Szyby przednie dźwiękoszczelne
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	47	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
18	Komputer pokładowy	48	Światła do jazdy dziennej LED
19	Kurtyny powietrzne boczne	49	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 17"
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	52	Tempomat
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
24	Parasol	54	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
25	Podłokietnik przedni	55	Worek na narty
26	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Zaglówki foteli przednich WOKS
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszki powietrzne boczne	59	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
30	Pokrowiec do przewozu nart	60	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany z siedzeń tylnych
Fotel pasażera z pełną regulacją elektryczną
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia
- 3 Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
- 6 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Dywaniki

2 Koło zapasowe + podnośnik
Podnośnik
Koło zapasowe

3 Lakier metalizowany

4 Pakiet Comfort Style (dopłata)
Kamera cofania
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
System nawigacji satelitarnej Amundsen
Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)

5 System rozpoznawania znaków drogowych

6 Szyba przednia ogrzewana

7 Tempomat aktywny do 210 km/h (dopłata)

8 VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	215/55	R17	98W	XL N'FERA SU4 TL	5,2
Przednie prawe:	*NEXEN	215/55	R17	98W	XL N'FERA SU4 TL	5,5
Tylne lewe:	*NEXEN	215/55	R17	98W	XL N'FERA SU4 TL	6,5
Tylne prawe:	*NEXEN	215/55	R17	98W	XL N'FERA SU4 TL	6,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Ireneusz Ramiączek
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

5	Słupek przedni	P	Odparyski powłoki lakierowej		
6	Dach		Odparyski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odparyski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120	
2	Dach		100-125	
3	Błotnik przedni	L	110-140	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	110-140	
7	Błotnik przedni	P	90-140	
8	Drzwi przednie	P	100-125	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	100-125	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		105-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokumentacja przekazania samochodu
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
TMBAH7NP6M7046297

Data dostarczenia pojazdu 16.07.2021

Partner handlowy Skoda
AUTORUM KIELCE
Autonord Stalowa Wola Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. KEN 49
tel. 15 844 53 33
NIP 865267260, REGON 148618597
o. Kielce 25-801 Kielce, ul. Krakowska 283
tel. 41 346 55 88 (10)

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?
☒ TAK
☐ NIE

Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA⁴¹
lat: 1
lub
km: 60000
lub
mł: —

⁴¹ W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Właściciel pojazdu

1. Właściciel pojazdu
Samochód o numerze rejestracyjnym

należy (tytuł, nazwisko/firma)
Kalpoter Sp. z o.o.

Adres:
ul. Jagiellońska 61
25-528 Kielce

Telefon:

Partner SKODA:

AUTORUM KIELCE
Autonord Stalowa Wola Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. KEN 49
tel. 15 844 53 33
NIP 865267260, REGON 148618597
o. Kielce 25-801 Kielce, ul. Krakowska 283
tel. 41 346 55 88 (10)

Doradca techniczny:
Adam R.

Telefon:
691-620-622

2. Właściciel pojazdu
Samochód o numerze rejestracyjnym

należy (tytuł, nazwisko/firma)

Adres:

Telefon:

Partner SKODA:

Fot. nr 79



Fot. nr 80

Pojedyncze poświadczenie

Dane samochodu

Nr rejestracji	TH84NHNK0906202
Opis pojazdu	SUPERB 1.7 TSI 120kW
Data wydania kartonów	2021-03-16

Rozszerzona gwarancja

Koniec umowy	2024-03-15
Przebieg	60000 km

Przebieg z wymienną oponą

Data	2022-10-11
Przebieg	59825 km
Nr zezwolenia	111112
Wymagane czynności dodatkowe	☒ Filtr oleju i luzu
Wynik	☒ Sprawdzenie
Autoryzowany partner serwisowy SKODA	Autocent Skoda Warszawa Sp. z o.o.
Gwarancja mobilności	24h

SKODA
Serwis

Autocent Skoda Warszawa Sp. z o.o.
ul. Krakowska 283
00-637 Warszawa
Polska

Typ pojazdu: TMBAM7NPA6M7046257
Przebieg (km): 1854
TK9058Y

Fot. nr 81

Pojedyncze poświadczenie

Dane samochodu

Nr rejestracji	TH84NHNK0906202
Opis pojazdu	SUPERB 1.7 TSI 120kW
Data wydania kartonów	2021-03-16

Rozszerzona gwarancja

Koniec umowy	2024-03-15
Przebieg	60000 km

Przebieg z wymienną oponą

Data	2023-05-28
Przebieg	60044 km
Nr zezwolenia	117344
Wymagane czynności dodatkowe	☒ Filtr oleju i luzu
Wynik	☒ Sprawdzenie
Autoryzowany partner serwisowy SKODA	Autocent Skoda Warszawa Sp. z o.o.
Gwarancja mobilności	24h

SKODA

Autocent Skoda Warszawa Sp. z o.o.
ul. Krakowska 283
00-637 Warszawa
Polska

Typ pojazdu: TMBAM7NPA6M7046257
Przebieg (km): 1854
TK9058Y

Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu