

Nr zlecenia: 06/30/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/30

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	ZARPAHDN4M7D13929
Marka:	ALFA ROMEO	Nr rejestracyjny:	WJ7541J
Model pojazdu:	Stelvio 2.0 Turbo MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	001-00907
Wersja:	Veloce TI	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	65248 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/04/27		
Data ważności badania technicznego	2026/04/23		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2238 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 206kW (280KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Pakiet elementów zewnętrznych w kolorze nadwozia
2	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu	34	Podsufitka w kolorze czarnym
3	Czujnik deszczu	35	Poduszka powietrzna kierowcy

4	Czujnik zmierzchu	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki parkowania - tył	38	Połączenie alarmowe inteligentne
7	Deska rozdzielcza pokryta skórą	39	Radio cyfrowe DAB
8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	40	Spryskiwacze reflektorów
9	Drzwi tyłu nadwozia sterowane zdalnie	41	System Alfa DNA - selektor wyboru trybu jazdy (3 tryby)
10	Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia	42	System hamowania awaryjnego autonomiczny
11	Dywaniki	43	System kontroli trakcji ESC
12	Gałka automatycznej skrzyni biegów pokryta skórą	44	System kontroli zjazdu
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z przodu	45	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
14	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	46	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav z wyświetlaczem 8,8"
15	Kierownica sportowa i gałka zmiany biegów obszyta skórą techniczną	47	System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW)
16	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	System ostrzegania przed kolizją z przodu FCW
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	49	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
18	Kurtyny powietrzne boczne	50	System Start/Stop
19	Lakier czerwony - Alfa Red	51	Szyby tylne przyciemniane
20	Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo	52	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	53	Tarcze kół aluminiowe 20", oksydowane , opony letnie klasy B
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	54	U-Connect Services (Embedded Connectivity), aplikacja My Alfa
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	55	U-Connect Services (Embedded Connectivity), moduł zarządzający aplikacją My Alfa
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	Układ hamulcowy zintegrowany
25	Łopatkki przy kierownicy do zmiany biegów aluminiowe	57	Wspomaganie układu kierowniczego
26	Mapa do nawigacji	58	Wykończenie wnętrza elementami z włókna węglowego
27	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	59	Wyświetlacz 7" pomiędzy zegarami
28	Nakładki na pedały aluminiowe	60	Wyświetlacz 8,8" kolorowy na desce rozdzielczej
29	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	61	Zaciski hamulcowe lakierowane czarne
30	Obramowania szyb lakierowane w kolorze czarnym lakierowanym	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze DGloss Black	63	Zestaw naprawczy opon
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	64	Złącze "USB" z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- 2 Konsola środkowa z portem USB i gniazdem 12V
Konsola centralna
Gniazdo 12V
Złącze "USB"
- 3 Pakiet Convenience Plus
Klamki zewnętrzne podświetlane
System bezkluczykowego dostępu do pojazdu Keyless Entry
Szyba przednia z filtrem chroniącym przed promieniowaniem słonecznym
System Quality Air
Złącze USB z przodu konsoli środkowej
- 4 Pakiet Lighting

- Spryskiwacze reflektorów
- Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS
- 5 Pakiet Zimowy
- Kierownica podgrzewana
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
- 6 Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL
- Reflektory bi-ksenonowe AFS
- Światła do jazdy dziennej DRL
- 7 Sterowanie radiem i telefonem w kierownicy
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- 8 System Audio U-Connect
- Głośniki 8 szt.
- System Audio U-Connect
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Wnętrze Veloce Ti/ Quadrifoglio
- Tapicerka Alcantara/skóra
- Panele boczne drzwi jednokolorowe
- Deska rozdzielcza jednokolorowa
- Wykończenie wnętrza elementami z włókna węglowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Lakier metalizowany (dopłata)
- 4 Obszycia foteli i deski rozdzielczej oraz paneli bocznych drzwi nicią czerwoną lub białą-zieloną
- 5 Pakiet Audio Sound Theatre by Harman Kardon (dopłata)
- Wzmacniacz audio 900W
- Głośniki 14 szt.(w tym subwoofer)
- 6 Relingi dachowe w wykończeniu czarnym błyszczącym Gloss Black
- 7 Siedzenia tylne podgrzewane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 255/40 R21 102W XL P ZERO (PZ4) TL AR	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 255/40 R21 102W XL P ZERO (PZ4) TL AR	5,7
Tylne lewe:	PIRELLI 255/40 R21 102W XL P ZERO (PZ4) TL AR	5,5
Tylne prawe:	PIRELLI 255/40 R21 102W XL P ZERO (PZ4) TL AR	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Raport z dnia:

-12.02.2022 - Powstanie szkody istotnej

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Błotnik przedni	L	70-90	
3	Próg	L	50	
4	Drzwi przednie	L	180-210	
5	Drzwi tylne	L	160-230	
6	Błotnik tylny	L	130-200	
7	Błotnik przedni	P	80-140	
8	Próg	P	60	
9	Drzwi przednie	P	100-110	
10	Drzwi tylne	P	170-220	
11	Błotnik tylny	P	120-710	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcenia, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU
--

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym

lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu