

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07757/10/25-15201	Data raportu	16-10-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	14-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76924/25/10/08	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF45KA024526
Marka, model	AUDI A4 Avant [8W] 15-19
Typ, wersja	A4 35 TDI Sport S tronic
Numer rejestracyjny	LU260TS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	247 884 km
Data 1. rej./rok prod.	13-03-2019/2018
Data nast. bad. techn.	22-04-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Audi Connect dla systemu nawigacji, Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki welurowe przód i tył, Elektryczne otwieranie pokryw bagażnika, Elektrycznie sterowana blokada drzwi, Elementy dekoracyjne wnętrza - Alluminium Ellipse, Felgi aluminiowe 17 (10-ramienne) z ogumieniem 225/50, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu, Kierownica 3-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne z zagłówkami przednich siedzeń, Lakier uni, Lampy ksenonowe, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepienią, Pakiet dla palących, Pakiet optyczny w tonacji aluminium (Rama dachu i listwy wokół okien z anodowanego aluminium), Pakiet oświetlenia wnętrza (Lampki do czyt., ośw. konsoli cen., podś schowek, lamp w бага.), Podnośnik samochodowy, Podsufitka materiałowa, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód, Podłokietnik przedni, Radio MMI plus, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa System, Tapicerka łączona materiałowo-skórzana z tłoczeniem S-line na oparciach foteli przednich, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wskaźnik ograniczenia prędkości, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wzmocnienie odbioru LTE, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze Bluetooth, Złącze USB i AUX-IN, Śruby zabezpieczające do kół, Światła do jazdy dziennej LED, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Drewno Dąb szary Naturell, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Pre Sense Front, Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy, Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów), Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) odlewane, częściowo polerowane (PRJ) z ogumieniem 245/40, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotele przednie ogrzewane, Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości, Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, spłaszczona u dołu - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Lampy w technologii LED (diodowe) skrajne, Lusterka boczne w kolorze czarnym z polyskiem, Pakiet Czerń, Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet schowek, Pakiet stylistyczny S line Exterior, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Podłoga dwustronna w bagażniku, Przedni podłokietnik, przesuwany, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna), Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Wspomaganie otwierania pokrywy bagażnika, elektryczne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PRINX, AQUILA REV	245/40 R18 97Y	4,0 mm
	lewe	PRINX, AQUILA REV	245/40 R18 97Y	4,0 mm
tylna	prawe	PRINX, AQUILA REV	245/40 R18 97Y	6,0 mm
	lewe	PRINX, AQUILA REV	245/40 R18 97Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Błotnik przedni prawy	150 - 300
4	Słupek przedni lewy	150 - 300
5	Słupek przedni prawy	150 - 300
6	Dach	150 - 300
7	Drzwi przednie lewe	150 - 300
8	Drzwi przednie prawe	150 - 300
9	Drzwi tylne lewe	150 - 300

10	Drzwi tylne prawe	150 - 300
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
13	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pas bezpieczeństwa tylny środkowy	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
7	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie, zarysowanie	NA	
8	Błotnik tylny L	zarysowanie		
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 48

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Pęknięcie/rozerwanie 1