

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002102066
Besichtigt am:	23.09.2025 12:13
Berichts-Nr:	9087086
FIN:	WAUZZZF48NA025349



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPK
Erstzulassungsdatum:	07.03.2022
Laufleistung:	167.804 km
Farbe:	Ibisweiß
Farbe Dach:	Ibisweiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.160 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail	Doppelton-Signalhorn
GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(18 Zoll)	Einparkhilfe plus
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
AdBlue-Tank	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket plus	Embleme
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Assistenzpaket Tour	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Audi active lane assist	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi adaptive cruise control	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi AG	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi phone box	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontantrieb
Audi Soundsystem	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Funkschlüssel, ohne Safelock
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Interieur S line
Bordwerkzeug	interne Steuerungsnummer
Businesspaket	Kältemittel R1234yf
Dach in Wagenfarbe	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kategorie 0
Dachreling Schwarz	Kein Selbstabholer
Datenmodul Europa	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	Keine Aktionsausführung
Dieselmotor	Kennzeichenträger vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

Kindersicherung	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Nackengebläse
Klimaautomatik	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kofferraumbodenmatte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffbehälter	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Windschott
Ladeboden	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Warnleuchten
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Linkslenker	PKW-Ausführung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder der Serie
Manuelle Gepäckraumklappe	Räder, 5-Y-Speichen S-Design, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
Mild-Hybrid	Radschrauben Standard
Mit connect Paket 2	Rechtsverkehr
Mit Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen 245/40 R18 93Y
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenreparaturset
Nichtraucherausführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Ablagepaket	Rückfahrkamera
Ohne Audi drive select	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Beledung	S line
Ohne besondere Farbausstattung	S tronic
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheinwerfer
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Frontspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Heckspoiler	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Hinterachsgetriebe	Sitzheizung vorn
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	spezielles Typschild EU
	Sportfahrwerk



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Sequenz/Leder-Kombination
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	5,5 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	5,5 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Sitzbezug hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF48NA025349

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9087086
vom: 23.09.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Sitzbezug hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

