

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	408439/9/25-9570	Data raportu	29-09-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	25-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71285/25/09/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZ4MXGD039371
Marka, model	AUDI Q7 15-19
Typ, wersja	Q7 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Numer rejestracyjny	WD9237K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2967 ccm/200 kW
Stan licznika	245 547 km
Data 1. rej./rok prod.	07-01-2016/2015
Data nast. bad. techn.	08-01-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent świateł drogowych, Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, efficiency, individual, auto, dynamic, offroad), Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi parking system - czujniki parkowania - tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych, Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESC, Elektromechaniczny hamulec ręczny, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania pokryw bagażnika, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 255/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów, Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS), Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe, aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne z funkcją p/ślepieniową, Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie wnętrza LED (lampki do czytania, oświetlenie konsoli, klamek, nóg, drzwi, bagażnika), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Popielniczka + zapalniczka, Przycisk Start/Stop, Relingi dachowe - aluminium anodowane, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Siatki w oparciach foteli przednich, Spryskiwacze lamp przednich, System Start/Stop z systemem rekuperacji, System nagłośnienia Audi Sound System, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus, Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył, Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, Tapicerka tkaninowa Initial, Tempomat, Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód z deaktywacją poduszki powietrznej, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykończenie wnętrza - górne w kolorze srebrnoszarym, aplikacje dolne w kolorze antracytowym, Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Złącze Bluetooth, Śruby antykradzieżowe do kół, 3-ci rząd siedzeń: 2 dodatkowe fotele dzielone i składane elektrycznie, podłokietnik, isofix, Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka, Dach szklany panoramiczny (Open Sky), Elektryczne wspomaganie domykania drzwi, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy, Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, spłaszczona skórzana z funkcją zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Lakier perłowy - Szary Daytona, Lampy przednie LED Matrix-Beam (skrętne, autostradowe, na złą pogodę, dynamiczne kierunkowskazy), Lusterka boczne z funkcją p/ślepieniową, el.składane, ogrzewane i z funkcją pamięci, Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem, Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza Ambiente LED (konsola środkowa, listwy progowe, 3 kolory, indywidu), Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet skórzan, Pakiet sportowy S line, Pakiet stylistyczny S line Exterieur, Podsufitka tkaninowa, czarna, Rezygnacja z oznaczenia pojemności silnika, System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tuner TV - cyfrowy + cyfrowy tuner radiowy DAB, Zagłówki dla przednich foteli, komfortowe, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	285/40 20 109Y	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	285/40 20 109Y	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	285/40 20 109Y	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	285/40 20 109Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lampa tylna, dół L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
3	Błotnik tylny L	zarysowanie	NA	0.5
4	Pokrywa tylna	zarysowanie	NA	0.5
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
9	Nakładka dolna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
12	Listwa ochronna ściany bocznej L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1



Fot. 34

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2